



REKAPITULASI USULAN MUSRENBANG YANG SUDAH DIVERIFIKASI SKPD

**USULAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RW)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
1	Cakung Timur	1	JT240163 544	Jalan rusak banyak lobang	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	270	m2	2	Fisik	Jln kp Gempol RT 05,01,03,04	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (635.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
2	Cakung Timur	1	JT240163 537	Jalan belum ada lampu PJU dan rawan tindak kriminal	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	37	unit	3	Fisik	Jalan kp Gempol RT 1, 2, 5, 4, 9 Jalan tambun rengas RT 12,16 dan jalan pagar jati RT 15	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (25.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
3	Cakung Timur	2	JT240163 363	KURANG LAMPU PENERANGAN JALAN SAAT INI MENGGUNAKAN LAMPU RUMAH WARGA	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	3	unit	2	Fisik	JALAN SETAPAK RT 014 RW 02, JALAN SETAPAK RT 012 RW 02	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
4	Cakung Timur	2	JT240163 367	JALAN RUSAK BANYAK ASPAL MENGELUPAS PERLU PENGASPALAN	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	200	m2	5	Fisik	JALAN SETAPAK RT 005 RW 02, JALAN SETAPAK RT 004 RW 02	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (350.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
5	Cakung Timur	3	JT240163 389	Perbaikan atau pengaspalan Jalan	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	2450	m2	2	Fisik	Rt 04,05,09 RW 03	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (1850.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
6	Cakung Timur	3	JT240163 394	Pemasangan lampu penerangan atau lampu PJU	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	12	unit	3	Fisik	RT 02,03,07 gang salak, gang melati 1	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (12.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
7	Cakung Timur	4	JT240163 396	Jalan rusak, banyak lobang dan rawan kecelakaan	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	300	m2	2	Fisik	Jalan kayu tinggi RT 08, GG.h kisut rt02, GG lengkung RT06	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (375.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
8	Cakung Timur	4	JT240163 397	Jalan belum ada penerangan/PJU dan rawan tindak kriminal	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	11	unit	3	Fisik	Gg H.m.noer RT3 , GG H kisut RT02 , gg markisa rt 4 , GG Muncang RT 9 jalan kayu tinggi RT 07	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (11.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
9	Cakung Timur	6	JT240163 355	Jalan Rusak	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	600	m2	2	Fisik	Gg Gurame RT 05,gg Assyifa RT 02, gg beringin III RT 08, gg H. Armin RT 11 RW 06 Kelurahan cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3600.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
10	Cakung Timur	6	JT240163 356	Jalan belum ada lampu penerangan/PJU, rawan tindak kriminal dll	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	12	unit	3	Fisik	gg.swadaya RT 04,gg Harapan RT 06,JI SMU 102 gg 3 RT 09,Jl. Garuda 2 RT 13 RW 06 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (12.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
11	Cakung Timur	9	JT240163 613	JALAN RUSAK	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	800	m2	2	Fisik	RT 004,005,006,011 RW 09	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (2750.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
12	Cakung Timur	9	JT240163 610	JALAN GELAP	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	8	unit	3	Fisik	Jln Waru RT 001 RW 09,Jln Cempaka Wangi,Indah RT 013 RW 09	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (8.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
13	Cakung Timur	10	JT240163 506	Jalan rusak karena sering tergenang banjir	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	200	m2	2	Fisik	Jln Rorotan 1x GG 4 RT 005/010	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (180.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
14	Cakung Timur	11	JT240163 755	Jalan Rusak	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	1.31	m2	2	Fisik	Gg Abdurrahman ,Gg Muhajir,Gg Melinjo,Gg Kokosan,RT006 RW 011	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (475.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
15	Cakung Timur	11	JT240163 757	Jalan Gelap	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	5	unit	3	Fisik	RT 006, RT 007 RW 011	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (5.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
16	Cakung Timur	12	JT240163 383	Jalan rusak, banyak lobang dan rawan kecelakaan dll	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	2750	m2	1	Fisik	Rt 02,04,05,05,07,08,09 RW 012	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3500.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
17	Cakung Timur	12	JT240163 380	Jalan belum ada lampu penerangan/PJU, rawan tindak kriminal dll	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	6	unit	4	Fisik	Rt 0, RT 02, RT 03 /012	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (6.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
18	Cakung Timur	13	JT240163 348	Jalan rusak karena sering banjir	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	125	m2	3	Fisik	Blok E RT01	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (1300.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);



**USULAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RW)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
1	Cakung Timur	1	JT240163540	Jalan ramai banyak anak-anak	Pemasangan Speed Bump	42	paket	4	Fisik	Jalan kp Gempol RT 08,02,01,04,11 Jalan tambun rengasRaya RT 12,16	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
2	Cakung Timur	1	JT240163545	Pertigaan/tikungan yang membahayakan banyak terjadi kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	6	unit	5	Fisik	Jalan kp Gempol RT 04 Jalan tambun rengasRaya RT 12	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (4.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
3	Cakung Timur	4	JT240163399	Pertigaan jalan yang membahayakan pejalan kaki perlu adanya cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	4	Fisik	Jalan kayu tinggi GG H M. Noer RT 03	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (0.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
4	Cakung Timur	4	JT240163398	Jalan ramai banyak anak-anak	Pemasangan Speed Bump	20	paket	5	Fisik	Jalan kayu tinggiGG m. Noer RT 03	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
5	Cakung Timur	5	JT240164967	Pertigaan atau tikungan yang membahayakan perlu kaca cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	2	Fisik	Gg.merpati 2 Rt 009/005,Gang Beo Rt.010/005 dan Merpati 3 Rt 010/005	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (2.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
6	Cakung Timur	6	JT240163359	Jalan ramai banyak orang/anak-anak/anak sekolah menyebarang	Pemasangan Speed Bump	2	paket	5	Fisik	Jl. Kayu Tinggi RT 007 RW 06 depan pondok pesantren Al-Qudwah	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (2.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
7	Cakung Timur	7	JT240163 529	Pertigaan atau tikungan yang membahayakan perlu kaca cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	3	Fisik	Tambun Rengas RT.007 RW.07 Kel. Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
8	Cakung Timur	8	JT240163 547	Pertigaan atau tikungan yang membahayakan perlu kaca cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	4	unit	4	Fisik	Jl. H Mahi Tambun selatan RT 01,02 dan RT 04	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
9	Cakung Timur	9	JT240163 611	SERING TERJADI KECELAAN	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	4	Fisik	Jln Waru RT 002 RW 09 Jln Cempaka VI RT 008 RW 09	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (3.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
10	Cakung Timur	10	JT240163 519	Pertigaan atau tikungan yang membahayakan perlu kaca cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	5	Fisik	RAWA MAKMUR RT 02/10 Kel.CAKUNG TIMUR Kec.CAKUNG JAKARTA TIMUR 13910	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (1.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
11	Cakung Timur	12	JT240163 382	Pertigaan atau tikungan yang membahayakan perlu kaca cermin lalu lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	5	unit	5	Fisik	RT 02,04,05 / 012	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (4.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
12	Cakung Timur	13	JT240163 346	Pertigaan dan tikungan yg membahayakan perlu kaca cembung	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	4	unit	2	Fisik	Blok CRT04	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (2.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);



**USULAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RW)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
1	Cakung Timur	1	JT240163 489	Saluran air kecil, tidak ada turap dan Tanah yah longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	220	m	1	Fisik	Jalan kp Gempol RT 09.08.02.05.01 dan jalan tambun rengasRayaRT 12	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (8.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
2	Cakung Timur	2	JT240163 362	SALURAN AIR WARGA BELUM ADA UDITCH 40 CM X 60 CM SERING TERSUMBAT LUMPUR DAN SAMPAH PLASTIK TIDAK ADA TUTUP SALURAN	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	227	m	1	Fisik	JALAN MASJID ALBARKAH RT 002/02, JALAN SETAPAK RT 007/02, JALAN SETAPAK RT 013/02, JALAN SETAPAK RT 012/02	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (0.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
3	Cakung Timur	3	JT240163 391	Saluran kecil, tidak ada turap, tanahnya sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	250	m	1	Fisik	Rt 02.05.08 RW 03	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (345.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
4	Cakung Timur	4	JT240163 395	Saluran kecil tidak ada turap dan Tanahnya longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	330	m	1	Fisik	Jalan kayu tinggi gg.m Noer RT02&03 gg HMugeniRT04, gg anggurRT05 , GG lengkengRT06 , jalan srikaya RT07	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (3935.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
5	Cakung Timur	6	JT240163 353	Terjadi genangan Air	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	500	m	1	Fisik	Gg asem raya RT 02,gg muhammad 2 RT 03, RT 04, gg Gurame RT 05, gg harapan RT 06, gg lele RT 07, gg garuda 1 RT 10, Gg. H. Armein RT 11, Gg. Asem RT 12, Jl. garuda 2 RT 13, Jl. Kd. Sapi Rt. 01 (Depan SD 04) RW 06 Cakung Timur Jakarta Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (500.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
6	Cakung Timur	9	JT240163 612	saluaran kurang lancar	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	1.2	m	1	Fisik	RT002,003,004,010,011,012,013	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (1200.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
7	Cakung Timur	10	JT240163 502	Saluran kecil, tidak ada turap, tanahnya sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	300	m	1	Fisik	Jalan raya Rorotan RT 001,Rawa Makmur RT 02,Jl.rorotan 2 RT.003 dan RT 04 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (300.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
8	Cakung Timur	11	JT240163 750	SALURAN KECIL	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	400	m	1	Fisik	Jln Kayutinggi RT 001 RW 011 ,Gg Profesi RT 009 RW 011	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Setuju (400.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
9	Cakung Timur	12	JT240163 384	Saluran kecil, tidak ada turap, tanahnya sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	1567	m	2	Fisik	rt 2,4,6,8 RW 012	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Tidak Setuju (1000.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
10	Cakung Timur	13	JT240163 341	Saluran kecil tidak ada turap tanah sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	200	m	1	Fisik	Blok E RT01 dan RT06	Lokasi: Tidak Sesuai; Volume: Setuju (200.0); Kesesuaian Usulan: Tidak Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);



**USULAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RW)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
1	Cakung Timur	5	JT240164 918	Jalan belum ada lampu penerangan/PJU, rawan tindak kriminal dll	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	2	unit	3	Fisik	GG Dahlia 1 RT 03 RW 05, dan RT 005/05	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (2.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
2	Cakung Timur	5	JT240165 308	Jalan rusak, banyak lobang dan rawan kecelakaan dll	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	130	m2	5	Fisik	Jalan Mawar 2 RT. 002/05, Gg teratai 2 rt 05 nw 05	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (130.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
3	Cakung Timur	7	JT240163 520	Saluran kecil, tidak ada turap, tanahnya sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	500	m	1	Fisik	Tambun Rengas RT.005, tambun rengas RT 06,07,08,09 dan RT10 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (500.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Tidak (tidak direkomendasikan);
4	Cakung Timur	7	JT240163 524	Jalan rusak, banyak lobang dan rawan kecelakaan dll	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	300	m2	2	Fisik	Jl. Tambun Rengas RT 05 dan 07RW 07 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Tidak Setuju (150.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
5	Cakung Timur	7	JT240163 531	Jalan belum ada lampu penerangan/PJU, rawan tindak kriminal dll	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	10	unit	4	Fisik	Tambun Rengas RT 001,004 dan 005 RW.07 Kel. Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (10.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
6	Cakung Timur	8	JT240163 543	Jalan rusak, banyak lobang dan rawan kecelakaan dll	Peningkatan/Perbaikan Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan/Orang	500	m2	1	Fisik	Jl. Tambun Rengas RT 01 dan 04 RW 08 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (500.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);
7	Cakung Timur	8	JT240163 539	Saluran kecil, tidak ada turap, tanahnya sering longsor	Peningkatan/perbaikan saluran drainase (saluran mikro s.d. PHB)	450	m	2	Fisik	Jl. Tambun Rengas RT 01,04,dan 09 RW 08 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (450.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
8	Cakung Timur	8	JT240163 546	Jalan belum ada lampu penerangan/PJU, rawan tindak kriminal dll	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	7	unit	3	Fisik	Jl. H. mahi RT 01,03 dan 08 RW 08 Cakung Timur	Lokasi: Sesuai; Volume: Setuju (7.0); Kesesuaian Usulan: Sesuai; Direkomendasikan: Ya (direkomendasikan);



**USULAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN (REMBUK RW)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024**

SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM

No.	Kelurahan	No. RW	Kode Tracking	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Vol. RW	Satuan	Prioritas RW	Tipe Usulan	Alamat Usulan	Hasil Survey
1	Cakung Timur	5	JT240164925	Masih kurangnya alat kesenian hadroh, marawis dll untuk anak-anak belajar di Majelis (dilengkapi proposal dibuat oleh Pemohon)	Pengadaan Alat Musik Hadroh	4	unit	1	Barang	Jalan Murai RT007/RW05 NO. 32 dn JI Melati	-
2	Cakung Timur	6	JT240163358	Masih kurangnya alat kesenian hadroh, marawis dll untuk anak-anak belajar di Majelis	Pengadaan Alat Musik Hadroh	3	unit	4	Barang	MT. Assaadah RT 11, MT. Darul Hikmah RT 04, MT. RT 09	-
3	Cakung Timur	10	JT240163511	Masih kurangnya alat kesenian hadroh, marawis dll untuk anak-anak belajar di Majelis	Pengadaan Alat Musik Hadroh	3	unit	3	Barang	Rawa makmur RT 003, RT 05 dan Rawa Makmur RT 02 RW 10 Cakung Timur	-
4	Cakung Timur	11	JT240166393	kurangnya alat kesenian	Pengadaan Alat Musik Hadroh	1	unit	4	Barang	RT 007 RW 11	-

