

**DATA PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN TARGET WALIKOTA
KELURAHAN PNANG RANTI KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

2022

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Titik	No. Titik	Luas Penampang	Kedalaman	Volume Tampung	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur	Tanggal Pembangunan	Foto Sumur Resapan	Progress (%)	KET
1	JCO Stand Alone Tamini - Jl. Raya Pondok Gede RT 003 RW 02	PINANG RANTI	MAKASAR	1	1	1 M ²	3 M	3 M ³	-6.29047	106.88268	20-Feb-22		100%	CSR dan di input oleh Kelurahan
2	Jl. Asem Nirbaya samping masjid Al-Hidayah RT 14/02 (Mandiri)	PINANG RANTI	MAKASAR	1	1	1	1	2	-6.29120	106.88697	05-Jun-22		100%	Mandiri dan di input oleh Kelurahan
3	Perumahan Puri RT 017 RW 01	PINANG RANTI	MAKASAR	5	1	1	3	3	-6.28631	106.87944	23 Agustus 2022		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
4					2	1	3	3	-6.28626	106.87954	23 Agustus 2022		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
5					3	1	3	3	-6.28614	106.87948	23 Agustus 2022		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan

6					4	1	3	3	'-6.28614	106.87948	24 Agustus 2022		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
7					5	1	3	3	'-6.28612	106.87944	29 Agustus 2022		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
8	Jl. Jembatan Bandung RT 013 RW 03	PINANG RANTI	MAKASAR	1	1	1	1½	3	-6.29779	106.89061	26-Sep-22		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
9	Perumahan Mashion Jl. Sarbini I Kp. Harmendal RT 008 RW 05	PINANG RANTI	MAKASAR	2	1	1	2	2	-6.28327	106.88123	28-Sep-22		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
10	Perumahan Mashion Jl. Sarbini I Kp. Harmendal RT 008 RW 05	PINANG RANTI	MAKASAR		2	1	2	2	-6.28360	106.88171	28-Sep-22		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan
11	Halaman Mall Tamini Square RT 003 RW 02	PINANG RANTI	MAKASAR		1	1	2,5	2,5	-6.29155	106.88242	29-Sep-22		100%	Pengerjaan oleh PPSU dan diinput oleh Kelurahan (Kolaborasi)

