

DATA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	DATA LOKASI RAWAN BANJIR										DAPUR UMUM	KETERANGAN		
			RW	RT	JML PENGUNGS						NAMA JALAN	TINGGI AIR			ASAL AIR	LOKASI PENGUNGS
					KK	JIWA	KK	JIWA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Makasar	Pinang Ranti	04	001	3	12	0	0	Jl. Melti	± 5 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi	Jl. Perjuangan - Musholla Ar-Rohman RT 05 RW 04	Rumah Ibu Kus Sudarningsih - Jl. Kp Pulo RT 002 RW 04	Ketika Hujan Deras dalam waktu yang lama, pertemuan air dari Kali Cipinang dengan Saluran PHB menyebabkan air meluap dan menggenangi rumah warga di sekitar bantaran saluran, namun ketika hujan berhenti, genangan air akan mulai surut dan kondisi akan kembali normal		
002				17	51	0	0	Gg.Melinjo	± 5 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi						
003				6	18	0	0	Gg. Kenari 2	± 15 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi						
004				-				-	-	-						
005				30	111	0	0	Gg. Perjuangan II	± 20 - 30 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi						
			006	37	121	0	0	Gg. Perjuangan IV	± 30 - 40 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi						
			007	180	412	0	0	Jl. A. Rochman I	± 40 - 50 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi						
2				008	125	286	0	0	Gg. Kenari 3	± 15 CM	Luapan PHB Kali Cipinang, Intensitas Hujan Tinggi					