

**DATA PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN TARGET WALIKOTA KELURAHAN
HALIM PERDANAKUSUMA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

No	Lokasi	Kelurahan	Jumlah Titik	No. Titik	Luas Penampang (M2)	Kedalaman (M)	Volume Tampung (M3)	Map Location	Tanggal pembangunan	Dokumentasi Sumur Resapan	Dibangun Oleh
6	Jl. Rajawali RW 10 Kel. Halim Perdana Kusuma (SMA N 42)	Halim P.K	6	1	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/YVY6WRXhdQICKM-Rd9	29 Juli 2024		SDA
7				2	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/ckHhT5pwa85YP2YL8	31 Juli 2024		SDA
8				3	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/WJdWF44dUTV12CIG-A	7 Agustus 2024		SDA
9				4	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/XZ/uteXDhjtueKAJ8	8 Agustus 2024		SDA
10				5	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/PK4122KiYZ8b41L8	14 Agustus 2024		SDA
11				6	1	15	16,5	https://maps.app.goo.gl/ZuDdgwVVLG7kaAJNA	20 Agustus 2024		SDA
12	Komplek Galaxy RT 06 RW 012	Halim Perdanakusuma	1	1	1	3	3	https://maps.app.goo.gl/wi-Ha3TtRSuMBtfjd69B	15 Mei 2024		ahan Halim Perdanakus

No	Lokasi	Kelurahan	Jumlah Titik	No. Titik	Luas Penampang (M2)	Kedalaman (M)	Volume Tampung (M3)	Map Location	Tanggal pembangunan	Dokumentasi Sumur Resapan	Dibangun Oleh
13	Komplek Galaxy RT 06 RW 012	Halim Perdanakusuma	1	1	1		3	https://maps.app.goo.gl/wHa3TtRSolMBtfd698	23 Mei 2024		ahan Halim Perdanakus
14	Komplek Galaxy RT 06 RW 012	Halim Perdanakusuma	1	1	1		3	https://maps.app.goo.gl/wHa3TtRSolMBtfd698	29 Mei 2024		ahan Halim Perdanakus
15	Jl. Lumbanta RT RW 016	Halim Perdanakusuma	1	1	1		3	https://maps.app.goo.gl/rzH4Ux3eHEn78b8	27 Juni 2024		ahan Halim Perdanakus
16	Jl. Lumbanta RT RW 016	Halim Perdanakusuma	1	1	1		3	https://maps.app.goo.gl/rzH4Ux3eHEn78b8	20 Juni 2024		ahan Halim Perdanakus
			31								





KORAH KEDURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA,

NURLALEA, S.E., M.Si.
NIP. 197604022001122003

KASIK EKBANG
KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA

IIN NUR AIDA, S.AP.
NIP. 197103221995032002

**DATA PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN TARGET WALIKOTA
KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Titik	No. Titik	Luas Penampang	Kedalaman	Volume Tampung	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur	Tanggal Pembangunan	Foto Sumur Resapan	Progress (%)
1	Taman Intrub RW 06	Halim Perdanakusuma	Makasar	7	1	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'56.9"S	106°52'38.2"E	27-Okt-21		100%
2					2	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'57.3"S	106°52'39.7"E	27-Okt-21		100%
3					3	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'57.0"S	106°52'39.1"E	27-Okt-21		100%
4					4	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'56.8"S	106°52'38.4"E	27-Okt-21		100%

5				5	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'56.9"S	106°52'37.7"E	27-Okt-21			100%
6				6	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'58.4"S	106°52'38.0"E	27-Okt-21			100%
7				7	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°15'57.9"S	106°52'38.4"E	27-Okt-21			100%
8				8	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'03.5"S	106°52'39.0"E	08-Okt-21			100%
9				9	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'03.1"S	106°52'39.0"E	08-Okt-21			100%





Kantor Kelurahan Halim PK

Halim
Perdanakusum

Makasar

4

10		a		10	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'03.2"S	106°52'39.2"E	08-Okt-21			100%
11				11	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'03.2"S	106°52'38.9"E	08-Okt-21			100%
13				13	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.2"S	106°52'48.7"E	05-Okt-21			100%
14				14	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.6"S	106°52'48.6"E	05-Okt-21			100%
15	SDI RW 07	Halim Perdanakusuma	Makasar	4	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.1"S	106°52'48.9"E	05-Okt-21			100%

16					16	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.2"S	106°52'49.0"E	05-Okt-21		100%
17	Kebon Pala I RT05 RW 07	Halim Perdanakusuma	Makasar	4	17	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.2"S	106°52'48.7"E	27-Okt-21		100%
18					18	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.6"S	106°52'48.6"E	27-Okt-21		100%
19					19	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.1"S	106°52'48.9"E	27-Okt-21		100%
20					20	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'02.2"S	106°52'49.0"E	27-Okt-21		100%

21	Kebon Pala I RT06 RW 07	Halim Perdanakusuma	Makasar	8	21	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.2"S	106°52'48.3"E	27-Okt-21			100%
22					22	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.3"S	106°52'48.5"E	27-Okt-21			100%
23					23	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'05.8"S	106°52'48.3"E	27-Okt-21			100%
24					24	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.2"S	106°52'48.3"E	27-Okt-21			100%
25					25	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.4"S	106°52'48.7"E	27-Okt-21			100%

26					26	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.3"S	106°52'48.9"E	27-Okt-21			100%
27					27	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.4"S	106°52'48.4"E	27-Okt-21			100%
28					28	1 M ²	2,5 M	2,5 M ³	6°16'06.7"S	106°52'48.2"E	27-Okt-21			100%
Total					26	Titik								



KURAH KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA,

NURLALEA, S.E., M.Si.
NIP. 197604022001122003

KASI EKBANG
KELURAHAN HALIM PERDANAKUSUMA

IIN NUR AIDA, S.AP.
NIP 197103221995032002