

**REKAP USULAN RENCANA PEMBANGUNAN PER RW**

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW. 01	1	RT. 01	JT250167103	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Jalan Rusak dan Berlubang di Jl. Batu Agung	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW Kumuh	Jl. Batu Agung Rt. 01 rw 01	80 m	Fisik
	4	RT. 01, 03, 06, 08, 09	JT250167104	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Turab Kali sudah mulai banyak yang longsor di beberapa titik , perlu ada peningkatan turab kali	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW Kumuh	Jl. Merpati sampai Jl. Batu Pirus	800 m	Fisik
	5	RT.02, 08	JT250167105	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PeningkatanTurab Kali induk	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW Kumuh	Jl. Ikan Hias	250 m	Fisik
	3	RT.03, 08	JT250167107	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan kurang terang/ gelap perlu ada penerangan	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	-6.2709709,106.8655482,	5 Titik	Fisik
	2	RT.04	JT250167708	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM	Tidak memiliki alat marawis	Pengadaan Alat Musik Marawis	Majelis Taklim Baabul Jannah	1 Set	Barang

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW. 02	1	RT.01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17	JT250167719	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan mulai rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan	Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Saluran Mikro	RT 01-6.276799, 106.867674 , RT02-6.275750, 106.866779 ,RT03-6.275020, 106.866985 ,RT04-6.273404, 106.866412 ,RT05-6.275490, 106.865915 ,RT09-6.275673, 106.863505 ,RT10-6.274486, 106.862995 ,RT11-6.273518, 106.862235 , RT12-6.275070, 106.862239 ,RT13-6.273574, 106.864446 ,RT15-6.275378, 106.864735, RT16-6.274919,	1300 m	Fisik
	2	RT.01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17	JT250167725	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan Gelap kurang terang di beberapa tempat perlu adanya pemasangan lampu pencahayaan	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	RT01-6.276802, 106.867673 , RT02-6.275281, 106.867295 ,RT03-6.275059, 106.866808 ,RT04-6.273306, 106.866970 ,RT05-6.274988, 106.865974 ,RT07-6.276691, 106.866319 ,RT09-6.276759, 106.864610 ,RT10-6.274496, 106.862716 ,RT11-6.274564, 106.862031 ,RT12-6.275078, 106.862235 ,RT-6.273530, 106.865268 ,RT14-6.276753, 106.863019	44 Titik	Fisik
	3	RT.09, 12, 14	JT250170368	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Air meluap saat hujan, saluran air tidak memadai sehingga sering meluap jalan ketika hujan	Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Jl. Batu sari -6.275957, 106.862064	350 m	Fisik
	4	RT.04	JT250170158	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	perlu alat peraga edukasi outdoor , untuk bermain dan belajar	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor	Paud Tunas Melati	1 Paket	Barang
	5	RT.07	JT250167911	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM	belum memiliki alat hadroh untuk latihan	Pengadaan Alat Musik Hadroh	Majelis Taklim Al-Hidayah	1 set	Barang

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW. 03	1	RT.010	JT250167681	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Got Saluran air kecil, air sering meluap dan sering masuk ke rumah-rumah warga ketika hujan turun.usulan Pembuatan saluran Pengurusan saluran Air/kali	Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Jalan inerbang Raya RT.010/RW.03	300 m	Fisik
	2	RT.02	JT250167682	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Batu batu jalanan yang di cor pada beberapa titik mulai bermunculan akibat terkikis hujan khawatir kerusakan akan lebih cepat dan parah	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan di Luar RW Kumuh	Jl. Mangga RT.002/RW.03 Ujung Selatan (Jl.Inpres) sampai Batas Komplek Batu Jaya (MTSN 6)	1125 m	Fisik
	3	RT.03, 04, 08	JT250167691	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan sangat gelap rawan terjadi Tawuran usulan pemasangan PJU 13Titik + 13 Tiang	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	Jl. Condet Baru & Batu Alam Jaya, rumah No.133, 62,62C, 26, 102.RT.003/RW.03,Jl. Lapangan No.58, Jl.Tabri No.39,No.8,RT.004/RW.03, Jl.Batu Ampar II No.12A, No.12M ,No.64, No.86F, No.23 C, RT.008/Rw.03	13 titik	Fisik
	tolak	RT.09	JT250167695	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Banyak mobil yang parkir sembarangan bahkan menginap parkir di atas trotoar	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4M)	Jl. Batu Ampar III Jl. Batu Tulis I dan II RT.009/RW.03	5 unit	Fisik
	4	RT.04	JT250167700	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Jalan rawan kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Tabri depan rmh No.39, Jl. Tabri No.8, Jl.Tabri No.20A, Jl.Lapangan No.93 RT.004/RW.03	4 unit	Fisik

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW. 04	1	RT.03, 04, 06, 11, 13	JT250167801	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Saluran air kurang memadai serta ada wilayah RT yang salurannya tidak tersambung Usulan pembuatan saluran air yg melewati atau bersinggungan dengan beberapa RT sepanjang ± 750M	Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Dimulai dari Jl. Raya Condet Gg.Asem RT.003/RW.04 bersambung ke RT.013, RT.006, RT.004, RT.011.	750 m	Fisik
	3	RT.02, 04, 08, 11	JT250167815	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalanan gelap penerangan kurang usulan pemasangan PJU 19 Titik dan 13 Tiang	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	Wilayah RT.002/RW.04 RT.004/RW.04 Jl.buntu Al Khairat no. 44, No.27, & samping kiri Notaris Rizka RT.008/RW.04 Batu Kinyang II , Batu Kinyang Buntu I RT.011/RW.04	19 Titik	Fisik
	4	RT.03	JT250167839	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pandangan yang terbatas di perempatan jalan dikhawatirkan mengakibatkan kecelakaan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Bambu Kuning dan Perempatan Gg. Damiri RT.003/RW.04	2 Unit	Fisik
	2	RT.09	JT250168253	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan menuju Masjid Jami Al Khairat sudah rusak.	Pembangunan/Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Saluran Mikro	Jalan Masjid Al Khairat RT.009/RW.04	600 m	Fisik
	5	RT.012	JT250170353	SUKU DINAS KEBUDAYAAN KOTA - JAKTIM	Belum adanya alat musik hadroh untuk majelis Ta'lim AR RIFQOH	Pengadaan Alat Musik Hadroh	Majles Ta'lim Ar Rifqoh	1 Set	Barang
	1	RT.011	JT250167928	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Tidak adanya saluran Air/saluran air tidak memadai membuat beberapa Rumah banjir jika hujan.	Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro, Makro dan/atau PHB termasuk Crossing/ Sodetan	Jalan Batu Merah RT.011/RW.05	400 m	Fisik

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW.05	2	RT.011, 012	JT250167929	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan di gang di wilayah aspalnya sudah ada yang rusak akibat tergerus air hujan	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan di Luar RW Kumuh	Jl. Batu Merah RT.011/RW.05, Jl. Batu Merah RT.012/RW.05	2830 m	Fisik
	3	RT.01, 06, 15, 17	JT250167939	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kurangnya Penerangan, Gelap pada malam hari	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	Jl.Mukri 2 RT.001/RW.05 Jl. Batu Ampar VII RT.015/RW.05 depan Mesjid Nurul Huda, Jl. Batu Ampar VII Jalan Setapak RT.015/RW.05 Jl. Batu Kramat, Jl. Batu Ratna III, IV, V, RT.017/RW.05, RT.006/RW.05	17 Titik	Fisik
	4	RT.02, 08, 12	JT250167942	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Sering terjadi salah komunikasi di pertigaan jalan antarapengguna kendaraan dari jalankali baru dengan pengendara dari jalan Batu Ampar V	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Pertigaan jalan Batu Ampar V RT.002/RW.05 Jl. Batu Ampar IV RT.008/RW.05 Wilayah Jl. Batu Merah RT.012/RW.05	5 Unit	Fisik
	5	RT.01, 08	JT250167945	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Banyak kendaraan yg lewat dengan KecepatanTinggi yang dapat membahayakan pengguna Jalan lainnya	Pemasangan Speed Bump	Jl.Mukri 2 RT.001/RW.05, Jl. Batu Ampar IV RT.008/RW.05	3 Paket	Fisik

RW	Prioritas	RT	Kode Tracking	Unit Kerja Tujuan	Permasalahan	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Tipe Usulan
RW. 06	1	RT.01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11	JT250167966	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalan kurang terang atau gelap , perlu adanya lampu penerangan	Pembangunan Pencahayaan Kota pada Jalan Lokal dan Lingkungan/MHT/Orang	RT01-6.272132, 106.862673 ,RT02-6.271423, 106.863445 ,RT04-6.269946, 106.863971 ,RT05-6.269226, 106.864443 ,RT07-6.270426, 106.863365 ,RT08-6.270474, 106.862775 ,RT09-6.271380, 106.858864 ,RT10-6.270053, 106.859224 ,RT11-6.269456, 106.865425	26 Titik	Fisik
	2	RT.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10	JT250167978	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Jalan sudah mulai rusak dan berlubang dapat membahayakan pengendara, perlu adanya perbaikan atau peningkatan	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW Kumuh	RT01-6.272250, 106.864395 ,RT02-6.270965, 106.863891 ,RT03-6.270741, 106.865415 ,RT-6.269952, 106.864116 ,RT05-6.269226, 106.864889 ,RT06-6.269614, 106.861830 ,RT08-6.270750, 106.861902 ,RT09-6.270166, 106.860899 ,RT10-6.270681, 106.859861	1710 m	Fisik
	3	RT.04, 05, 06, 08, 09	JT250168031	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Perlu adanya perbaikan dan peningkatan saluran air	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan fisik konstruksi Jalan, Saluran Drainase/ Saluran Tepi Jalan pada RW Kumuh	RT04-6.269949, 106.864211 ,RT05-6.269981, 106.865327 ,RT06-6.269677, 106.862441 ,RT08-6.270477, 106.861877 ,RT09-6.269106, 106.860970	700 m	Fisik
	4	RT.06	JT250170068	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Belum adanya alat peraga untuk permainan PAUD	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (APE) Indoor	Paud Harapan Mulya	1 Paket	Barang
	5	RT.07	JT250170070	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	belum punya alat olahraga tenis meja	Pengadaan peralatan tenis meja	Jl. Kumbang dalam Rt 07 Rw 06	1 Set	Barang

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	
	
	
	
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	 
	 
	
	<p style="text-align: center;">-</p>
	<p style="text-align: center;">-</p>

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	
	
	
	
	

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	
	
	
	
   	
	

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	
	
	
	

Dokumentasi Usulan	Dokumentasi Survey
	
	
	
	
	<p style="text-align: center;">-</p>
	<p style="text-align: center;">-</p>