

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KECAMATAN JATINEGARA
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

Nomor :

Pada hari Selasa tanggal 15 sampai dengan tanggal 15 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Aula Lantai 1 Kantor Camat Jatinegara (Video Conference Zoom), telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- 1 . Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Camat Jatinegara (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kecamatan.
- 2 . Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan) jika ada.
- 3 . Pemaparan hasil Rembuk RW yang telah diverifikasi pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- 4 . Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang Kecamatan terhadap materi yang dipaparkan dalam diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 15 Februari 2022

Jam : 13:00 WIB

Tempat : Aula Lantai 1 Kantor Camat Jatinegara (Video Conference Zoom)

Musrenbang Kecamatan : Jatinegara

MENYEPAKATI

- KESATU : Usulan kegiatan berdasarkan skala Prioritas yang disertai lokasi , prakiraan anggaran serta atribut lainnya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Usulan kegiatan yang belum dapat diakomodir beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
- KEEMPAT : 1 (satu) orang delegasi Ketua Rukun Warga (RW) a.n. Bapak/Ibu RW 11 Kel. Cipinang Cempedak yang akan mewakili para Ketua RW dalam Musrenbang Kota/Kabupaten.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 15 Februari 2022

Mengetahui
Kepala Subanppeko/Kab.

Kecamatan Jatinegara

(Ir. Andono Warih, M.Sc)

(Drs. Rudy Syahrul, M.Si)

NIP :196801091996031001

NIP :197006041998031007

Form MC-2

Mewakili peserta musrenbang Kecamatan Jatinegara

No	Nama	L/P	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan

Catatan:

Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi

Tembusan:

Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

***Pengisian daftar hadir menggunakan google form sesuai tautan yang disediakan pada Pedoman Musrenbang Kecamatan 2022**

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 15 Februari 2022

DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN MENURUT PD/UKPD

Kecamatan : Jatinegara

Tahun : 2022

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Besi Jembatan Telah Rusak,banyaknya Tumpukan Sampah Dan Barang-barang Bekas..menimbulkan Banyak Semut Yang Merayap Ke Salah 1 Rumah.	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	Jembatan Jl. Mulia RT. 009 RW. 08 Kel. Bidaracina Kec. Jatinegara Jakarta Timur	32	M2	Rp. 205.931.264,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
2	Jembatan Diatas Kali Pedati Penghubung Antar Kampung Rendah, Kalau Hujan Besar Jembatannya Terendam Air Kali.	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	Jalan Pedati Rt.005 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara.	20	M2	Rp. 128.707.040,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
3	Jembatan Kali Cipinang Sudah Tidak Layak Digunakan ,	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	jalan Cipinang Pulo RT 0012/012 Cipinang Besar Utara	75	M2	Rp. 482.651.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
4	Jembatan Yang Ada Tidak Layak, Karena Dibangun Dengan Swadaya Masyarakat. Tanpa Pengaman Dan Berbahaya Untuk Anak-anak Dan Kendaraan Motor	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	gang mayong rw 07, cbu	50	M2	Rp. 321.767.600,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
5	Sering Banjir Karena Turap Ambruk Dan Menutup Saluran Air Di Bebera[a Titik	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl gotong royong 1 rt 008/01	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
6	Menjadikan Jalan Pemukiman Rapih Dan Asri Mengingat Saluran Pembuangan Dari Warga Ditutup Bagian Atasnya	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 1 RT.001 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	120	M	Rp. 525.404.280,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
7	Alangkah Nyamannya Bila Saluran / Got Pembuangan Limbah Warga Ditutup Bagian Atasnya Kan Menjadikan Jalan Pemukiman Warga Menjadi Luas Untuk Berlalu Lalang Begitu Pula Anak Anak Bermain Terasa Nyaman.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.003 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	225	M	Rp. 985.133.025,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
8	Saluran Air Tidak Lancar Menyebabkan Banjir Jika Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 017 RW 08	363	M	Rp. 1.589.347.947,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
9	Saluran Air Macet, Tidak Lancar. Butuh Perbaikan Karena Jika Hujan Mudah Sekali Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 015 RW 08	212	M	Rp. 928.214.228,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
10	Saluran Air Butuh Diperbaiki Karena Sudah Tidak Lancar Dan Menyebabkan Mudah Air Tergenang Dan Banjir Jika Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 018 RW 08	169	M	Rp. 739.944.361,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
11	Terdapat Saluran Drainase Yang Tidak Mengalir Dengan Lancar, Beberapa Bagian Rusak Oleh Tikus Dan Penyempitan Jalan Yang Membahayakan Pengguna Sepeda Motor Bila Berpapasan Bisa Jatuh Ke Saluran Drainase. Mohon Bisa Diperbaiki Dengan Menggunakan U - Ditch Dan Saluran Ditutup Agar Jalannya Air Lebih Lancar Dan Terlihat Rapi Serta Aman Bagi Pengguna Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Muara 2 (Gang H. Gantang), RT.013/RW.015, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara	480	M	Rp. 2.101.617.120,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
12	- Got Banyak Yang Tidak Berfungsi/tersumbat Material Lain - Tidak Bertutup Sehingga Sering Menjadi Tempat Membuang Sampah Bagi Yang Lewat (orang2 Di Luar Warga Rt2 Rw15) - banyak Ruas Got Yang Tidak Memiliki Bak Kontrol, Banyak Digunakan Utk Usaha K5 Juga Bagi Orang-orang Yang Tidak Mau Pusing Membersihkan Got Di Depan Rumahnya.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. HH Cipinang Muara III berputar sampai Jl. Cipinang Muara III	360	M	Rp. 1.576.212.840,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
13	Tidak Ada Nya Saluran Air (Got) Di Gg Koperasi ,sehingga Bila Hujan Air Akan Mengalir Di Permukaan Jalan Dan Menjadikan Kondisi Aspal Jalan Itu Cepat Rusak.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.HH Gg.Koperasi RT 04/015 Kel Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur	130	M	Rp. 569.187.970,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
14	Sebaiknya Saluran/got Pembuangan Limbah Warga Ditutup Bagian Atasnya Agar Pengendara Roda Dua Melintasi Agak Leluasa Begitu Pula Anak Anak Bermain Lebih Nyaman.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.009 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	175	M	Rp. 766.214.575,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
15	Perbaiki Saluran Air Karena Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Mutumanikam No.1 Rt 01/011 Bidaracina dari Rt 01 , Rt 04 , Rt 07 dan Rt 09	560	M	Rp. 2.451.886.640,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
16	Saluran Air Tidak Mampu Menampung Air Saat Hujan Karena Sebagai Saluran Muara Dari 3 Rt Namun Diameter Saluran Kecil	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gang Seruni I, RT 14/RW. 06 (Samping Musholla Al-Falah)	4	M	Rp. 17.513.476,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
17	Saluran Air Tidak Jalan Dan Kurang Besar. Harus Ada Perbaikan Saluran Air Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Cipinang Cempedak 2 , no 208-222 . kel: Cipinang Cempedak , kec: Jarinegara	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
18	Perbaiki Saluran Air, Pelebaran Saluran Air Disekitar Rumah Warga , Saluran Nyambung Ke Rt 12 .	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Komplek 10 , jalan cipinang cempedak 1 , rt 13 rw 06. Kel : Cipinang cempedak, kec : Jatinegara .	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
19	Banyak Saluran Air Yang Terbuka Perlu Penutup Saluran / U- Dith	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 02, RT 03, RT 05, RT 06, RT 07, RT 10, RT 11, RT 14, RT 15	700	M	Rp. 3.064.858.300,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
20	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kebon sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec jatinegara Jakarta Tiimur 13330	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
21	Saluran Air Kotor Rusak Parah, Menyebabkan Terganggunya Kesehatan Warga.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Rumah Susun BidaraCina RT 1, RT 3, RT 5, RT 7, RT 9, RT 11, RT 13 Jakarta Timur	937	M	Rp. 4.102.531.753,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
22	Adanya Genangan Air Dari Saluran Drainase Dikarenakan Debit Air Tinggi Ketika Hujan Sehingga Perlu Di Normalisasikan Atau Peningkatan Saluran Dengan Pemasangan U-ditch Ukuran 50 X 60 (Dengan Usulan Gabungan Dari Rt.006,008,009)	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Sepanjang jalan kober pedati RT.006, RT,008,RT,009	260	M	Rp. 1.138.375.940,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
23	Saluran Drainase Terlalu Kecil Dan Semua Air Di Saluran Air Mengalir Ke Wilayah Rt.007 Sebagai Titik Akhir Pembuangan Sehingga Ketika Air Meluap Maka Terjadi Genangan Dan Perlu Peningkatan Atau Perbaikan Saluran Di Wilayah Rt.007	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kober pedati RT.007	270	M	Rp. 1.182.159.630,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
24	Saluran Air Terlalu Kecil Dan Macet Sehingga Kalau Hujan Air Menggenang Ke Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl sensus raya pasar krenso rt 006 rw 04 kelurahan bidaracina	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
25	Banjir Jika Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gang bali jalan jatinegara timur RT 004 / RW 03 Balimester Jatinegara	113	M	Rp. 494.755.697,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
26	Saluran Air Tersumbat Dan Belum Tertutup	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo Maja RT10 RW.11 Kelurahan Cipinang Besar Utara	27	M	Rp. 118.215.963,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
27	Normalisasi Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Besar Utara RT 07 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	10	M	Rp. 43.783.690,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
28	Normalisasi, Penurapan Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinag Pulomaja RT 015 RW011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	113	M	Rp. 494.755.697,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
29	Normalisasi Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 014 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	15	M	Rp. 65.675.535,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
30	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 09 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	5	M	Rp. 21.891.845,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
31	Sering Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JALAN JATINEGARA BARAT IV RT 008 / RW 03 BALIMESTER JATINEGARA	116	M	Rp. 507.890.804,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
32	Kondisi Lubang Got (saluran Air Yang Lama) Sudah Tidak Bisa Menampung Debit Air, Bila Turun Hujan Menyebabkan Banjir Dan Masuk Ke Rumah Warga. Perlunya Dibuat Saluran Air Yang Baru Supaya Tidak Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	GANG REMAJA VI RT. 012 RW. 003 DAN RT. 001, 011, 013, 014, 015 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	250	M	Rp. 1.094.592.250,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
33	Lokasi Jalan Dri Perbatasan Rt.009 Menuju Rt.005 Kalau Hujan Banjir Karena Rendah (pembuatan Saluran Air Kotor) Dan (perbaikan Tebal Jalan) Peninggian Tebal Jalan Dengan Cor Beton 10 Cm Dengan Kemiringan 5 Cm Kearah Timur Dn Pembuatan Salura Air Dg Paralon 3 Ditanam Dalam Selokan Yang Akan Dibuat Lebar 15 Cm, Dalam Nya 15 Cm.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan dari perbatasan RT.009 menuju RT.005	5	M	Rp. 21.891.845,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
34	Banjir Jika Hujan, Saluran Air Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JALAN JATINEGARA BARAT IV RT 005, 006, 007 / RW 03 BALIMESTER, JATINEGARA	345	M	Rp. 1.510.537.305,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
35	Luapan Air Yang Mengakibatkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Panca Warga 31	70	M	Rp. 306.485.830,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
36	Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg. Pancawrga 31 Rt. 004 /05	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
37	Penutup Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg. Pancawarga 31 RT.004/05	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
38	Saluran Air Got Rusakperbaikan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 32-30	118	M	Rp. 516.647.542,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
39	Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg Pancawarga 32-33	300	M	Rp. 1.313.510.700,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
40	Adanya Genangan Air Di Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA V RT 002 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	400	M	Rp. 1.751.347.600,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
41	Aliran Air Tidak Lancar Dan Menggenangi Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA V GANG 12 RT 004 / RW 1 CIPINANG BESAR SELATAN	600	M	Rp. 2.627.021.400,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
42	Saluran Air Terlalu Kecil Sehingga Membuat Genangan Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA I RT 005 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	86.2	M	Rp. 377.415.407,80	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
43	Tutup Saluran Rusak Sehingga Banyak Sampah Dan Membuat Saluran Air Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA I RT 006 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	300	M	Rp. 1.313.510.700,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
44	Belum Ada Sauran Air Dan Membutuhkan Pembanguun Saluran Baru	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA ENAM RT 008 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	83	M	Rp. 363.404.627,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
45	Saluran Rusak Dan Harus Di Perbaiki	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA VI HANG PANCA WARGA 25 RT 009 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	241	M	Rp. 1.055.186.929,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
46	Saluran Air Mampet Total	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA VI RT 010 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
47	Saluran Air Kecil Dan Mampet, Jika Hujan Deras Langsung Terjadi Air Genangan Sehingga Masuk Ke Rumah Warga. Butuh Di Lebarkan Dan Pakai Penutup Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA 29 RT 012 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN (DEKAT LAPANGAN BUU TANGKIS RT 012/01)	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
48	Banyak Saluran Got Di Jalan Mht Rw 08 Yg Sudah Rusak Perlu Ada Perbaikan Dengan Saluran Dengan Tutup Diatasnya	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jalan MHT RT 04.05.06.07.08 rw 08 cbs	500	M	Rp. 2.189.184.500,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
49	Banyak Sampah Yang Tercebur Disaluran Baik Secara Tidak Sengaja Maupun Secara Sengaja Membuang Sampah Ke Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo RT.004 RW.014	187	M	Rp. 818.755.003,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
50	Banyak Sampah Tercebur Disaluran Baik Secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo RT.011 RW.014	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
51	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 001 RW 002 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara	78	M	Rp. 341.512.782,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
52	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 002 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	93	M	Rp. 407.188.317,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
53	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 003 RW 002 Cipinangn Besar Utara Jatinegara	35	M	Rp. 153.242.915,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
54	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 004 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
55	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 006 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
56	Saluran Air Yg Tersedia Dilingkungan Kecil , Sering Mampet Mengakibatkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan jatinegara barat kampung pulo RW 02 Lingkungan RT 01, RT 02,RT 03,RT 05,RT 06,RT 07,RT 08,RT 09,RT 14,RT 17	485	M	Rp. 2.123.508.965,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
57	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	7	M	Rp. 30.648.583,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
58	Perbaikan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	33	M	Rp. 144.486.177,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
59	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 13 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	1.5	M	Rp. 6.567.553,50	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
60	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 03 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	17	M	Rp. 74.432.273,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
61	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Samping rumah bu RW).	35	M	Rp. 153.242.915,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
62	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Di samping rumah Bapak Makmur sampai rumah Ibu Yuyum.	25	M	Rp. 109.459.225,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
63	Peningkatan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 / RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
64	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 / RT 11 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur	10	M	Rp. 43.783.690,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
65	Pengecetan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 12 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	90	M	Rp. 394.053.210,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
66	Perbaikan Dan Peningkatan Saluran Drainase. Kalau Hujan Ngerembes Kerumah Warga-warga Sekitar.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 4 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	13	M	Rp. 56.918.797,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
67	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
68	Pengecetan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 7 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
69	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 6 Jatinegara, Rawa bunga, Jakarta Timur.	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
70	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	290	M	Rp. 1.269.727.010,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
71	Pengecetan Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 11 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	106	M	Rp. 464.107.114,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
72	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	81.6	M	Rp. 357.274.910,40	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
73	Peningkatan Sodetan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RT 8 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur	4	M	Rp. 17.513.476,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
74	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	140	M	Rp. 612.971.660,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
75	Perbaikan Saluran (selokan) Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kmeuning Mede RW 1 RT 3 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
76	Saluran-saluran Air Yang Ada Di Lingkungan Kami Sangatlah Tidak Layak, Karena Kecil Dan Tidak Dapat Menampung Air Hujan Hingga Sering Terjadi Banjir Yang Memasuki Rumah-rumah Warga	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gang Mayong, RW 07, CBU	500	M	Rp. 2.189.184.500,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
77	Perlunya Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo Maja RT.006 RW.11 Kelurahan Cipinang Besar Utara (Depan MCK)	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
78	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 01 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
79	Saluran Air Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.bekasi barat 6 rt 001,rt 002,rt 003,rt 004,rt 005 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	300	M	Rp. 1.313.510.700,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
80	Sering Terjadi Genangan Air Serta Banjir Jika Terjadi Hujan Akibat Pendangkalan Dan Sempitnya Saluran Air / Got Maka Kami Mohon Dapat Di Lakukan Pengerukan, Perbaikan Serta Pelebaran Dengan Penutup Agar Lebih Rapi Dan Aman Di Seluruh Wilayah Rw 06 Cipinang Besar Utara	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Wilayah RW 06 Cipinang Besar Utara	1450	M	Rp. 6.348.635.050,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
81	Belum Ad Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.jatinegara timur 1 rt 005/02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	300	M	Rp. 1.313.510.700,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
82	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 008 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236074500255723 Longitude: 106.878998893259933	25	M	Rp. 109.459.225,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
83	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 07 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236429103494202 Longitude: 106.879308001868921	19	M	Rp. 83.189.011,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
84	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 06 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236439673685815 Longitude: 106.879309597865515	48	M	Rp. 210.161.712,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
85	Seringkali Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 06 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.237005792104442 Longitude: 106.879567455849013	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
86	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 08 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236490522455285 Longitude: 106.878779227628840	10.5	M	Rp. 45.972.874,50	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
87	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, Gg. Pancawarga 31, RT 11 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.235637043365508 Longitude: 106.879197735375257	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
88	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236066245997303 Longitude: 106.879814434401823	18	M	Rp. 78.810.642,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
89	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236155354228432 Longitude: 106.879767149834095	225	M	Rp. 985.133.025,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
90	Jalan Sangat Licin Dan Berbahaya Bagi Pejalan Kaki, Berakibat Sering Terpeleset Dikarenakan Belum Diaspal, Mohon Dapat Ditindak Lanjut.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Cipinang Muara 3, Jalan Batas RT 013/08	633	M2	Rp. 101.280.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
91	Banyak Jalan Di Gang Sudah Berlubang Dan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. T Gang Pancawarna I dan Pancawarna II RT. 005/011	417.3	M2	Rp. 66.768.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
92	Jalan Yang Rusak Sepanjang Kurang Lebih 200 Meter Akibat Pengerjaan Dan Pemasangan Uditch Tahun Lalu	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	sepanjang jl Opini Rt 005/09 Cipinang Muara jatinegara jakarta Timur	578.7	M2	Rp. 92.592.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
93	Jalan Rusak Sebagai Akibat Pembangunan Pemasangan U-ditch Tahun Lalu	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jl kantor berita	445.2	M2	Rp. 71.232.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
94	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Ingin Segera Perbaikan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 004/09	109	M2	Rp. 17.440.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
95	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 008/09	127	M2	Rp. 20.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
96	Tidak Merata Aspal Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 009/09	127	M2	Rp. 20.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
97	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 012/09	101	M2	Rp. 16.160.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
98	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 007/09	138	M2	Rp. 22.080.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
99	Kondisi Jalanan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 006 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	293	M2	Rp. 46.880.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
100	Jalanan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 003 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	787	M2	Rp. 125.920.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
101	Jalanan Mulai Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 002 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	121	M2	Rp. 19.360.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
102	Jalan Atau Gang Di Lingkungan Belum Diaspal Sehingga Banyak Genangan Air Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Lontar RT. 03/RW. 06, Samping Masjid Al- Mustaqim	207	M2	Rp. 33.120.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
103	Jalan Belum Diaspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Taman Cipinang RT.15/RW. 6	3926	M2	Rp. 628.160.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
104	Jalan Lingkungan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cakrawijaya II A Gg. H. Saamin I, II dan III RT.008 RW.014 Kelurahan Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur	203	M2	Rp. 32.480.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
105	Jalan Lingkungan Aspal Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cakrawijaya II A Gg. H. Saamin RT.009 RW.014	396	M2	Rp. 63.360.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
106	Akses Jalan Menuju Sekolah Rusak Menyebabkan Ketika Turun Hujan Jalan Tergenang Dan Mengganggu Mobilitas Anak Sekolah Menuju Sekolah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. D.I Panjaitan Rt.009/02 (Sekolah Al-Bahri), Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	219.8	M2	Rp. 35.168.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
107	Jalan Rusak Sepanjang Jl. Cakra Wijaya I	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Dimulai Pos Satpam yang terletak di per-3-an Jl. Media Massa dan Jl. Cakra Wijaya I lurus masuk kedalam sepanjang jalan kompleks di Jl. Cakra Wijaya I sampai per-3-an antara Jl. Cakra Wijaya IX dan Jl. Cakra Wijaya II. Panjang jalan kurang lebih 190m x Lebar jalan kurang lebih 5m total 950m2	2385	M2	Rp. 381.600.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
108	Pengaspalan Jalan Yang Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl warung asem RT 12 RW 04 no1 Jatinegara Jakarta timur	290	M2	Rp. 46.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
109	Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln warung asem RT 11 RW04 Jatinegara Jakarta timur	290	M2	Rp. 46.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
110	Pengadaan Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln warung asem RT 2 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	290	M2	Rp. 46.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
111	Pengajuan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl warung asem RT 14 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	290	M2	Rp. 46.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
112	Pengadaan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127	M2	Rp. 20.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
113	Pengadaan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127	M2	Rp. 20.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
114	Pengadaan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl Bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	587	M2	Rp. 93.920.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
115	Trotoar Sudah Mulai Rusak Dan Tidak Nyaman Untuk Dilewati Pejalan Kaki Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan cakrawijaya 2 mulai dari depan rumah nomor R-12 hingga R-15 lalu berlanjut ke depan rumah R-1	147	M2	Rp. 23.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
116	Perbaikan Jalan Mht Karena Kebakaran Th 2019	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 001,008,009 RW 02	305	M2	Rp. 48.800.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
117	Jalan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.bekasi barat 1 rt 007 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	427	M2	Rp. 68.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
118	Jalan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pintu Pasar Jatinegara, RT.001/004. Balimester. Jatinegara	2700	M2	Rp. 432.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
119	Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jl otisa80a rt01/rw05	284	M2	Rp. 45.440.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
120	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Ada Jalan Yg Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 4 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	3500	M2	Rp. 560.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
121	Jalan Menipis, Diperlukan Pengaspalan Baru	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 001 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	110	M2	Rp. 17.600.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
122	Aspal Jalan Menipis, Jalan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	247.6	M2	Rp. 39.616.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
123	Pengaspalan Jalan Sudah Banyak Yang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawarga 31 Rt. 004/05	234	M2	Rp. 37.440.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
124	Perawatan & Perbaikan Pelapisan Ulang Jln. Mht	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. MHT bersama Rt. 07-RT. 05	236	M2	Rp. 37.760.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
125	Gang Rusak Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawarga 35 Rt. 010 /05	153	M2	Rp. 24.480.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
126	Jalan Berlobang Dan Belum Ada Aspal Dan Sering Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 8 RT.06 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
127	Beluma Ada Pengaspalan Dan Jalan Berlobang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 8 RT.005 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	300	M2	Rp. 48.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
128	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.001 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
129	Jalan Berlobang Dan Disaat Hujan Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 4 RT.10 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
130	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.009 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
131	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.008 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
132	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.002 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
133	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.07 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
134	Jalan Belum Ada Pengaspalan Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 8 RT.11 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	250	M2	Rp. 40.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
135	Jalan Berlobang Dan Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 8 RT.12 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	350	M2	Rp. 56.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
136	Jalanan Rusak Dan Ada Bekas Galian Proyek Saluran Air. Perlu Dilakukan Pengaspalan Jalan.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Cempedak IV RT 002 RW 003 Di depan rumah ketua RT 002 RW 003	1221	M2	Rp. 195.360.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
137	Jalan Rusak Bekas Galian Saluran Air, Belum Ada Pengaspalan Dari Pihak Terkait.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang cempedak I (depan rumah pak Agus Nadi)	246	M2	Rp. 39.360.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
138	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 006 / RW 001 Cipinang Besar Utara	375	M2	Rp. 60.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
139	Jalan Rusak/ Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT002 / RW 001 Cipinang Besar Utara	137	M2	Rp. 21.920.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
140	Pengadaan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl Bekasi timur II dalam RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127	M2	Rp. 20.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
141	Perbaikan/pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	JL. KEMUNING MEDE BALIMESTER (Pintu Masuk Jl. Kemuning)	250	M2	Rp. 40.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
142	Perbaikan Jalan Lokal Dan Lingkungan Di Wilayah Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	152	M2	Rp. 24.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
143	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 002 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	465	M2	Rp. 74.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
144	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 004 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Marawis RT 004 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	527	M2	Rp. 84.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
145	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 007 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Basuki Rahmat RT 007 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	249	M2	Rp. 39.840.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
146	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 010 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 010 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	269	M2	Rp. 43.040.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
147	Perlunya Perbaikan Jalan Mht Di Rt 011 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 011 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	443	M2	Rp. 70.880.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
148	Perbaikan Jalan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Wedana No. 39 RT. 007 RW. 01, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara - Jakarta Timur	227	M2	Rp. 36.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
149	Diperlukan Perbaikan Jalan Di Jl. Pancawarga Iv Rw 03 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Karena Jalannya Banyak Yang Berlubang Dan Aspal Sudah Mulai Terkelupas Melewati (rt 001,002,003,005,006,008,009)	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga IV melewati RT 001,002,003,005,006,008,009 RW 03 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4000	M2	Rp. 640.000.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
150	Jalan Banyak Berlubang Bekas Galian Dan Aspal Mulai Terkelupas	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	JALAN PANCAWARGA I (MELIPUTI RT. 001,003,004,006,014) KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN	3294	M2	Rp. 527.040.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
151	Adanya Jalanan Yg Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan kebo pala II RT 07 , RT 11 , RT 12 , RT 13 /RW 004 jalan bukit duri permai rt/rw 14/04	1375	M2	Rp. 220.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
152	Perbaikan Jalan Karna Banyak Berlubang Dan Sudah Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan jatinegara barat kampung pulo RW 02 Lingkungan RT 01,RT 02,RT 03,RT 04,RT05,RT 05 RT 07,RT 08,RT 09,RT 12,RT 13,RT 14,RT 15 Kelurahan Kampung melayu	1431	M2	Rp. 228.960.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
153	Jalan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan cipinang Pulo RT.001/012	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
154	Jalan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.002/012	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
155	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.003/012	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
156	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.004/012	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
157	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.005/012	250	M2	Rp. 40.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
158	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.006/012	300	M2	Rp. 48.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
159	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.007/012	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
160	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.008/012 Cipinang Besar Utara	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
161	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	rt 009/012	500	M2	Rp. 80.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
162	Jalan Rusak, Terjadi Genangan Air Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan Cipinang Pulo RT 010/012 cipinang besar utara	400	M2	Rp. 64.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
163	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Terjadi Genangan Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT 0011/012 Kelurahan Cipinang Besar Utara	600	M2	Rp. 96.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
164	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0012/012	400	M2	Rp. 64.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
165	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0014/012	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
166	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0013/012	600	M2	Rp. 96.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
167	Jalan Berlobang Dan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	rt 04/06	50	M2	Rp. 8.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
168	Jalan Rusak Dan Air Tergenang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Swadaya III Rt015/006 Rawabunga Jatinegara	40	M2	Rp. 6.400.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
169	Masih Adanya Jalan Berlobang Lingkungan Rt 1, 5, 8, 14	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Pulo RT 1, 5, 8, 14	600	M2	Rp. 96.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
170	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 015/08 (Gang H Yanto dan Gang Bu Imah)	190	M2	Rp. 30.400.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
171	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 010 dan 016 RW. 08 (samping Warnet Gaul)	125	M2	Rp. 20.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
172	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 003, 012 dan 013 RW. 08	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
173	Jalan-jalan Di Gang Lingkungan Kami Sangatlah Tidak Baik. Ada Yang Berlobang Dan Tidak Rata. Oleh Karena Itu Kami Perlu Perbaikan Jalan Untuk Di Aspal Atau Dicor. Supaya Jalan Bagus, Layak, Dan Dapat Memperlancar Aliran Air Hingga Tidak Ada Yang Menggennang.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gang Mayong, RW -07, CBU	500	M2	Rp. 80.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
174	Jalan Banyak Yang Berlubang Dan Rusak Sehingga Saat Hujan Serung Banjir	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.012 RW.07 Gg. 8 Ujung dan Rt 014 Rw.07 Gg, 8 tengah, Kel. Kampung Melayu kec. Jatinegara jakarta timur	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
175	Banyaknya Jalan Yang Rusak Akibat Tergenangnya Air Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.003 Rw.07 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
176	Banyaknya Jalan Yang Berlubang Dan Dan Licin Sehingga Banyak Anak Yang Jatuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.005 rw.07 Gg.2 Kel. Kampung Melayu, Kec. jatinegara	250	M2	Rp. 40.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
177	Banyaknya Jalan Berlubang Dan Rusak Serta Licin Sehingga Banyak Anak-anak Terjatuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Tanah Rendah Rt.006 rw.07 kel. Kampung melayu Kec. Jatinegara jakarta timur	80	M2	Rp. 12.800.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
178	Banyaknya Jalan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.007 Rw.07 Gg. 4 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
179	Jalan Tembus Lebih Rendah Dari Oada Parit Dan Berlubang Sering Banjir Saat Turun Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.011 Rw.07 Gg. 5 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
180	Banyaknya Jalan Yang Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.18 rw.07 Gg.7 kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta timur	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
181	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Mulia Raja RT 015, RW 02, Cip. Besar Sealatan Latitude: -6.235158940023605 Longitude: 106.878384757960362	225	M2	Rp. 36.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
182	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 14 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236813320682645 Longitude: 106.878567559915254	90	M2	Rp. 14.400.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
183	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 8 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236428373288947 Longitude: 106.878799978153125	10.5	M2	Rp. 1.680.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
184	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.237154403795512 Longitude: 106.878826401465872	150	M2	Rp. 24.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
185	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarg 2, RT 4 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.237683922003483 Longitude: 106.878739412973403	22.5	M2	Rp. 3.600.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
186	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236096981145804 Longitude: 106.879763747458540	18	M2	Rp. 2.880.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
187	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236181313890424 Longitude: 106.879824154391500	15	M2	Rp. 2.400.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
188	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.235916744139216 Longitude: 106.879763408626317	24	M2	Rp. 3.840.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
189	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236139105854260 Longitude: 106.879827838788700	25	M2	Rp. 4.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
190	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236221194481772 Longitude: 106.879835310833300	25	M2	Rp. 4.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
191	Rusak Nya Jalan Lokal/jalan Lingkungan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Jembatan Rt 008/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
192	Jalan Lingkungan Yang Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Jembatan Rt 002 / Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	110	M2	Rp. 17.600.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
193	Kondisi Jalan Yang Gelap Gulita Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.004 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
194	Kondisi Jalan Yang Gelap Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur VI RT.012 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
195	Kurangnya Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.001 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
196	Jalanan Pemukiman Yang Kondisi Sekarang Gelap Saat Malam Hari.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.003 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
197	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan, Sehingga Jalan Lingkungan Dan Mht (dekat Sekolah Al-bahri) Menjadi Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan D.I Panjaitan Kebon Nanas Selatan Rt.009/02, samping masjid Al-Bahri dan Sekolah Al Bahri, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
198	Kondisi Jalan Yang Gelap Gulita Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.007 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
199	Gelap Dan Banyak Orang Berkerumun Sehingga Menimbulkan Kerawanan Untuk Rt 001 (2 Titik), Rt 005 (2 Titik), Rt 008 (2 Titik), Rt 009 (2 Titik), Rt 013 (2 Titik), Rt 014 (2 Titik), Rt 015 (2 Titik)	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 001 (2 titik), RT 005 (2 titik), RT 008 (2 titik), RT 009 (2 titik), RT 013 (2 titik), RT 014 (2 titik), RT 015 (2 titik)	14	Unit	Rp. 112.425.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
200	Menjadikan Jalan Pemukiman Terang Benderang Mengingat Bila Ada Pencahayaannya Sehingga Rawan Bahaya Berkurang Untuk Itu Dimohon Agar Diadakan Pencahayaan Dilingkungan Pemukiman	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Bali 2 RT.007 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
201	Menjadikan Jalan Pemukiman Terang Benderang Oleh Pencahayaan Lampu Pju Sehingga Tidak Membayakan Pengguna Jalan Serta Pencegahan Kejahatan Karena Lampu Pju Tidak Ada	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.008 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
202	Jalan Pemukiman Warga Menjadi Terang Benderang Mengingat Adanya Pencahayaan Oleh Pju Apabila Hal Ini Bisa Terlaksana Pengadaan Lampu Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.0012 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
203	Agar Jalan Permukiman Terang Benderang Karena Adanya Pencahayaan Namun Sebelumnya Jalan Pemukiman Gelap Gulita, Maka Diusulkan Adanya Pencahayaan Jalan Pemukiman	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali RT.003 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
204	Jalan Disisi Sebelah Kanan Sdn 18 Cipinang Indah Masih Gelap Perlu Adanya Penerangan/ Pencahayaan Yang Menuju Ke Mushollah Al Iman Akan Terasa Nyaman Bila Ada Pencahayaan Dari Pju Dki	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.0010 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
205	Kondisi Jalan Yang Gelap Dan Keamanan Lingkungan Dan Orang (warga) Usulan : Pemasangan Tiang Baru, Pencahayaan Lampu Pada Jalan Dan Mengganti Tiang Listrik Yang Sudah Kropos	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.004/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2299859,106.8702651)	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
206	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Dan Keamanan Lingkungan (rawan) Usulan : Pemasangan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.013/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.228185,106.8722174)	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
207	Kurangnya Pencahayaan Di Lokasi Sehingga Rawan Tindak Kejahatan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Elok 1, Taman Blok S	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
208	Di Beberapa Lokasi Di Wilayah Rw 06 Tepatnya Di Wilayah Rt 11 Dan Rt 07 Cipinang Besar Utara Butuh Penerangan Jalan Di Titik Tersebut Sudah Terdapat Tiang Untuk Penunjang . Mohon Di Bantu 5 Lokasi Sudah Tersedia Tiang Listrik Dan 2 Titik Permohonan Baru	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Wilayah RT 7 dan RT 11 RW 06 Cipinang Besar Utara	7	Unit	Rp. 56.212.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
209	Pencahayaan Sekitar Wilayah Kurang Memadai	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Asem RT 014 RW 02, Gg. Pertama RT 004 RW 02	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
210	Jalan Gelap Kurang Pencahayaan Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Kebon sayur I RT 009 RW 015 Kel. Bidara Cina kec. Jatinegara	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
211	Kurangnya Penerangan Pada Jalan Dan Gang Lingkungan Rw 013	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Lingkungan RW 013	5	Unit	Rp. 40.152.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
212	Lampu Jalan Kurang Terang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JALAN JATINEGARA BARAT II RT 012, 013 RW 03 BALIMESTER JATINEGARA	8	Unit	Rp. 64.243.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
213	Penerangan Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 12/ RW 07 Lokasi depan rumah no 7, 45,32,37	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
214	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT01 RW07 Gang Masjid Baitusshodiqin	6	Unit	Rp. 48.182.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
215	Lampu Jalan Kurang Terang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	gang bali jalan jatinegara timur RT 004 RW 03 Balimester Jatinegara	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
216	Lampu Kurang Terang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan Jatinegara Barat IV dalam RT 008 RW 03 Balimester Jatinegara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
217	Penerangan Untuk Warga Dalam Gang, Penambahan Tiang Untuk Penempelan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Panca Warga 31, Rt.03	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
218	Gelap Dan Sering Terjadi Kehilangan Kendaraan Warga	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.07 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Provinsi Jakarta Timur	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
219	Lampu Gelap Belum Ada Lampu Tempat Lalu Lalang Orang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Rusun Cipinang Besar Selatan blok B Rt. 016/05	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
220	Masih Banyak Lokasi Di Rw 8 Yg Kurang Pencahayaan Di Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan MHT RT 04.02.03.07.011 RW 08 CBS	10	Unit	Rp. 80.304.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
221	Jalan Mht Terdapat Tiang Listrik Pln Tetapi Belum Ada Lampu Penerangan Jalan Dan Kondisi Gelap.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT.009, RT.010, RT.011 - RW.05, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur	7	Unit	Rp. 56.212.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
222	Jalan Dilingkungan Warga Sangat Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jln kampung pulo RT 014 RW 002 kel.kampung melayu	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
223	Pencahayaan Jalan Gelap, Rawan Tindak Kriminalitas	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JALAN CIPINANG PULO RT 006/012	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
224	Pencahayaan Jalan Gelap, Rawan Tindak Kriminalitas Dan Tempat Nongkrong Anak-anak Setiap Malam	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan Cipinang Pulo RT.0012/012 Cipinang Besar Utara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
225	Jalan Gelap Dan Rawan Sekali Tindak Kriminial	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0010/012 Kelurahan Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
226	Pencahayaan Kurang / Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan swadaya IV Rt09 Rw06 Rawabunga Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
227	Jalan Gelap Sering Dilalui	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Swadaya III Rt.014/006 Rawabunga Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
228	Kurangnya Pencahayaan Di Lingkungan Rt 13 Khususnya Di Lapangan Yang Sering Dipakai Untuk Kegiatan Rt	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Pulo RT 13	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
229	Lampu Penerangan Jalan Mati	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan kebon pala II rt.08/05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
230	Jalan Gelap Tidak Ada Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Bekasi Timur II RT002 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
231	Tidak Ada Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Haji Kaiman RT002 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
232	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt08	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kober RT008 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
233	Kurangnya Lampu Penerangan Di Lingkungan Rt04	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT004 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
234	Kurangnya Lampu Penerangan Di Lingkungan Rt10	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kober RT10 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
235	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt09	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT009 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
236	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Mulia Raja RT 015, RW 02, Cip. Besar Sealatan Latitude: -6.235133528679367 Longitude: 106.878400607705046	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
237	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 2 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236206865803132 Longitude: 106.880278854269292	4	Unit	Rp. 32.121.600,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
238	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 02, Cipinang Besar Selatan (Dekat Pabrik Cincin) Latitude: -6.236722982276665 Longitude: 106.878884634355074	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
239	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt 06	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT006 RW05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
240	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 002, Cipinang Besar Selatan (Perbatasan antara RT 5 dengan RT 6) Latitude: -6.236746733634709 Longitude: 106.879181790220940	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
241	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 007/Rw 06 Kel Cipinang Besar Selatan Kec jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
242	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 010/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. jatinegara Jakarta Timur 1. Gg. Salamuminin 2. Unit Area Pemakaman Wakaf Rt 010/06 3. Gg. Kh. Abd Hasyim	8	Unit	Rp. 64.243.200,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
243	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 011/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
244	Kurang Nya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 012 / Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. jatinegara	6	Unit	Rp. 48.182.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
245	Kurangnya Pencahayaan Dijalan Lingkungan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 003 / Rw 06 Kel Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	3	Unit	Rp. 24.091.200,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
246	Kurang Nya Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 006 / Rw 006 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
247	Kurangnya Pencahayaan Dimalam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 002/ Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
248	Butuh Kursi Roda Dewasa	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
249	Butuh Kursi Roda Dewasa	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
250	Banyaknya Lansia Yang Membutuhkan Alat Gerak Bantu Jalan	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	4	Unit	Rp. 11.000.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
251	Pengadaan Alat Kesehatan Masyarakat Kursi Roda	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	2	Unit	Rp. 5.500.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
252	Kurangnya Alat Bantu Disabilitas Kursi Roda	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
253	Kurangnta Alat Bantu Disabilitas Kursi Roda	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
254	Kurangnya Alat Bantu Disabilitas Berupa Kursi Roda	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
255	Lansia Dan Disabilitas Tidak Mempunyai Kursi Roda Dewasa	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	3	Unit	Rp. 8.250.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
256	Lapangan Bulu Tangkis Sebagai Sarana Olah Raga Warga Sudah Rusak Dan Perlu Adanya Perbaikan	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Taman Interaksi Sosial Cipinang Pulo RT.0010/012	1	Unit	Rp. 96.191.743,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
257	Perbaikan Lapangan Bulu Tangkis	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jalan O, Rt.07/01 Cipinang Muara	1	Unit	Rp. 96.191.743,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
258	Lapangan Badminton Sudah Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jl. Ros Merah Raya	1	Unit	Rp. 96.191.743,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
259	Lapangan Bultangkis Rusak Parah, Warga Tidak Bisa Menggunakannya Untuk Kegiatan Berolahraga	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Rumah Susun BidaraCina Blok 1 Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 96.191.743,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
260	Kebutuhan Akan Sarana Olahraga Bulutangkis Yang Telah Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1	Unit	Rp. 96.191.743,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
261	Tidak Adanya Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Taman Hijau Daun Rt.007 Rw.011	1	Paket	Rp. 5.500.000,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
262	Perbaikan Jaring Lapangan Yang Sudah Rusak	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Taman MACAW , Jalan inspeksi Saluran rt006/010 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakata Timur	1	Paket	Rp. 5.500.000,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
263	Karena Sudah Terlalu Lama Digunakan Dan Faktor Cuaca Panas Dan Hujan Yang Menyebabkan Jaring Pengaman Lapangan Olahraga Futsal Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1	Paket	Rp. 5.500.000,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
264	Lapangan Basket Sudah Tidak Layak Pakai Karena Usia, Sudah Tidak Dapat Digunakan Kembali.	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	Jl. Ros Merah II	1	Unit	Rp. 270.543.504,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
265	Kebutuhan Akan Sarana Olahraga Futsal Yang Telah Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1	Unit	Rp. 210.238.050,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
266	Butuh Alat Olah Raga	Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan Lainnya	-	1	Paket	Rp. 7.672.940,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
267	Kurangnya Keahlian Warga Sehingga Meningkatkan Angka Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
268	Bisa Mengemudi Belum Punya Sim	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
269	Banyak Yang Belum Bisa Mengemudi Mobil Diharapkan Dengan Adanya Pelatihan Ini Bisa Membantu Untuk Warga Rw 04 Yaitu Rt 003 (1), Rt 04 (1), Rt 05 (1), Rt 07 (1), Rt 12 (1), Rt 013 (1)	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
270	Belum Memiliki Sim	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
271	Kurangnya Keahlian Warga Sehingga Meningkatkan Angka Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
272	Ingin Punya Keahlian Mengemudi Untuk Bekal Mencari Pekerjaan	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	8	Orang	Rp. 20.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
273	Belum Punya Sim	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
274	Belum Punya Sim	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
275	Banyak Yg Menganggur Dan Tidak Punya Keahlian Mengemudi	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	25	Orang	Rp. 62.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
276	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Masyarakat Kurang	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	24	Orang	Rp. 60.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
277	Kurangnya Keterampilan Masyarakat Yang Berdampak Sulitnya Mencari Pekerjaan	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	6	Orang	Rp. 15.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
278	Tingkat Pengangguran Masih Tinggi	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
279	Kurangnya Keterampilan Masyarakat	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
280	Sulitnya Untuk Mencari Pekerjaan, Untuk Itu Dibutuhkan Keahlian Seseorang, Untuk Dapat Mencari Alternatif Pekerjaan Seperti Menjadi Driver.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	5	Orang	Rp. 12.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
281	Sulitnya Untuk Mencari Pekerjaan, Untuk Itu Dibutuhkan Keahlian Seseorang, Untuk Dapat Mencari Alternatif Pekerjaan Seperti Menjadi Driver.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
282	Sulit Mencari Kerja, Membutuhkan Tenaga Ahli, Untuk Itu Perlu Adanya Pelatihan Menyetir Mobil	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
283	Sulitnya Untuk Mencari Pekerjaan, Untuk Itu Dibutuhkan Keahlian Seseorang, Untuk Dapat Mencari Alternatif Pekerjaan Seperti Menjadi Driver.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
284	Mebutuhkan Pelatihan Mengemudi Sim A Untuk Mencari Pekerjaan Sebagai Driver	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
285	Belum Bisa Mengemudikan Kendaraan Roda 4 Guna Meningkatkan Kemampuan Diri Dlm Mencari Pekerjaan.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
286	Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Keahlian Dan Terdampak Pandemi Covid-19	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
287	Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Keahlian Dan Terdampak Pandemi Covid-19	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
288	Banyaknya Pengangguran Karena Kurangnya Keahlian Dan Terdampak Pandemi Covid-19	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
289	Tidak Bisa Mengemudi Mobil Dan Belum Memiliki Sim A	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	7	Orang	Rp. 17.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
290	Banyaknya Warga Yg Ingin Belajar Menyetir Untuk Melamar Pekerjaan	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	42	Orang	Rp. 105.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
291	Belum Punya Keterampilan Mengemudi Untuk Jadi Supir Online	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	4	Orang	Rp. 10.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
292	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	6	Orang	Rp. 15.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
293	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
294	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
295	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	3	Orang	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
296	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
297	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	7	Orang	Rp. 17.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
298	Kebutuhan Akan Sim A Bagi Warga Yang Akan Melamar Pekerjaan Dengan Keterbatasan Biaya.	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
299	Pelatihan Kerja Untuk Bekerja	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
300	Pelatihan Sim A Unuk Mencari Dan Mendapatkan Pekerjaan Dengan Mudah	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
301	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.08/05	80	M	Rp. 350.269.520,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
302	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.07/05	80	M	Rp. 350.269.520,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
303	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.09/05	90	M	Rp. 394.053.210,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
304	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala I rt.02/05	400	M2	Rp. 64.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
305	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon pala I rt. 03/05	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
306	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.07/05	50	M2	Rp. 8.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
307	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.08/05	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
308	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.09/05	50	M2	Rp. 8.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
309	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Kebon Pala I rt,01/05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
310	Pelatihan Mengemudi Sim A Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Wilayah Rw 03	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	1	Orang	Rp. 2.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
311	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	2	Orang	Rp. 5.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
312	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	4	Orang	Rp. 10.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
313	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	9	Orang	Rp. 22.500.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
314	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	8	Orang	Rp. 20.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
315	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Mengemudi Sim A	-	6	Orang	Rp. 15.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
316	Siaga Bencana	Pelatihan Dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	-	1	Orang/rw	Rp. 16.114.953,00	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
317	Banyaknya Minat Warga Yang Ingin Berolahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
318	Banyaknya Warga Yang Minat Untuk Berolahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
319	Dibutuhkan Sarana Olah Raga Untuk Kesehatan Warga Dan Untuk Sarana Olah Raga Anak-anak Guna Menunjang Prestasi Olahraga Di Lingkungan Rt.011 Rw.015	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
320	Pengadaan Olahraga Tenis Meja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
321	Tidak Adanya Saran Alat Fasilitas Olahraga.	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
322	Kurangnya Sarana Olahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
323	Kurangnya Fasilitas Olahraga Tenis Meja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
324	Tidak Ada Sarana Untuk Olah Raga, Khususnya Tenis Meja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
325	Belum Adanya Sarana Olah Raga Tenis Meja, Sementara Banyaknya Peminat Warga Untuk Olah Raga Tersebut, Usulan Ini Sdh Diajukan Sejak Tahun 2019 Tapi Hanya Dijanji Janjikan Saja Namun Belum Direalisasikan.	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
326	Supaya Warga Lebih Giat Berolahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
327	Kurang Nya Sarana Olahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
328	Kurang Nya Fasilitas Olahraga Untuk Kesehatan	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
329	Pengadaan Alat-alat Tenis Meja Karna Kekurangan Peralatan Supaya Warga Aktif Dalam Bidang Tenis Meja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
330	Tidak Ada Sarana Olahraga Tenis Meja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
331	Mebutuhkan Sarana Olahraga Untuk Aktivitas Remaja	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
332	Kurang Adanya Peralatan Olahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
333	Kurangnya Fasilitas/perengkapan Olahraga Untuk Kegiatan Warga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
334	Perlunya Pengadaan Peralatan Tenis Meja Untuk Warga Rt 005, Rt 010 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
335	Tidak Adanya Alat/sarana Olahraga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
336	Kurangnya Fasilitas/perengkapan Olahraga Untuk Kegiatan Warga	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Unit	Rp. 7.375.500,00	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
337	Tidak Memiliki Alat Musik Hadroh Di Majelis Talim	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
338	Tidak Memiliki Alat Musik Hadroh Untuk Majelis Talim	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
339	Mengajukan Bantuan 1 (Satu) Set Alat Musik Hadroh Untuk Meningkatkan Kreatifitas Dan Pengembangan Kesenian Islami Dilingkungan Kami.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
340	Belum Mempunyai Alat Musik Hadroh Usulan : Pengadaan Alat Musik Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
341	Belum Mempunyai Alat Musik Hadroh Usulan : Pengadaan Alat Musik Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
342	Belum Mempunyai Alat Musik Hadroh Usulan : Pengadaan Alat Musik Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
343	Kurangnya Fasilitas Kesenian Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
344	Belum Tersedianya Alat Musik Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
345	Belum Adanya Peralatan Penunjang Kesenian Islam Di Lingkungan Rt 7, 10, 11, 13, 14	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	5	Unit	Rp. 32.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
346	Kurangnya Alat Kesenian Berupa Alat Musik Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
347	Belom Adanya Alat Musik Hadroh Sebagai Alat Kesenian Di Wikayah Kami	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	3	Unit	Rp. 19.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
348	Majlis Taklim Belum Memiliki Alat Kesenian Hadroh	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	2	Unit	Rp. 13.000.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
349	Ingin Meningkatkan Kreativitas Warga Rw 03 Di Bidang Kesenian. Terutama Dalam Mengembangkan Acara Keagamaan Di Lingkungan Rw 03.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	5	Unit	Rp. 32.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
350	Mebutuhkan Sarana Kegiatan Untuk Keagamaan	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
351	Tidak Adanya Peralatan Hadroh Untuk Majlis Taklim	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
352	Mebutuhkan Sarana Untuk Kegiatan Keagamaan	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
353	Tidak Ada Sarana Untuk Kegiatan Keagamaan Di Majelis Taklim Kami	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
354	Kurangnya Fasilitas Untuk Pengajian Atau Majelis Taklim . Khususnya Bidang Kerohisan Agar Pemuda Lebih Mempunyai Kegiatan Dalam Mengaji Dan Mengikuti Majelis Taklim. Membutuhkan Alat Musik Hadroh . (1 Paket Unit Hadroh)	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
355	Belum Adanya Alat Untuk Mendukung Kegiatan Pendidikan, Kebudayaan Dan Agama Untuk Meningkatkan Pemahaman Dan Penguasaan Warga Dalam Kesenian Yang Bernuansa Islami.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	2	Unit	Rp. 13.000.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
356	Membutuhkan Alat Hadroh Untuk Kegiatan Keagamaan Di Majelis Taklim Kami.	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
357	Tidak Adanya Alat Musik Hadroh Di Majelis Ta'lim Al-hikmah	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
358	Untuk Menghidupkan Semangat Remaja Serta Menjaga Regenerasi, Sebagai Penyalur Potensi Bakat Serta Seni Dalam Bidang Musik Marawis Serta Mengisi Kegiatan - Kegiatan Yang Bersifat Positif Dan Baik Maka Kami Remaja Rw 06 Sangat Membutuhkan Alat Musik Marawis. Terutama Di Rt 02 Rt 06 Rt 09 Dan Rt 10	Pengadaan Alat Musik Marawis	-	4	Unit	Rp. 24.360.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
359	Agar Warga Bisa Melestarikan Kesenian Seni Musik Marawis	Pengadaan Alat Musik Marawis	-	1	Unit	Rp. 6.090.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
360	Belum Ada Rak Untuk Menyimpan Buku Anak Anak Paud	Pengadaan Rak Buku	-	1	Unit	Rp. 3.000.000,00	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
361	Belum Tersedia Nya,rak Atau Tempat Penyimpanan Buku Baca Untuk Anak Paud Dan Berkas-berkas Serta Arsip Rw Dan Rt...	Pengadaan Rak Buku	-	2	Unit	Rp. 6.000.000,00	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Di Tahun 2023	
362	Keperluan Untuk Sarana Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
363	Tidak Adanya Alat Peraga Bermain Anak-anak Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
364	Pengadaan Ape Indoor	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
365	Tidak Adanya Sarana Alat Permainan Edukatif (ape) Paud Indoor	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
366	Penyediaan Alat Peraga Edukatif Ape (indoor) Guna Meningkatkan Kreatifitas Dan Semangat Belajar Untuk Anak Pendidikan Usia Dini (paud)	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
367	Kurangnya Fasilitas Ape Indoor Untuk Anak Paud Dikarenakan Rusak	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
368	Hampir Semua Ape Indoor Di Paud Kami Rusak Terendam Banjir, Sehingga Kurang Nya Sarana Alat Peraga	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
369	Ape Indoor Rusak Sehingga Anak Didik Tidak Bisa Belajar Secara Maksimal Sejak Berdiri Tahun 2012 Belum Pernah Menerima Ape Indoor Anggaran Apbd Maupun Apbn Sudah 4 Tahun Mengajukan Usulan Di Musrenbang Untuk Pengadaan Ape Indoor Tidak Pernah Terealisasi Poposal Serta Lampiran Dokumen Pun Sudah Di Sertakan Tapi Tidak Pernah Di Kabulkan	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
370	Kurangnya Ape Indoor Yang Dibutuhkan Oleh Bkb Paud Harapan Ibu	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
371	Kurang Memadainya Alat Ape Paud Di Lingkungan Rt 12	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
372	Kurangnya Ape Pada Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	2	Paket	Rp. 8.260.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
373	Kurang Nya Sarana Dan Prasarana Ape Indoor Untuk Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
374	Kurangnya Fasilitas Ape Indoor Untuk Paud Flamboyan.	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Indoor	-	1	Paket	Rp. 4.130.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
375	Tidak Adanya Ape Outdoor Di Halaman Bkb Paud Widuri	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
376	Tidak Adanya Alat Peraga Outdoor Bermain Anak-anak Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
377	Pengadaan Ape Outdoor	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
378	Ape Out Door Paud Permata Sari Sudah Rusak	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
379	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Ape Outdoor Untuk Paud	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
380	Kurangnya Fasilitas Alat Peraga Edukasi Outdoor Untuk Paud Seroja	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
381	Bkb Paud Manyar 014 Belum Mempunyai Ape Outdoor	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
382	Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Paud Rajawali Rw 08	Penyediaan Alat Peraga Edukasi (ape) Outdoor	-	1	Paket	Rp. 13.450.000,00	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
383	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 2, 5, 9, 12	Pengadaan Cangkrang	-	13	Buah	Rp. 2.645.500,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
384	Alat Kebersihan Kyrang Memadai (usulan Untuk Seluruh Rw)	Pengadaan Cangkrang	-	106	Buah	Rp. 21.571.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
385	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 2, 5, 9, 11, 12, 14	Pengadaan Cangkul	-	17	Buah	Rp. 3.740.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
386	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	55	Buah	Rp. 36.294.500,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
387	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14	Pengadaan Gerobak Celeng	-	19	Buah	Rp. 12.538.100,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
388	Alat Kebersihan Kurang Memadai (usulan Untuk Seluruh Rw)	Pengadaan Gerobak Celeng	-	106	Buah	Rp. 69.949.400,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
389	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 2, 5, 8, 12	Pengadaan Karung Plastik	-	100	Buah	Rp. 311.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
390	Alat Kebersihan Kurang Memadai	Pengadaan Karung Plastik	-	9000	Buah	Rp. 27.990.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
391	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 1, 2, 5, 8, 9, 12, 14	Pengadaan Sapu Lidi	-	35	Buah	Rp. 1.789.900,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
392	Kurangnya Sapu Lidi	Pengadaan Sapu Lidi	-	10	Buah	Rp. 511.400,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
393	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Sekop	-	77	Buah	Rp. 7.946.400,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
394	Alat Kebersihan Kurang Memadai (usulan Untuk Seluruh Rw)	Pengadaan Sekop	-	106	Buah	Rp. 10.939.200,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
395	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14	Pengadaan Serokan Sampah	-	20	Buah	Rp. 1.225.200,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
396	Belum Ada Serokan Sampah	Pengadaan Serokan Sampah	-	10	Buah	Rp. 612.600,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
397	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Rw 05 Untuk Kegiatan Kerja Bakti Tingkat Rw Maupun Kelurahan.	Pengadaan Sapu Lidi	-	70	Buah	Rp. 3.579.800,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
398	Tidak Ada Alat Kebersihan Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Cangkrang	-	12	Buah	Rp. 2.442.000,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
399	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rw	Pengadaan Cangkrang	-	11	Buah	Rp. 2.238.500,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
400	Kurangnya Alat Kebersihan	Pengadaan Cangkrang	-	14	Buah	Rp. 2.849.000,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
401	Tidak Ada Alat Kebersihan	Pengadaan Cangkul	-	24	Buah	Rp. 5.280.000,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
402	Tidak Ada Alat Kebersihan Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Gerobak Celeng	-	3	Buah	Rp. 1.979.700,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
403	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Rw 05 Untuk Kegiatan Kerja Bakti Tingkat Rw Maupun Kelurahan.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	3	Buah	Rp. 1.979.700,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
404	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rw	Pengadaan Gerobak Celeng	-	3	Buah	Rp. 1.979.700,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
405	Kurangnya Sarana Kebersihan	Pengadaan Karung Plastik	-	450	Buah	Rp. 1.399.500,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
406	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Rw 05 Untuk Kegiatan Kerja Bakti Tingkat Rw Maupun Kelurahan.	Pengadaan Karung Plastik	-	700	Buah	Rp. 2.177.000,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
407	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rw	Pengadaan Karung Plastik	-	250	Buah	Rp. 777.500,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
408	Kurangnya Alat Kebersihan	Pengadaan Karung Plastik	-	450	Buah	Rp. 1.399.500,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
409	Tidak Ada Alat Kebersihan	Pengadaan Karung Plastik	-	600	Buah	Rp. 1.866.000,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
410	Tidak Ada Alat Kebersihan Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Sapu Lidi	-	60	Buah	Rp. 3.068.400,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
411	Kurangnya Sarana Alat Kebersihan Untuk Menunjang Kebersihan	Pengadaan Sapu Lidi	-	45	Buah	Rp. 2.301.300,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
412	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rw	Pengadaan Sapu Lidi	-	55	Buah	Rp. 2.812.700,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
413	Kurangnya Alat Kebersihan	Pengadaan Sapu Lidi	-	70	Buah	Rp. 3.579.800,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
414	Kurangnya Alat Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	28	Buah	Rp. 2.889.600,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
415	Tidak Ada Alat Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	24	Buah	Rp. 2.476.800,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
416	Kurangnya Sarana Alat Kebersihan	Pengadaan Serokan Sampah	-	45	Buah	Rp. 2.756.700,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
417	Kurangnya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rw	Pengadaan Serokan Sampah	-	55	Buah	Rp. 3.369.300,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
418	Kurangnya Alat Kebersihan	Pengadaan Serokan Sampah	-	70	Buah	Rp. 4.288.200,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
419	Tidak Ada Alat Kebersihan	Pengadaan Serokan Sampah	-	60	Buah	Rp. 3.675.600,00	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
420	Tidak Adanya Alat Kebersihan Di Rw 03	Pengadaan Cangkrang	-	20	Buah	Rp. 4.070.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
421	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Cangkrang	-	2	Buah	Rp. 407.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
422	Kurangnya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Cangkrang	-	20	Buah	Rp. 4.070.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
423	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Berupa Cangkrang	Pengadaan Cangkrang	-	20	Buah	Rp. 4.070.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
424	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Cangkrang	-	7	Buah	Rp. 1.424.500,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
425	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Cangkrang	-	22	Buah	Rp. 4.477.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
426	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Cangkrang	-	14	Buah	Rp. 2.849.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
427	Tidak Adanya Alat Kebersihan Dilingkungan Rw 03	Pengadaan Cangkul	-	20	Buah	Rp. 4.400.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
428	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Cangkul	-	11	Buah	Rp. 2.420.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
429	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Cangkul	-	2	Buah	Rp. 440.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
430	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Cangkul	Pengadaan Cangkul	-	20	Buah	Rp. 4.400.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
431	Minim Alat Keersihan	Pengadaan Cangkul	-	9	Buah	Rp. 1.980.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
432	Kurangnya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Cangkul	-	20	Buah	Rp. 4.400.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
433	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Cangkul	-	14	Buah	Rp. 3.080.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
434	Tidak Adanya Alat Kebersihan Di Rw 03	Pengadaan Gerobak Celeng	-	10	Buah	Rp. 6.599.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
435	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Keperluan Masyarakat	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
436	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	11	Buah	Rp. 7.258.900,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
437	Kurangnya Alat Kebersihan Kerja Bakti Di Lmbgkungan Rw05	Pengadaan Gerobak Celeng	-	20	Buah	Rp. 13.198.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
438	Kurangmya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Gerobak Celeng	-	20	Buah	Rp. 13.198.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
439	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	5	Buah	Rp. 3.299.500,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
440	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Gerobak Celeng	-	14	Buah	Rp. 9.238.600,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
441	Untuk Kebutuhan Kerja Bakti Rw 03	Pengadaan Karung Plastik	-	500	Buah	Rp. 1.555.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
442	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Karung Plastik	-	20	Buah	Rp. 62.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
443	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Berupa Karung Plastik	Pengadaan Karung Plastik	-	20	Buah	Rp. 62.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
444	Kurangnya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Karung Plastik	-	500	Buah	Rp. 1.555.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
445	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Karung Plastik	-	6	Buah	Rp. 18.660,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
446	Butuh Alat Kebersihan Di Rw 03	Pengadaan Sapu Lidi	-	40	Buah	Rp. 2.045.600,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
447	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Sapu Lidi	-	5	Buah	Rp. 255.700,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
448	Kurangnya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Sapu Lidi	-	20	Buah	Rp. 1.022.800,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
449	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Berupa Sapu Lidi	Pengadaan Sapu Lidi	-	20	Buah	Rp. 1.022.800,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
450	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Sapu Lidi	-	13	Buah	Rp. 664.820,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
451	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Sapu Lidi	-	22	Buah	Rp. 1.125.080,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
452	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Sapu Lidi	-	14	Buah	Rp. 715.960,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
453	Alat Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	20	Buah	Rp. 2.064.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
454	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Sekop	-	2	Buah	Rp. 206.400,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
455	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Berupa Sekop	Pengadaan Sekop	-	20	Buah	Rp. 2.064.000,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
456	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	9	Buah	Rp. 928.800,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
457	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	11	Buah	Rp. 1.135.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
458	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Sekop	-	14	Buah	Rp. 1.444.800,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
459	Tidak Adanya Alat Kebersihan Di Rw 03	Pengadaan Serokan Sampah	-	20	Buah	Rp. 1.225.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
460	Pengadaan Barang Kebersihan Untuk Masyarakat	Pengadaan Serokan Sampah	-	5	Buah	Rp. 306.300,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
461	Kurangnya Alat Kerja Bakti Masyarakat Rw 05 Berupa Serokan Sampah	Pengadaan Serokan Sampah	-	20	Buah	Rp. 1.225.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
462	Minim Alat Kebersihan	Pengadaan Serokan Sampah	-	15	Buah	Rp. 918.900,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
463	Kurangnya Alat Kebersihan Untuk Kerjabakti	Pengadaan Serokan Sampah	-	20	Buah	Rp. 1.225.200,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
464	Kurangnya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Serokan Sampah	-	14	Buah	Rp. 857.640,00	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
465	Kurangnya Fasilitas Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Cangkrang	-	4	Buah	Rp. 814.000,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
466	Kurang Sarana Dan Prasarana Dalam Kerja Bakti , Cangkul Sudah Pada Rusak .	Pengadaan Cangkul	-	4	Buah	Rp. 880.000,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
467	Kurang Nya Alat Kebersihan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	7	Buah	Rp. 4.619.300,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
468	Kurangnya Sarana Dalam Kerja Bakti, Kurang Efektif Dalam Kerja Bakti.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	5	Buah	Rp. 3.299.500,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
469	Kurangnya Alat Alat Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Sapu Lidi	-	4	Buah	Rp. 204.560,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
470	Kurang Nya Sarana Dalam Kerja Bakti, Khususnya Sekop Untuk Mengeruk Got. Sangat Dibutuhkan Dalam Kerja Bakti	Pengadaan Sekop	-	4	Buah	Rp. 412.800,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
471	Kurangnya Prasarana Kerja Bakti	Pengadaan Serokan Sampah	-	4	Buah	Rp. 245.040,00	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
472	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt 03	Pengadaan Cangkul	-	5	Buah	Rp. 1.100.000,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
473	Penyediaan Barang Untuk Kebersihan Kota	Pengadaan Cangkul	-	1	Buah	Rp. 220.000,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
474	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.01	Pengadaan Sapu Lidi	-	1	Buah	Rp. 51.140,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
475	Kurangnya Peralatan Kerja Bakti Dilingkungan Rt.03	Pengadaan Sapu Lidi	-	10	Buah	Rp. 511.400,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
476	Penyediaan Barang Untuk Kebersihan Kota	Pengadaan Sapu Lidi	-	5	Buah	Rp. 255.700,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
477	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.07	Pengadaan Sapu Lidi	-	5	Buah	Rp. 255.700,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
478	Kurangnya Peralatan Kebersihan Untuk Kerja Bakti Dilingkungan Rt 03	Pengadaan Sekop	-	5	Buah	Rp. 516.000,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
479	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.07	Pengadaan Sekop	-	2	Buah	Rp. 206.400,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
480	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.01	Pengadaan Serokan Sampah	-	1	Buah	Rp. 61.260,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
481	Kurangnya Peralatan Keja Bakti Dilingkungan Rt.03	Pengadaan Serokan Sampah	-	10	Buah	Rp. 612.600,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
482	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.07	Pengadaan Serokan Sampah	-	2	Buah	Rp. 122.520,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
483	Peralatan Kebersihan	Pengadaan Cangkrang	-	24	Buah	Rp. 4.884.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
484	Untuk Kerja Bakti Warga Harus Punya Alat Pemotong Rumput Karena Di Belakang Pos Rt 13 Selalu Tumbuh Rumput Jadi Butuh Alat Pemotong Rumput	Pengadaan Cangkul	-	40	Buah	Rp. 8.800.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
485	Mohon Dapat Nya Dukungan Pengadaan Cangkul	Pengadaan Cangkul	-	4	Buah	Rp. 880.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
486	Tidak Ada Cangkul Untuk Kerja Bakti Di Wilayah	Pengadaan Cangkul	-	2	Buah	Rp. 440.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
487	Belum Ada Nya Cangkul	Pengadaan Cangkul	-	1	Buah	Rp. 220.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
488	Beluma Adanya Cangkul	Pengadaan Cangkul	-	1	Buah	Rp. 220.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
489	Belum Ada Nya Cangkul	Pengadaan Cangkul	-	2	Buah	Rp. 440.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
490	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rw.03	Pengadaan Cangkul	-	42	Buah	Rp. 9.240.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
491	Belum Ada Nya Gerobak Celeng Di Lingkungan Untuk Rw.04	Pengadaan Gerobak Celeng	-	13	Buah	Rp. 8.578.700,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
492	Perlunya Penyediaan Barang Untuk Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	11	Buah	Rp. 7.258.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
493	Untuk Kerja Bakti Warga Harus Punya Alat Pemotong Rumput Karena Di Belakang Pos Rt 13 Selalu Tumbuh Rumput Jadi Butuh Alat Pemotong Rumput	Pengadaan Gerobak Celeng	-	19	Buah	Rp. 12.538.100,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
494	Mengingat Hunian Rusun Perlunya Hal Untuk Keadaan Darurat Tandu Untuk Hal Darurat Sakit / Meninggal	Pengadaan Gerobak Celeng	-	19	Buah	Rp. 12.538.100,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
495	Belum Mempunyai Kursi Roda Buat Orang Sakit	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
496	Dibutuhkan Tandu Lipat Buat Darurat Warga Perlengkapan Keselamatan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
497	Mohon Dapatnya Dukungan Gerobak Celeng Dikarenakan Belum Ada Dan Saat Ini Berguna Untuk Kerja Bakti Di Wilayah	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
498	Mohon Dapatnya Dukungan Celeng Dikarenakan Belum Ada Nya Dan Sangat Berguna	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
499	Mohon Dapat Nya Dukungan Gerobak Celeng Dikarenakan Belum Meliki Dan Sangat Berguna Untuk Kerja Bakti Di Lingkungan Wilayah	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
500	Dikarenakan Tidaka Ada Nya Gerobak Celeng Mohon Dapat Nya Untuk Pengadaan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
501	Tidak Adanya Alat Musik Hadroh Untuk Majelis Ta'lim Diwilayah Rw.02	Pengadaan Alat Musik Hadroh	-	1	Unit	Rp. 6.500.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
502	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Cangkrang	-	77	Buah	Rp. 15.669.500,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
503	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Cangkul	-	77	Buah	Rp. 16.940.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
504	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Karung Plastik	-	1200	Buah	Rp. 3.732.000,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
505	Kurangnya Sarana Dan Porasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Sapu Lidi	-	77	Buah	Rp. 3.937.780,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
506	Kurangnya Sarana Dan Prasarana Kebersihan Di Wilayah Kami	Pengadaan Serokan Sampah	-	77	Buah	Rp. 4.717.020,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
507	Alat Kebersihan Kurang Memadai (usulan Untuk Seluruh Rw)	Pengadaan Serokan Sampah	-	106	Buah	Rp. 6.493.560,00	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
508	Mohon Dapat Nya Pengandaan Gerobak Celeng Dikarena Saat Ini Berguna Untuk Kegiatan Kerja Bakti Dilinbgkungan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
509	Kebutuhan Gerobak Celeng Untuk Menunjang Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
510	Mohon Dapat Nya Dukungan Gerobak Celeng Dikarenakan Belum Ada Nya Dan Sangat Berguna Untuk Kerja Bakti Di Wilayah	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
511	Untuk Saat Belum Ada Gerobak Celeng Di Karenakan Sangat Berguna Untuk Kerja Bakti	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
512	Belum Ada Nya Gerebok Celeng	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
513	Belum Ada Nya Gerobak Celeng	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
514	Belum Adanya Gerobak Celeng	Pengadaan Gerobak Celeng	-	2	Buah	Rp. 1.319.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
515	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
516	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
517	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
518	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
519	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
520	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
521	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
522	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
523	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
524	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
525	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
526	Kurangnya Ketersediaan Alat Perlengkapan Kebersihan Lingkungan Untuk Kerja Bakti Warga Seperti Gerobak Sampah Atau Gerobak Celeng Yang Sudah Tidak Layak Pakai.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
527	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rw.03	Pengadaan Gerobak Celeng	-	42	Buah	Rp. 27.715.800,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
528	Perlunya Penyediaan Barang Untuk Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Karung Plastik	-	500	Buah	Rp. 1.555.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
529	Kurangnya Tempat Sampah	Pengadaan Karung Plastik	-	500	Buah	Rp. 1.555.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
530	Kekurangan Tempat Pembuangan Sampah	Pengadaan Karung Plastik	-	500	Buah	Rp. 1.555.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
531	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rw.03	Pengadaan Karung Plastik	-	1400	Buah	Rp. 4.354.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
532	Perlunya Penyediaan Barang Untuk Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Sapu Lidi	-	110	Buah	Rp. 5.625.400,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
533	Kurangnya Peralatan Kebersihan	Pengadaan Sapu Lidi	-	36	Buah	Rp. 1.841.040,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
534	Untuk Kerja Bakti Warga Harus Punya Alat Pemotong Rumput Karena Di Belakang Pos Rt 13 Selalu Tumbuh Rumput Jadi Butuh Alat Pemotong Rumput	Pengadaan Sapu Lidi	-	36	Buah	Rp. 1.841.040,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
535	Penyediaan Sapu Lidi Untuk Mendukung Kegiatan Kerja Bakti Ataupun Kegiatan Kebersihan Lainnya	Pengadaan Sapu Lidi	-	4	Buah	Rp. 204.560,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
536	Kurang Nya Alat Kerja Bakti	Pengadaan Sapu Lidi	-	60	Buah	Rp. 3.068.400,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
537	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rw.03	Pengadaan Sapu Lidi	-	42	Buah	Rp. 2.147.880,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
538	Perlunya Penyediaan Barang Untuk Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Sekop	-	110	Buah	Rp. 11.352.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
539	Peralatan Kebersihan	Pengadaan Sekop	-	40	Buah	Rp. 4.128.000,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
540	Dikerenakan Nya Saat Ini Cangkul Nsangat Berguna Untuk Kerja Bakti Diwilayah Rt.03	Pengadaan Sekop	-	2	Buah	Rp. 206.400,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
541	Mohon Dapat Nya Pengadaan Sekop Dikarenakan Untuk Kegiatan Kerja Bakti Dilingkungan	Pengadaan Sekop	-	3	Buah	Rp. 309.600,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	
542	Perlunya Penyediaan Barang Untuk Kegiatan Kerja Bakti Di Lingkungan Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pengadaan Serokan Sampah	-	110	Buah	Rp. 6.738.600,00	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	Diakomodir Di Tahun 2023	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
543	Saluran Air Kurang Lancar Dan Sering Banjir Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 10 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jaktim	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
544	Saluran Air Kurang Lancar Dan Sering Banjir Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 004 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
545	Saluran Air Kurang Lancar Dan Sering Banjir Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 001 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
546	Menjadikan Jalan Pemukiman Mht Agak Luas Dan Rapih Sehingga Pengguna Jalan Khususnya Kendaraan Roda 2, Begitu Pula Tidak Membahayakan Anak Anak Sedang Bermain Tidak Tergelincir Kedalam Saluran Pembuangan Limbah Warga Mengingat Saluran / Got Ditutup Bagian Atasnya.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.008 RW.013 Kel.Cipinang Muara, Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	90	M	Rp. 394.053.210,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
547	Saluran Pembuangan Drainase Tidak Lancar Sehingga Air Menggenang.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jln. Otista 3 A3 RT.1/RW.4, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 6°13'53.6"S 106°52'16.6"E	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
548	Saluran Pembuangan Drainase Tidak Lancar Sehingga Air Menggenang.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jln. Otto Iskandar Dinata III No. A8 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara, Kota, Cipinang Cempedak, Jatinegara, RT.1/RW.4, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta, 40116 6°13'53.6"S 106°52'17.7"E	17	M	Rp. 74.432.273,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
549	Saluran Air Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kebon Nanas Utara 2 No.12, RT.005/RW.04, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.1"S 106°52'20.7"E	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
550	Saluran Air Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kb. Nanas Selatan II No.2, RT.008/RW.004, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'48.0"S 106°52'21.6"E	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
551	Saluran Phb Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kb. Nanas Selatan II No.8, RT.014/RW.004, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.7"S 106°52'17.2"E	40	M	Rp. 175.134.760,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
552	Saluran Phb Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kb. Nanas Utara II No.30, RT.016/RW.004, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.3"S 106°52'20.4"E	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
553	Saluran Air Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kb. Nanas Selatan II No.9, RT.6/RW.4, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.1"S 106°52'22.1"E	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
554	Saluran Air Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Panti Asuhan 4, RT.7/RW.4, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'46.0"S 106°52'26.0"E	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
555	Saluran Phb Tidak Lancar Sehingga Ketika Curah Hujan Tinggi Air Meluap Ke Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. H. Yahya No.9, RW.4, Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'45.1"S 106°52'23.8"E	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
556	Saluran / Goy Pembuangan Air Limbah Warga Sejak Lama Belum Ada Perbaikan Maupun Penutupan Saluran / Got Bagian Atasnya, Dimohon Diadakan Perbaikan Sehingga Menjadi Bersih Dan Asri	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Bali 2 RT.004 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
557	Got / Saluran Limbah Menjadikan Indah Apabila Diperbaiki Dan Dilebarkan Agar Air Limbah Dari Warga Berjalan Lancar Sehingga Tidak Menimbulkan Polusi Dan Bau	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Bali 2 RT.005 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Jakarta Timur	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
558	Saluran Air Kurang Lancar Dan Sering Banjir Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 011 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	500	M	Rp. 2.189.184.500,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
559	Perbaikan Dinding Saluran Yang Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cakrawijaya VIII dalam Rt.015/01	40	M	Rp. 175.134.760,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
560	Perbaikan Dindng Saluran Sudah Rusak Sampai Kolong Jembatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gang H. Saidi Rt.011/01	24	M	Rp. 105.080.856,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
561	Saluran Air Yang Rusak Karena Usia Ukuran 0,7 X 0,4	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl panca warga II rt 008/01	185	M	Rp. 809.998.265,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
562	Perbaikan Dinding Got Yang Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gang ikhlas I Rt.06/01	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
563	Perbaiki Dinding Got Yang Mulai Menyempit	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV Gg. Ikhlas Rt.06/01	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
564	Saluran Air Yang Rusak ,karena Terkikis Air Banjir. Usulan : Normalisasi Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.004/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2299843,106.8702742)	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
565	Saluran Air Yang Rusak ,karena Kondisi Saluran Rusak Terkikis Air Banjir. Usulan : Normalisasi Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.003/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2303126,106.870261)	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
566	Bila Hujan Turun Dengan Derasnya Maka Got / Saluran Pembuangan Limbah Dari Warga Meluap Ke Jalan Dan Masuk Kekamar Mandi Warga, Untuk Mohon Diadakan Perbaikan Secara Total.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Bali 1 RT.002 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	25	M	Rp. 109.459.225,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
567	Banjir Saat Intensitas Hujan Tinggi	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Taman Cipinang RT.15/RW.6	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
568	Penutup Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Lontar RT.13/RW. 06 (Sebelum Belokan Bengkel)	7	M	Rp. 30.648.583,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
569	Permasalahan : Pembuatan Saluran Air Baru Alasan : Saluran Air/ Got Sudah Tua Dan Pondasinya Sudah Rusak.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Depan parkir samping kantor RW.09 Detail titik koordinat : (-6.226486509498059, 106.87069300532369)	23	M	Rp. 100.702.487,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
570	Pengendapan Lumpur Dan Sampah,ada Genangan Air Jika Terjadi Hujan Usulan : Pengurasan Lumpur Dan Normalisasi Pada Saluran Air.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Pedati Raya Rt.015/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.227803871044513,106.871178981103995)	35	M	Rp. 153.242.915,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
571	Terdapat Saluran Drainase Yang Dangkal Dan Menyempit, Mohon Bisa Diperbaiki Dengan Menggunakan U - Ditch Dan Tutup Agar Jalannya Air Lebih Lancar Dan Terlihat Rapi.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Mura III no. 01 Rt 007/015 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Kota Jakarta Timur 13420	230	M	Rp. 1.007.024.870,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
572	Saluran Got Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	-	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
573	Terdapat Saluran Drainase Yang Tidak Mengalir Dengan Lancar, Beberapa Bagian Juga Mulai Mendangkal Menyebabkan Saluran Tersumbat. Beberapa Bagian Penutup Drainase Juga Terdapat Lubang Yang Membahayakan Pengguna Jalan. Mohon Bisa Dilakukan Pembersihan Agar Saluran Drainase Lancar Dan Terlihat Rapi Serta Aman Bagi Pengguna Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg. Al Hakim RT 5 RW 15, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13420	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
574	Ada Saluran Drainase Yang Tidak Mengalir Dengan Lancar, Saluran Mulai Mendangkal Akibat Tersumbat Material Lain. Saluran Drainase Tidak Memiliki Penutup Yang Membahayakan Pengguna Jalan. Mohon Bisa Dilakukan Pembersihan Agar Saluran Drainase Lancar Dan Terlihat Rapi Serta Aman Bagi Pengguna Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Koperasi, RT.5/RW.15, Cipinang Muara, Jatinegara, East Jakarta City, Jakarta	85	M	Rp. 372.161.365,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
575	1. Buang Sampah Semaunya 2. Mengantisipasi Kendaraan Terpelosok 3. Untuk Lebih Nyaman Dan Bersih,indah Dan Rapi	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	kav PLN Cipinang Muara 3	220	M	Rp. 963.241.180,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
576	Saluran Air Yang Menyempit	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV gang kartini I Rt.010 Rw.01	45	M	Rp. 197.026.605,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
577	Pengendapan Lumpur Dan Sampah,ada Genangan Air Jika Terjadi Hujan Usulan : Pengurasan Lumpur Dan Normalisasi Pada Saluran Air.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.010/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.228304173436937,106.870605927838227)	70	M	Rp. 306.485.830,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
578	Jalan Tergenang Air (banjir)	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Lontar RT.9/RW. 06 (Gang Warteg)	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
579	Saluran Air Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Muara Raya RT.006 RW.014 Kelurahan Cipinang Muara	150	M	Rp. 656.755.350,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
580	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV RT.07/01 (samping kantor rw.01)	150	M	Rp. 656.755.350,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
581	Perbaikan Penutup Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV gang kartini I RT.010/01	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
582	Bila Hujan Terjadi Banjir Karena Tidak Adanya Saluran Air Ke Kali Cipinang	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Lontar RT. 12/RW. 06	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
583	Saluran Tepi Jalan Lingkungan Sedimen Sudah Tinggi Sehingga Menjadi Dangkal Dan Aliran Air Kurang Lancar.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Nusa Indah I Cipinang Indah RW016 Cipinang Muara	4.5	M	Rp. 19.702.660,50	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
584	Sering Terjadi Banjir Jika Hujan , Pembuatan Saluran Air Agar Ada Pembuangan Air Saat Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Tanah Manisan RT001/006 , KELURAHAN : CIPINANG CEMPEDAK , KECAMATAN : JATINEGARA	83	M	Rp. 363.404.627,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
585	Air Selokan Sering Mampet , Karena Banyak Numpuk Endapan Pasir . Ingin Pengerukan Pasir Di Selokan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Tanah Manisan RT 01/RW 06 , Kelurahan : Cipinang Cempedak , Kecamatan : Jatinegara	50.5	M	Rp. 221.107.634,50	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
586	Saluran Penuh Pasir Dan Lumpur, Kalau Hujan Sering Banjir . Minta Agar Dikeruk Lumpur Dan Pasir. Dari Rt 001-rt003 .	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan MHT Tanah Manisan RT002/06 , Kelurahan : Cipinang Cempedak , kecamatan: Jatinegara	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
587	Saluran Air Mampet , Pembuatan Sodetan Baru . Klo Hujan Air Suka Tergenang	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL MHT Tanah Manisan RT 03/RW 006 . Kel : Cipinang Cempedak , Kec : Jatinegara .	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
588	Pengerukan Saluran , Got Penuh Pasir Dan Lumpur . Kalau Hujan Sering Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Tanah Manisan RT03/RW06 , Kel: Cipinang Cempedak kecamatan : Jatinegara.	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
589	Pembuatan Dan Perbaikan Got , Air Sering Tergenang . Sodetan Terlalu Kecil.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Tanah Manisan RT05/RW06 . Kel : Cipinang Cempedak , Kec : Jatinegara.	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
590	Saluran Air Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.bekasi barat 3 rt 009 rw 02 rawa bunga .jatinegara	15	M	Rp. 65.675.535,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
591	Saluran Drainase Yang Belum Berfungsi Secara Maksimal Dan Masih Banyak Tersumbat Dan Perlu Perawatan Got Saluran Air.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Dimulai dari portal Jl. Cakra Wijaya III lurus masuk ke dalam menuju belokan ke kanan lurus sampai mentok di pertemuan Jl. Cakra Wijaya III dan Jl. Cakra Wijaya II (patokkannya Pos Satpam 4). Panjang saluran (dari Portal Cakra Wijaya III) sampai (Cakra Wijaya III no. 22) kurang lebih 220m dan dilanjutkan dari (Jl. Cakra Wijaya III no. 22 sampai di Pos Satpam 4 (rumah bidan Lian) kurang lebih 72m dengan lebar dan kedalaman saluran got 1m.	170	M	Rp. 744.322.730,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
592	Perbaikan Saluran Air Sepanjang Jalan Cakra Wijaya Xii, Dikarenakan Sudah Rusak Dan Tidak Dapat Menampung Air Hujan. Disetiap Sisi Kanan Kiri Saluran Air Rusak / Kecil Maka Harus Dilebarkan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Dimulai dari Jl. Cakra Wijaya XII terus mengikuti sepanjang jalan sampai menuju gang mati (ujung rumah) dengan panjang saluran air 150m x lebar kurang lebih 0.45cm dan kedalaman kurang lebih 0.45cm.	30.38	M	Rp. 133.014.850,22	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
593	Saluran Air Di Cw Vii Di Bersihkan Di Depan Rmh Pak Adam Kalo Hujan Selalu Banjir, Bahkan Airnya Pernah Masuk Kermh Pak Witomo.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Dimulai dari ujung Jl. Cakra Wijaya II A saluran lurus sejauh kurang lebih 75m melewati per-3-an Jl. Cakra Wijaya VII sampai mentok ujung jalan (portal mati).	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
594	Pembangunan/pelebaran Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Bekasi Timur I Rt.002 Rw.03 Kel. Rawa Bunga	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
595	Kondisi Saluran Yg Tidak Berfungsi	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Bekasi Timur GG 1 Rt.003 Rw.03 Kel. Rawa Bunga	250	M	Rp. 1.094.592.250,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
596	Pembuatan Saluran Got Yang Baru Dibeberapa Titik Dan Perawatan Serta Pelebaran Dan Pendalaman Saluran Got.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Sepanjang CW I : Dimulai Pos Satpam yang terletak di per-3-an Jl. Media Massa dan Jl. Cakra Wijaya I lurus masuk ke dalam sepanjang jalan kompleks di Jl. Cakra Wijaya I sampai per-3-an antara Jl. Cakra Wijaya IX dan Jl. Cakra Wijaya II.	190	M	Rp. 831.890.110,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
597	Pengurusan Saluran Air Yang Tidak Tertata	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan masjid 1 RT 03 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	76	M	Rp. 332.756.044,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
598	Pembuatan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl bekasi timur II gang Ss RT 17 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
599	Pembuatan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl bekasi timur II gang Ss RT 17/ 18 Jatinegara Jakarta timur	13	M	Rp. 56.918.797,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
600	Pendangkalan Dan Penyempitan Saluran Air (got) Sebelah Kiri Dan Kanan .	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Lingkungan RT 02	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
601	Pendangkalan Saluran Utama	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga IV RT.03/07 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur 13420	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
602	Pendangkalan Dan Penyempitan Saluran Air (got) Sebelah Kiri Dan Kanan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Indah Raya, Gang Haji Kiming RT 06 RW 07	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
603	Dibutuhkan Saluran Baru, Karena Terdapat Genangan Air Pada Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL Otista Raya 82 gg Puskesmas RT02 RW06 Bidara Cina	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
604	Sodetan Saluran Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Antara RT 03 dan RT 04	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
605	Normalisasi Saluran Air / Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11, RT 12, RT 13, RT 14, RT 15	1000	M	Rp. 4.378.369.000,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
606	Saluran Air Terlalu Sempit Dan Dangkal Sehingga Air Tidak Mengalir Dengan Lancar Saat Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	di jalan cakrawijaya 8 depan rumah nomor T-14 menuju T-6 lalu ke arah T-1	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
607	Saluran Air Terlalu Sempit Dan Dangkal Sehingga Air Tidak Mengalir Dengan Lancar Saat Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jalan cakrawijaya 8 di depan rumah nomor S-14 hingga S-19	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
608	Dasar Dari Saluran Air Terlalu Dalam Sehingga Air Menggenang Karena Tidak Bisa Mengalir Ke Arah Saluran Pembuangan Di Hilir Yg Lebih Tinggi Elevasinya. Dasar Dari Saluran Air Tersebut Perlu Ditinggikan Dan Diperkeras Dengan Semen/beton Agar Air Lancar Mengalir Ke Hilir Dan Tidak Menyebabkan Genangan Atau Sarang Nyamuk	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jalan cakrawijaya 8 di depan rumah S-12 hingga ke arah lapangan jogging track	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
609	Saluran Air Induk Menuju Pintu Air Terlalu Dangkal Dan Sempit Sehingga Menghambat Aliran Air Menuju Kali Sunter	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	di ujung jalan cakrawijaya 5 di seberang rumah nomor Y-7 hingga ke pintu air di kali sunter	80	M	Rp. 350.269.520,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
610	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon sayur RT 003 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara jakarta timur 13330	15	M	Rp. 65.675.535,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
611	Terjadinya Luapan Air Ketika Curah Hujan Meningkat Di Daerah Pembuangan Terakhir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl basuki rahmad (Gg Mas RT.002 RW.02)	38	M	Rp. 166.378.022,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
612	Saluran Air Mampet/rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Sensus I A No.2 Rt.001 Rw.04, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
613	1. 5 Meter Got Pecah Dan Perlu Perbaikan 2. 15 Meter Got Mampet Perlu Pengangkatan Sampah Dan Perbaikan Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Sensus II B No.9 Rt.009 Rw.04, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
614	Saluran Air Terlalu Kecil Dan Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl sensus 2b, Rt.08 Rw. 04,no.20 Bidaracina, Jatinegara Jakarta timur	15	M	Rp. 65.675.535,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
615	Saluran Air Yang Sudah Tidak Berfungsi Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 5 RW 8, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur. 13350	55	M	Rp. 240.810.295,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
616	Perbaiki Saluran Air Yang Tidak Berfungsi Baik	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 6 RW 8, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur 13350	184	M	Rp. 805.619.896,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
617	Perbaikan, Pengerukan, Pembersihan Selokan Drainase Pada Jalan Utama Dan Gang Lingkungan Rw 013	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Lingkungan RW 013	65	M	Rp. 284.593.985,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
618	Perbaiki Saluran Air Yang Sudah Tidak Berfungsi Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 1 RW 8, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	16	M	Rp. 70.053.904,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
619	Perbaiki Saluran Air Yang Tidak Berfungsi Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 7 RW 8, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	8	M	Rp. 35.026.952,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
620	Perbaiki Saluran Air Yang Tidak Berfungsi Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 3 RW 8, RawaBunga, Jatinegara Jakarta Timur.13350	63	M	Rp. 275.837.247,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
621	Pembangunan Saluran Baru/sodetan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil Rt003 Rw08, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	12	M	Rp. 52.540.428,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
622	Perbaiki Saluran Air Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil Rt002 Rw08, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	41	M	Rp. 179.513.129,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
623	Perbaiki Saluran Air Yang Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil Rt004 Rw08, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
624	Perbaiki Saluran Air Yang Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil Rt005/08, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur.	43	M	Rp. 188.269.867,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
625	Saluran Air Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulo Maja RT.002 RW.11 Kelurahan Cipinang Besar Utara (Depan Masjid As Shobirun)	10	M	Rp. 43.783.690,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
626	Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 013 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	2	M	Rp. 8.756.738,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
627	Normalisasi Dan Penurapan Saluran Air Yg Telah Dangkal	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 03 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
628	Air Yg Meluap Dikarenakan Saluran Air Yg Kecil	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL Asem RT03 RW003	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
629	Saluran Air Yg Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL Kebon Sayur 1 RT09 RW03	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
630	Terdapat Genangan Air Di Jalan Permukiman Warga	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL Kebon Sayur 1 RT10 RW003	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
631	Saluran Air Yang Rusak ,karena Kondisi Saluran Rusak Terkikis Air Banjir. Usulan : Pembuatan Saluran Baru Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.009/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.229399635701125,106.870242347940788)	70	M	Rp. 306.485.830,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
632	Saluran Air Yang Rusak ,karena Kondisi Saluran Rusak Terkikis Air Banjir. Usulan : Normalisasi Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.005/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2304235,106.8709195)	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
633	Saluran Air Yang Rusak ,karena Kondisi Saluran Rusak Terkikis Air Banjir. Usulan : Normalisasi Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.002/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2309585,106.870018)	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
634	Saluran Air Yang Tersumbat. Usulan : Normalisasi Dan Peningkatan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kebon Nanas Utara Rt.001/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.230912288175645,106.870505114380521)	5	M	Rp. 21.891.845,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
635	Saluran Air Di Jl. Cipinang Jaya Gg Terlalu Sempit Jika Hujan Besar Air Akan Meluap	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya GG RT 002 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
636	Air Meluap Ke Jalan Karena Saluran Air Kecil Jika Hujan Besar Air Akan Meluap	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya I RT 003 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
637	Perbaiki Pinggir Saluran Got Di Rt. 005 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya I Belakang BNI 46 RT 005 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
638	Perbaiki Pinggir Saluran Got Di Rt. 005 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya I RT. 005 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	40	M	Rp. 175.134.760,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
639	Saluran Air Tidak Jalan Di Jl. Cipinang Jaya li D Rt 006 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya II D RT 006 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
640	Air Meluap Ke Jalan Dan Masuk Ke Rumah Warga Di Rt 007 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya II B RT 007 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
641	Saluran Air Mampet Dan Dinding Saluran Rusak Di Jl. Cipinang Jaya I Rt 009 Rw 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya I RT 009 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	60	M	Rp. 262.702.140,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
642	Saluran (drainase) Air Kotor Di Ganti / Di Perbaiki Dengan Konstruksi Beton U Ditch Precast + Tutup Ukuran Diusulkan : 50x60x120 Alasan : 1. Saluran Air Cepat Sekali Dipenuhi Sedimen Dan Sampah Karena Penutup Saluran Terbuat Dari Konstruksi Besi Berlubang. 2. Menanggulangi Kembang Biaknya Jentik Nyamuk, Kecoa Dan Tikus. 3. Sampah Organik Dan Non Organik Banyak Yang Masuk Ke Saluran Menimbulkan Bau Dan Saluran Macet. 4. Ketertiban Dan Keamanan Menjadi Terganggu Akibat Banyak Terjadi Pencurian Penutup Saluran Yang Mana Besinya Masih Laku Di Jual. 5. Ada Saluran Yang Masih Terbuka Tanpa Penutup.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam RT.7/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Detail titik koordinat : - 6.226190401982018, 106.87199901757307	251	M	Rp. 1.098.970.619,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
643	Saluran Air Sudah Mampet Dikarenakan Adanya Pembangunan Tanggul Kali.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam No.17, RT.8/RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350. Titik koordinat : (-6.225372114980159, 106.8705009737069)	7	M	Rp. 30.648.583,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
644	Kalau Hujan Banjir, Dan Airnya Hitam Sehingga Jalanan Menjadi Bau Dan Licin.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kober Ulu RT.3/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Detail titik koordinat : (-6.2238211, 106.8727211)	28	M	Rp. 122.594.332,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
645	Kalau Hujan Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. DI. Panjaitan RT.5/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kober ulu. Titik koordinat : (-6.225238016178979, 106.87467546091658)	16	M	Rp. 70.053.904,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
646	Saluran Air Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik/mampet.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gg.terusan swadaya 2 Rt.10	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
647	Saluran Air Tidak Lancar.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam RT.4/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350. (Samping rumah pak H. Iskandar djawat, dekat parkir mobil, Romel) Detail titik koordinat : (-6.225551524323355 106.872632747355709)	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
648	Saluran Sudah Tidak Layak Pakai Karena Beberapa Sanggahan Sudah Hancur Dan Mudah Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Jend. Basuki Rachmat RT.11/RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350. (Lokasi perbatasan rt 03 dan 10) Titik koordinat : (-6.224553791063809, 106.87333080031607)	25	M	Rp. 109.459.225,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
649	Saluran Sudah Tidak Layak Pakai Karena Beberapa Sanggahan Sudah Hancur Dan Mudah Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam No.10, RT.12/RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350 Titik koordinat : (-6.225782018269287, 106.87288725029254)	5	M	Rp. 21.891.845,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
650	Saluran Air Rusak/dangkal Gabungan Di Jalan Pedati Timur Dalam Sisi Kanan Dari Arah Kantor Rw Sepanjang 60 Meter. Dan Sisi Kiri Gabungan Dengan Rt 04 Sepanjang 75 Meter.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam RT.7/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350.	75	M	Rp. 328.377.675,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
651	Sering Terjadi Kebanjiran Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Panca warga 8 RT.05 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	17	M	Rp. 74.432.273,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
652	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Pancawarga 8, Rt.5, Rw.4, Cipinang Besar Selatan, jatinegara, jakarta timur	11.2	M	Rp. 49.037.732,80	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
653	Saluran Air Kecil Ukuran 30m X 20cm Panjang 30m Lebar 20cm. Mohon Untuk Saluran Air Diperbesar Dan Diperdalam	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 4, RT.004, RW.004, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur	6	M	Rp. 26.270.214,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
654	Saluran Yang Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl. kebon jeruk barat rt 001 rw 001 Cipinang Besar Utara	50	M	Rp. 218.918.450,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
655	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Kebon Jeruk Barat RT11 / RW 001 Cipinang Besar Utara	95	M	Rp. 415.945.055,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
656	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Kebon Jeruk Barat RT 006 / RW 001 Cipinang Besar Utara	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
657	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Kebon Jeruk Barat RT 005 / RW 001 Cipinang Besar Utara	40	M	Rp. 175.134.760,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
658	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Kebon Jeruk Barat RT002 / RW 001 Cipinang Besar Utara	40	M	Rp. 175.134.760,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
659	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Kebon Jeruk Barat RT004 / RW 001 Cipinang Besar Utara	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
660	Saluran Air Rusak Butuh Perbaikan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA 27 RT 013 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN (DEKAT MCK UMUM)	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
661	Saat Hujan Deras Terjadi Genangan Didepan Pos Dan Banjir Didaerah Puskesmas	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl cipinang cempedak 1 , RT 11 / RW 006 . Kelurahan Cipinang Cempedak, kecamatan: Jatinegara. samping puskesmas cipinang cempedak.	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
662	Saat Hujan Terjadi Genangan , Butuh Perbaikan & Penggalian Serta Pelebaran Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Cipinang Cempedak 1 , no 22 sampai 27 ,RT12/06. Kelurahan: Cipinang cempedak. kecamatan : Jatinegara.	70	M	Rp. 306.485.830,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
663	Perbaikan Saluran Air , Penyodetan Saluran Air , Nyambung Dari Rt 12- Rt 13.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl cipinang cempedak 1 , rt 12 rw 06 . kelurahan: Cipinang cempedak , kecamatan : Jatinegara.	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
664	Saluran Air Mampet Dan Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.bekasi barat 3 rt 11 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
665	Jalanan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja, RT 013 RW 010 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara	47	M2	Rp. 7.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
666	Jalan Rusak Dan Kumuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Otista 3 Dalam RT 006/01 Cipinang Cempedak Jatinegara jakarta Timur 13340	55.3	M2	Rp. 8.848.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
667	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 002/09	72	M2	Rp. 11.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
668	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 003/09	72	M2	Rp. 11.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
669	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 005/09	72	M2	Rp. 11.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
670	Saluran Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	kebon jeruk barat RT 003 / RW 001 Cipinang Besar Utara	20	M	Rp. 87.567.380,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
671	Saluran Air Tidak Lancar Dan Membutuhkan Perbaikan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl panca warga V RT 001/ RW 01	105	M	Rp. 459.728.745,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
672	Kondisi Saluran Air Rusak Dan Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA I RT 007 / RW 01 (PERBATASAN DENGAN RT 011/03)	30	M	Rp. 131.351.070,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
673	Penutup Saluran Rusak Berlubang Dan Saluran Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA VI RT 011 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	15	M	Rp. 65.675.535,00	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
674	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 006/09	27	M2	Rp. 4.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
675	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 010/09	67	M2	Rp. 10.720.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
676	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 011/09	27	M2	Rp. 4.320.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
677	Perbaikan Jalan Karena Jalan Banyak Yang Berlubang Tidak Merata	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 014/09	70	M2	Rp. 11.200.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
678	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 015/09	70	M2	Rp. 11.200.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
679	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 001/09	72	M2	Rp. 11.520.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
680	Jalanan Mulai Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 011 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	26	M2	Rp. 4.160.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
681	Jalan Lingkungan Rusak Tidak Ada Perbaikan Selama 10 Tahun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Komplek XII Rt.007/02 , Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	69	M2	Rp. 11.040.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
682	Belum Ada Trotoar Untuk Dilewati Pejalan Kaki Sehingga Membahayakan Pejalan Kaki, Oleh Karena Itu Perlu Ada Pembuatan Trotoar Baru Dari Bahan Paving Block	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan cakrawijaya 2 di depan rumah nomor U1 s.d. pertigaan dengan jalan majalah/mediamasa	69	M2	Rp. 11.040.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
683	Jalan Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 002 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	55	M2	Rp. 8.800.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
684	Penggunaan Jalan Untuk Warga	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Panca Warga 31, RT.003	56.7	M2	Rp. 9.072.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
685	Trotoar / Jln Mht Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Pancawarga III Masuk ke gang	54	M2	Rp. 8.640.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
686	Aspal Mht	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawraga 32-33	36	M2	Rp. 5.760.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
687	Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg Sawadaya Rt. 006/05	79.3	M2	Rp. 12.688.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
688	Jl Mht Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Pancawarga No. 5 Rt.09 /05	90	M2	Rp. 14.400.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
689	Gang Rusak / Berlubang Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg Pancawarga 34	61.8	M2	Rp. 9.888.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
690	Jalanan Rusak Di Jalan Pemukiman	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Tanah manisan rt 009 rw 003 samping rumah ibu Masturoh	30	M2	Rp. 4.800.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
691	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT5 RW 001 Cipinang Besar Utara	17	M2	Rp. 2.720.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
692	Jalan Rusak/ Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT001 / RW 001 Cipinang Besar Utara	94	M2	Rp. 15.040.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
693	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 004/ RW 001 Cipinang Besar Utara	70	M2	Rp. 11.200.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
694	Jalan Rendah / Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 003 / RW 001 Cipinang Besar Utara	60	M2	Rp. 9.600.000,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
695	Jalanan Pemukiman Yang Kondisi Sekarang Gelap Saat Malam Hari.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur VI RT.002 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
696	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Sebelah Barat Jl. Merah Delima 1 Rt.001 Rw.011	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
697	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Merah Delima 2 Rt.002 Rw.011	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
698	Kurang Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista 3 Dalam RT 001/01 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
699	Jalan Gelap Jika Di Malam Hari, Sehingga Rawan Kejahatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 013 RW 10 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
700	Kondisi Jalan Gelap Jika Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 014 RW 10 Cipinang Besar Utara kec. Jatinegara Jaktim	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
701	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Hijau Daun 1 No.3 Rt.008 Rw.011	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
702	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Hijau Daun 1 No.5 Rt.008 Rw.011	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
703	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Ujung Taman Hijau Daun Rt.008 Rw.011 (Belakang Gardu)	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
704	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Biru Laut IX Rt.011 Rw.011	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
705	Jalan Lingkungan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kebon Nanas Selatan II Rt.015/Rw.02 depan Majelis Ta'lim Ashibyan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan jatinegara, Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
706	Lingkungan Kurang Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 002/09	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
707	Kondisi Jalanan Kurang Terang / Gelap Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 004 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
708	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Dan Keamanan Lingkungan Usulan : Pemasangan Tiang Baru Dan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.011/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2283232,106.8710807)	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
709	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Pada Malam Hari Dan Keamanan Lingkungan Yang Rawan Usulan : Pemasangan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Pedati Raya Rt.015/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.2274089,106.8708804)	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
710	Gelap Tidak Ada Penerangan Di Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Lontar RT. 13/RW. 6 (Depan Hotel Achmad Mas)	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
711	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Taman Cipinang RT. 15/RW. 06	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
712	Jalan Mht Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Permata II rt 002/rw 006 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
713	Kurangnya Pencahayaan Di Lokasi Sehingga Rawan Tindak Kejahatan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Elok 1 Blok T	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
714	Jalan Gelap Karena Kurang Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL SENSUS RT 003 RW 014 KEL BIDARACINA KEC JATINEGARA	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
715	Kurangnya Pencahayaan Dilokasi Ini , Jalan Lingkungan Menjadi Gelap Dan Rawan Tindakan Kriminal	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Komplek XII Rt.007/02 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
716	Jalan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Cempedak Dalam Rt.010/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
717	Jalan Sangat Gelap Karena Belum Ada Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan cakrawijaya 8 di depan rumah S-14, dan di ujung jalan buntu jalan cakrawijaya 8 (dekat lapangan jogging track)	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
718	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gang Padesin Rt.002 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
719	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Pedati Rt.003 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
720	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Pedati Rt.007 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
721	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Penghulu Rt.009 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
722	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Penghulu Rt.011 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
723	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gang Padesin Rt.016 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
724	Tidak Ada Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pintu Pasar Selatan, RT.010/004. Balimester. Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
725	Jalan Gelap Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Kebon sayur RT 001 RW 015	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
726	Jalan Gelap Kurang Pencahayaan Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl kebon sayur RT 010 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
727	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT02/RW07 Jalan menuju Puskesmas Bidaracina 3	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
728	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT11/RW07 Depan Dr. Rustaman dan Samping Rumah Pak Syafnil	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
729	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT15/RW07 Gang Kober	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
730	Kurangnya Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl.otista I RT 001 RW 012 gg.kesejahteraan Kel.BidaraCina	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
731	Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl.otista80A rt01/rw05	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
732	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan Didepan Sdn 01 Cipinang Cempedak Dan Ketika Malam Hari Jalan Menjadi Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista III (Depan SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi) Rt.002/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegar, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
733	Penerangan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista Raya GG. Solihun RT.13/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
734	Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. H. Hasbi RT.12/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
735	Rawan Kejahatan Karena Kurangnya Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista II Gg. H. Dawel Atas RT.04/09 Kel. Bidara Cina JAatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
736	Rawan Kejahatan Karena Kurangnya Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Masjid Gg. Solihun RT.14/09 Kel. Bidara Cina JAatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
737	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Pada Malam Hari Dan Keamanan Lingkungan Yang Rawan Usulan : Pemasangan Tiang Baru Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.014/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.227666372700733,106.871330476317169)	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
738	Jalan Lingkungan Gelap Di Jl. Cipinang Jaya Ff	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Lingkungan Gelap di Jl. Cipinang Jaya FF RT 003 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
739	Jalan Gelap Kurangnya Pencahayaan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl, Kebon Sayur I RT 004 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
740	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT08 RW 07 Jalan Tanjung Lengkong dekat masjid Al Hidayah	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
741	Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Swadaya wil Rt. 006/05	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
742	Jln Mht Gelap Karena Tidak Ada Lampu Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Perbatasan Rt. 07-06 & Rt.-07 -RT.08	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
743	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
744	Pemasangan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl masjid 1 RT 03 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
745	Belum Ada Penerangan / Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Pulo RT.002 RW.014	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
746	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.bekasi barat 5 rt 10 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur (depan sekretariat RW 02)	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
747	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 002 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
748	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Rt 003 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 003 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
749	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 004 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gg. Marawis RT 004 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
750	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 006 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 006 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
751	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 007 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Basuki Rahmat RT 007 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
752	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 010 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 010 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2	Unit	Rp. 16.060.800,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
753	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 011 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 011 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
754	Jalan Mht Gelap Tidak Ada Penerangan Sama Sekali Di Rt 010	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 1 Gg 22 RT 010 RW 03 Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
755	Minimnya Penerangan Jalan Gg Olenk Rt 006 Rw 03 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga RT 006 Gg olienk RW 03 Kel. Cipinang Besar Selatan	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
756	Jalan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Kebon Nanas Selatan II Rt.014/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 8.030.400,00	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
757	Banyaknya Motor Dan Mobil Ngebut Di Tikungan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	RT007 RW001 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
758	Banyaknya Motor Yg Ngebut Ditikungan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Otista 1A RT005 RW001 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
759	Jalan Tikungan Rawan Kecelakaan Pandangan Tidak Terlalu Terpantau Butuh Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl Kebon Sayur I RT 003 RW 015	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
760	Jalan Tikungan Rawan Kecelakaan Pandangan Terbatas Butuh Cemin Lalu Linta	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl Kebon sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara	3	Unit	Rp. 11.225.352,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
761	Rawan Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Otista II RT.08/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
762	Insfrastruktur Jalan Belum Ada Cermin Lalu Lintas Di Jl. Cipinang Jaya LI, Mm Rt. 001 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Cipinang Jaya LL, MM RT. 001 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	3	Unit	Rp. 11.225.352,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
763	Belum Ada Kaca Cermin Di Persimpangan Jl. Cipinang Jaya li A Dan li B Rt 007 Rw 07 Kel. Cip. Besar Selatan Untuk Jam Sekolah Lalu Lintas Cukup Ramai	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Cipinang Jaya II B, II A RT 007 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4	Unit	Rp. 14.967.136,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
764	Tikungan Tajam Dekat Sdn 15 Dan Di Rt 03 Dan Rt 09	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl cipinang jaya DD menuju sdn 15 dan RT 09 dan RT 03	5	Unit	Rp. 18.708.920,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
765	Sering Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 001 RW 010 Cipinang Besar Utara	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
766	Sering Terjadi Kecelakaan Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 014 RW 010 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
767	Rawan Terjadi Kecelakaan Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	alan Cipinang Pulo Maja RT 002 RW 10 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
768	Sering Terjadi Insiden Saat Kendaraan Berpapasan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Bekasi Timur VI RT. 009 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
769	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Menyebabkan Kendaraan Sering Saling Berpapasan Satu Sama Lain Dan Menyebabkan Kemacetan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Sebelah Timur Jl. Merah delima 1 Rt.001 Rw.011	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
770	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut Raya Rt.006 Rw.011 (sebelah kiri POS)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
771	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut Raya Rt.007 Rw.011 (sebelah kanan POS)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
772	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut IX Rt.012 Rw.011 (Pertigaan)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
773	Kendaraan Dari Arah Jl. Cawang Baru Utara Tidak Terlihat Dari Jl. Swadaya I	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cawang Baru Utara no. 30 RT 7 RW 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
774	Perempatan Jalan Berdikari Raya Dan Berdikari 2 Cukup Ramai Karena Ada Fasilitas Umum Rprta Dan Juga Pasa Cawang Kapling Sehingga Lalulintas Jl. Berdikari Raya Cukup Ramai. Kadang Terjadi Kejadian Tabrakan Karena Sudut Pandang Perempatan Ini Agak Terbatas. Oleh Karena Itu Dipandang Perlu Untuk Di Pasang Cermin Lalu Lintas Untuk Mengurangi Resiko Tabrakan Itu.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Perempatan Jalan Berdikari Raya dengan Jl. Berdikari 2, Cawang Kapling, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
775	Sering Terjadi Kecelakaan Dan Kendaraan Sering Berpapasan Di Lokasi Tersebut, Karena Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Komplek XII Rt.007/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
776	Sering Terjadi Papasan Kendaraan Bermotor Karena Pandangan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sangat Terbatas Atau Terhalang Dan Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Cempedak III Dalam, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
777	Rawan Terjadi Nya Kecelakaan Di Perempatan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 3 Rt.02/Rw.05	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
778	Rawan Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 2 Rt 010 / Rw.05	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
779	Tidak Adanya Cermin Pandang,sehingga Rawan Terjadinya Kecelakaan Di Perempatan,	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 8 Rt.013/Rw.005 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
780	Jalan Rawan Terjadinya Kecelakaan, Dikarenakan Posisi Ada Tikungan, Mohon Dapat Dipasang Cermin Lalin, Dijalan Mulya Jaya Rt 012 Rw 08, Jalur M.31	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Cipinang Muara 3, Jalan Mulya Jaya RT 012 RW 008, Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
781	Wilayah Rawan Kecelakaan Bagi Pengendara Dan Pejalan Kaki, Karena Tidak Adanya Cermin Cembung Disudut Jalan/ Tikungan Jalan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Mulya Jaya RT 014 RW 008 Cipinang Muara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
782	Tidak Adanya Cermin Jalan, Membuat Resiko Kecelakaan Akibat Tabrakan Kendaraan Dari 2 Arah Yang Berbeda	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl Media Massa ,depan gerbang masuk kompleks PWI	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
783	Perempatan Jalan Persis Dekat Gerbang Keluar Masuk Sd, Rawan Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	pojokan perempatan SDN 05 Komplek PWI	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
784	Rawan Kecelakaan Karna Perempatan Jalan Sehingga Arah Kendaraan Tidak Tidak Terlihat	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jln Sitalasari 1 RT 009 RW 003 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
785	Sering Terjadi Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan K1 rt 011 rw 003 kelurahan cipinang muara kecamatan jatinegara , jakarta timur	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
786	Sering Terjadi Kecelakaan Dan Kemacetan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan masjid al marzuqiyah rt 16 rw 03 kelurahan cipinang muara kecamatan jatinegara, jakarta timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
787	Rawan Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Ingin Belok	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar RT08, (Depan Warung Aceh)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
788	Rawan Kecelakaan Di Perempatan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar Indah RT 11 (Perempatan)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
789	Kecelakaan Sering Terjadi Arah Masuk Kendaraan Dari Jalan I Gusti Ngurah Rai Menuju Jalan Cipinang Lontar Indah	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar Indah (Arah Masuk Kendaraan dari Jl. I Gusti Ngurah Rai)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
790	Kendaraan Yang Berlawan Arah Tidak Terlihat	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar RT. 13/RW. 06, (Belokan dekat Bengkel)	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
791	Terdapat Blind Spot, Berbahaya Bagi Pengguna Jalan Ditikungan Jalan Cakra Wijaya Iii, Sehingga Perlu Ada Cermin Lalulintas.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Lokasi Pertigaan Jl. Cakra Wijaya III dan jalan Cakra Wijaya V	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
792	Terdapat Blind Spot, Berbahaya Bagi Pengguna Jalan, Lokasi Cakra Wijaya Ix Persis Tikungan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Tikungan menuju Jl. Cakra Wijaya IX (persis tikungan).	2	Unit	Rp. 7.483.568,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
793	Sering Dan Rawan Kecelakaan Karena Kondisi Jalan Letter T	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl A3, RT 01 RW 03, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
794	Daerah Rawan Dan Sering Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl A1 rt 08 rw 03 cipinang muara, Jatinegara jakarta timur	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
795	Terdapat Blindspot Yg Berbahaya Bagi Pengguna Jalan Pada Pertigaan Jalan Cakrawijaya 8 Pada Dua Titik Pertigaan Sehingga Perlu Ada Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jalan cakrawijaya 8 di pertigaan di depan rumah R-7 dan di pertigaan di depan rumah S-14	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
796	Kurangnya Cermin Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan kebon pala II rt.08/05	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
797	Pertigaan Jalan Lalu Lalang Kendaraan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jalan baru Rt.007 Rw.006 Rawabunga Jatinegara Jaktim	1	Unit	Rp. 3.741.784,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
798	Jalan Pedati Rt.003 Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump.	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya Rt.003 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
799	Jalan Pedati Raya Rt.15 Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya RT.015 RW.010 Bidara Cina Jatinegara	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
800	Jalan Pedati Raya Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya RT.007 RW010 Bidara Cina Jatinegara	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
801	Rawan Kecelakaan Dan Melewati Rumah Ibadah	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II RT.03,04 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	2	Paket	Rp. 15.000.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
802	Rawan Kecelakaan Disaat Pertigaan Jalan	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II RT.06,07 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	3	Paket	Rp. 22.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
803	Rawan Kecelakaan Disaat Pertigaan Jalan	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II H. Yahya RT.02/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
804	Rawan Kecelakaan	Pemasangan Speed Bump	Jl. H. Hasbi RT.09,10 RW.09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
805	Kurangnya Rambu Jalan	Pemasangan Speed Bump	jalan kebon pala II rt/rw 05/04	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
806	Pemasangan Speed Bump.	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RT 7 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur	3	Paket	Rp. 22.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
807	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	3	Paket	Rp. 22.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
808	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RT 4 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	1	Paket	Rp. 7.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
809	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 12, Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur.	5	Paket	Rp. 37.500.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
810	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang menyeberangi Titik Kenal (rapilo) Jl. Cipinang Besar Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	16.8	M1	Rp. 14.921.760,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
811	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang menyeberangi Titik Kenal (pasar Inpres) Jl. Cipinang Besar Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	16.8	M1	Rp. 14.921.760,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
812	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang menyeberangi Titik Kenal (mts Miftahul Falah) Jl. Cipinang Besar Rt 002 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 titik kenal (MTS Miftahul Falah) Kelurahan Cipinang Besar Selatan	8.4	M1	Rp. 7.460.880,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
813	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang menyeberangi Titik Kenal (Turunan Smk Multimedia Nusantara) Jl. Cipinang Besar Rt 003 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar Selatan RT 003 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	8.4	M1	Rp. 7.460.880,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
814	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Panti Asuhan Rt.02/Rw.04 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 6°13'52.0"S 106°52'26.2"E	14.4	M1	Rp. 12.790.080,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
815	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Otista III Dalam No.6, RT.4/RW.4, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.2"S 106°52'26.4"E	7.2	M1	Rp. 6.395.040,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
816	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	No 18 Pedati Cipinang Cimpedak, Jl. Panti Asuhan, RT.013/RW.004, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'39.0"S 106°52'25.9"E	1	M1	Rp. 888.200,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
817	Banyak Kendaraan Yang Lewat Dengan Kecepatan Diatas Rata-rata, Mengkhawatirkan Pejalan Kaki Yang Lewat.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Tanah manisan RT 005 RW 003	5	M1	Rp. 4.441.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
818	Banyaknya Penyeberang Jalan Sementara Kendaraan Melaju Kencang, Sehingga Rawan Kecelakaan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	depan pintu masuk komple PWI RW 09, sebelah pos keamanan RW 01	8.4	M1	Rp. 7.460.880,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
819	Banyaknya Penyeberang Jalan Di Tengah Lalu Lalang Kendaraan Bermotor Sehingga Berpotensi Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	dekat gerbang masuk kompleks PWI , sebelah tukang soto	7.2	M1	Rp. 6.395.040,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
820	Jalan Lurus Mulus Memancing Pengendara Kendaraan Bermotor Untuk Memacu Kendaraan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	dekat perempatan pertama jl tajuk rencana dari arah gerbang masuk	5	M1	Rp. 4.441.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
821	Rambu Lalulintas Sudah Tdk Jelas	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	jl. otista 1A RT002 RW001 KEL. BIDRACINA KEC. JATINEGARA	2	Unit	Rp. 7.231.720,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
822	Rawan Kecelakaan Dan Seringnya Terjadi Kemacetan Jika Masuk Dua Kendaraan Yg Berlawanan	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Otista II RT.02 RW.09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1	Unit	Rp. 3.615.860,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
823	Rambu Lalu Lintas Sudah Harus Diperbarui.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Cipinang Elok 2, Taman Dekat Blok W	2	Unit	Rp. 7.231.720,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
824	Rambu Lalu Lintas Sudah Harus Diperbarui.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Cipinang Elok 2, Taman Dekat Mesjid Al Iman	2	Unit	Rp. 7.231.720,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
825	Murid Paud Beresiko Tertabrak Kendaraan Bermotor Dan Tidak Bermotor	Zona Selamat Sekolah	Jalan. Bhineka IV no. 2 RT 7 RW 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara	1	Paket	Rp. 65.000.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
826	Sering Dilalui Kendaraan Roda Dua Dan Empat Serta Pejalan Kaki Terutama Anak - Anak Sekolah Sehingga Rawan Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.	Zona Selamat Sekolah	Jl. Cipinang Elok RT 05 RW 010 Cipinang Muara	1	Paket	Rp. 65.000.000,00	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
827	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kebon pala I rt.01/05	80	M	Rp. 350.269.520,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
828	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kebon pala li RT.04/05	200	M	Rp. 875.673.800,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
829	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. kebon pala I rt.05/05	100	M	Rp. 437.836.900,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
830	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. kebon pala I rt.01/05	120	M2	Rp. 19.200.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
831	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Pala II rt.04/05	200	M2	Rp. 32.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
832	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala I rt.05/05	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
833	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. kebon pala II rt.06/05	100	M2	Rp. 16.000.000,00	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
834	Lansia Membutuhkan Kursi Roda	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
835	Warga Sakit/disability Tidak Mampu/memiliki Kursi Roda. Usulan Pengadaan Kursi Roda Untuk Warga.	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Dewasa	-	1	Unit	Rp. 2.750.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
836	Butuh Tongkat Tiga	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	1	Unit	Rp. 215.990,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
837	Butuh Tongkat Kaki Tiga	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	1	Unit	Rp. 215.990,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
838	Butuh Tongkat Kaki Tiga	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	1	Unit	Rp. 215.990,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
839	Adanya Lansia Yang Membutuhkan Alat Gerak Bantu	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	1	Unit	Rp. 215.990,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
840	Kalau Jalan Sakit Dan Tidak Bisa Jauh-jauh	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	1	Unit	Rp. 215.990,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
841	Lansia Alat Penunjang Fisik	Penyediaan Alat Bantu Fisik Penunjang Tongkat Kaki Tiga	-	2	Unit	Rp. 431.980,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
842	Sangat Membutuhkan Kursi Roda Anak	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak	-	1	Unit	Rp. 4.730.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
843	Belum Adanya Kursi Roda Anak Untuk Disabilitas Di Lingkungan Rw. 003 Khususnya Untuk Warga Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Kursi Roda Anak	-	1	Unit	Rp. 4.730.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
844	Butuh Tongkat Tuna Netra	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra	-	1	Unit	Rp. 259.230,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
845	Butuh Alat Bantu Hearing Aid	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Hearing Aid	-	1	Unit	Rp. 2.000.000,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
846	Kurangnya Alat Bantu Disabilitas Tongkat Walker	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Walker	-	1	Unit	Rp. 414.760,00	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
847	Banyaknya Pengangguran	Pelatihansatuan Pengamanan	-	2	Orang	Rp. 9.000.000,00	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
848	Perlu Adanya Pelatihan Dan Pembekalan Terhadap Warga Mengenai Penanggulangan Kebagakaran Dan Penyelamatan. Hal Ini Akan Sangat Bermanfaat Dan Menjadi Bekal Bagi Masyarakat Jika Mengalami Suatu Saat Terjadi Musibah	Pelatihan Dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	-	3	Orang/rw	Rp. 48.344.859,00	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
849	Warga Ingin Ikut Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Pelatihan Dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	-	15	Orang/rw	Rp. 241.724.295,00	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
850	Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Pelatihan Dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	-	28	Orang/rw	Rp. 451.218.684,00	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
851	Banyaknya Lahan Kosong Yang Belum Dimanfaatkan	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
852	Pemanfaatan Lahan Kecil Di Daerah Perkotaaan	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
853	Minimnya Lahan Unit Usaha Tanaman Di Perkotaaan	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	3	Orang	Rp. 5.525.955,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
854	Pemanfaatan Lahan Di Perkotaaan	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	3	Orang	Rp. 5.525.955,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
855	Pemanfaatan Lahan Kota	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
856	Kurangnya Warga Yang Memiliki Pengetahuan Dan Keterampilan Pertanian Perkotaan Dan Pendapatan Warga Tersebut.	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
857	Ingin Mengembangkan Potensi Diri Dan Mengembangkan Lahan Sebagai Tempat Pertanian	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
858	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
859	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
860	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
861	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
862	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
863	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
864	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	3	Orang	Rp. 5.525.955,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
865	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	3	Orang	Rp. 5.525.955,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
866	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
867	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	1	Orang	Rp. 1.841.985,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
868	Kurangnya Pengetahuan Tentang Tanaman Hemat Lahan/urban Farming	Pengembangan Pertanian Perkotaan (urban Farming) Di Wilayah Kota	-	2	Orang	Rp. 3.683.970,00	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
869	Belum Mempunyai Alat Musik Marawis	Pengadaan Alat Musik Marawis	-	1	Unit	Rp. 6.090.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
870	Kurangnya Sarana Kesenian Berupa Alat Musik Marawis	Pengadaan Alat Musik Marawis	-	1	Unit	Rp. 6.090.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
871	Kurangnya Fasilitas Kesenian Rebana Untuk Kaum Ibu-ibu	Pengadaan Alat Musik Rebana	-	1	Unit	Rp. 3.045.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
872	Tidak Adanya Alat Musik Rebana Untuk Kegiatan Tpa	Pengadaan Alat Musik Rebana	-	1	Unit	Rp. 3.045.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
873	Kurang Nya Sarana Alat Musik Kesenian Rebana	Pengadaan Alat Musik Rebana	-	1	Unit	Rp. 3.045.000,00	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
874	Menunjang Usaha Yang Ada Butuh Pembinaan	Pembinaan Kewirausahaan Ukm	-	2	Orang	Rp. 1.261.200,00	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
875	Pembinaan Usaha /ukm	Pembinaan Kewirausahaan Ukm	-	3	Orang	Rp. 1.891.800,00	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
876	Pembinaan Usaha/ukm Yang Ada	Pembinaan Kewirausahaan Ukm	-	1	Orang	Rp. 630.600,00	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
877	Untuk Mendapatkan Ketrampilan Tentang Usaha	Pembinaan Kewirausahaan Ukm	-	1	Orang	Rp. 630.600,00	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
878	Ingin Mengembangkan Potensi Diri Dan Mengembangkan Usaha	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru	-	1	Orang	Rp. 1.991.738,00	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
879	Warga Ada Yang Ingin Belajar Menjahit Agar Dapat Membuat Baju Sendiri	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
880	Mengurangi Tingkat Pengangguran Dan Mengembangkan Minat Dan Bakat	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
881	Masih Adanya Usia Produktif Yang Masih Minim Pengalaman Dan Kurangnya Pengetahuan	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif	-	4	Orang	Rp. 26.400.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
882	Mebutuhkan Pelatihan Bahasa Inggris, Sebagai Syarat Untuk Mencari Pekerjaan	Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
883	Mebutuhkan Pelatihan Las Listrik Agar Bisa Membuat Pekerjaan Sendiri	Pelatihan Kerja Kejuruan Las Listrik	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
884	Kurangnya Keterampilan Warga Dalam Bidang Pekerjaan Las Listrik.	Pelatihan Kerja Kejuruan Las Listrik	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
885	Membuthkan Pelatihan Teknik Komputer	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
886	Kurangnya Keterampilan Warga Dalam Teknik Komputer Terkait Persaingan Dunia Lapangan Pekerjaan.	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
887	Kurangnya Keterampilan Warga Dalam Teknik Untuk Memperbaiki Kerusakan Pada Mesin Sepeda Motor.	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	-	2	Orang	Rp. 13.200.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
888	Kurangnya Keterampilan Warga Dalam Teknik Untuk Memperbaiki Kerusakan Pada Mesin Sepeda Motor.	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Sepeda Motor	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
889	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Keterampilan Kerja Komputer Akuntansi	-	15	Orang	Rp. 90.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
890	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Keterampilan Kerja Komputer Akuntansi	-	2	Orang	Rp. 12.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
891	Ingin Membuka Lapangan Pekerjaan Sendiri, Dan Harus Memiliki Keahlian, Membutuhkan Keahlian Tehnik Pendingin Ac	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/ac	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
892	Membutuhkan Pelatihan Administrasi Perkantoran	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
893	Semakin Banyak Penduduk Di Jakarta Yang Sulit Mendapatkan Pekerja. Maka Dari Itu Skill-skill Tertentu Dapat Membantu Dan Mempermudah Untuk Mendapatkan Pekerjaan, Atau Membuka Peluang Usaha Bagi Diri Sendiri.	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (cad)	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
894	Banyaknya Pengangguran	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnik Pendingin (tata Udara)	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
895	Meningkatkan Keterampilan Dalam Bidang Tata Boga Dan Dapat Berwirausaha	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	2	Orang	Rp. 13.200.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
896	Kurangnya Keterampilan Masyarakat Untuk Menambah Penghasilan Keluarga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	2	Orang	Rp. 13.200.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
897	Pembinaan Keterampilan Warga Untuk Umkm	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
898	Memperoleh Keahlian Tata Boga Untuk Menambah Penghasilan Keluarga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	2	Orang	Rp. 13.200.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
899	Menambah Penghasilan Keluarga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
900	Menambah Ilmu Untuk Membuka Usaha Sendiri	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
901	Kurang Kemampuan Ber Tata Boga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
902	Mebutuhkan Pelatihan Tata Boga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
903	Banyaknya Warga Yang Ingin Belajar Memasak Agar Dapat Memasak Dengan Rasa Yang Lebih Enak	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	4	Orang	Rp. 26.400.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
904	Ingin Membuka Usaha	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
905	Ingin Membuka Usaha	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
906	Ingin Membuka Usaha	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
907	Dikarenakan Sulit Ya Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Sesuai Kemampuan Dan Keahlian Yang Dimiliki	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	6	Orang	Rp. 39.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
908	Kebutuhan Akan Keterampilan Bagi Warga Untuk Pengembangan Diri Dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Dalam Dunia Tata Boga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Boga	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
909	Minimnya Lapangan Pekerjaan Sehingga Dibutuhkan Skill Tambahan Untuk Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Baru	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
910	Kurangnya Keterampilan / Skil Masyarakat Untuk Menambah Penghasilan Keluarga	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
911	Untuk Mendapatkan Peluang Bekerja, Dibutuhkan Keahlian Sebagai Syarat Penerimaan Calon Karyawan, Untuk Itu Butuh Pelatihan Tenaga Kerja Tata Busana	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
912	Untuk Mendapatkan Peluang Bekerja, Dibutuhkan Keahlian Sebagai Syarat Penerimaan Calon Karyawan, Untuk Itu Butuh Pelatihan Tenaga Kerja Tata Busana	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
913	Mebutuhkan Pelatihan Tata Busana	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
914	Dikarenakan Sulit Ya Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Sesuai Kemampuan Dan Keahlian Yang Dimiliki	Pelatihan Kerja Kejuruan Tata Busana	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
915	Memperoleh Keahlian Merias	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
916	Mencari Keahlian Buat Kerja	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	2	Orang	Rp. 12.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
917	Kurangnya Keterampilan Berdampak Berkurangnya Perekonomian Keluarga	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
918	Dikarenakan Sulit Ya Akses Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Yang Sesuai Kemampuan Dan Keahlian Yang Dimiliki	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	5	Orang	Rp. 30.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
919	Kebutuhan Akan Keterampilan Bagi Warga Untuk Pengembangan Diri Dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Dalam Dunia Tata Rias	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	1	Orang	Rp. 6.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
920	Kebutuhan Akan Keterampilan Bagi Warga Untuk Pengembangan Diri Dan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kerja Dalam Dunia Tata Rias	Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	-	2	Orang	Rp. 12.000.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
921	Ingin Membuka Usaha	Pelatihan Kerja Kejuruan Teknik Automotif	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
922	Kurang Keterampilan Bahasa Inggris	Pelatihan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
923	Belum Adanya Pelatihan Pemberdayaan	Pelatihan Kerja Kejuruan Operator Komputer	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
924	Kurang Keterampilan Komputer	Pelatihan Kerja Kejuruan Operator Komputer	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
925	Mebutuhkan Pelatihan Desain Grafis Untuk Meningkatkan Kehidupan Yang Layak Dengan Membuka Lapangan Pekerjaan Sendiri	Pelatihan Kerja Kejuruan Design Grafis	-	1	Orang	Rp. 6.600.000,00	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
926	Kurangnya Sdm Guru Paud	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Paud/tk Tingkat Dasar	-	2	Orang	Rp. 4.211.986,00	Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
927	Rusaknya Atau Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 1	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
928	Rusaknya Atau Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 5	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
929	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 2	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
930	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 3	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
931	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 4	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
932	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 6	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
933	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 7	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
934	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 14	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
935	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 8	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
936	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 9	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
937	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 13	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
938	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 10	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
939	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt11	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
940	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Diwilayah Rt 12	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
941	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 16	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
942	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 15	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
943	Rusak Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt17	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
944	Rusaknya Dan Tidak Layaknya Alat Kebersihan Di Wilayah Rt 18	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
945	Kurang Tersedianya Alat Kebersihan Di Lingkungan Rt 01	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
946	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt 03	Pengadaan Gerobak Celeng	-	3	Buah	Rp. 1.979.700,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

NO	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERKIRAAN ANGGARAN	PD/UKPD TUJUAN	STATUS	KETERANGAN
947	Penyediaan Barang Untuk Kebersihan Kota	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
948	Kurangnya Alat Kebersihan Dilingkungan Rt.07	Pengadaan Gerobak Celeng	-	1	Buah	Rp. 659.900,00	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
949	Kurangnya Alat Penunjang Kebersihan Di Lingkungan Kami, Hingga Memperlambat Pekerjaan Saat Ada Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan.	Pengadaan Cangkrang	-	3	Buah	Rp. 610.500,00	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
950	Kurangnya Alat Penunjang Kebersihan Di Lingkungan Kami, Hingga Memperlambat Pekerjaan Saat Ada Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan.	Pengadaan Gerobak Celeng	-	3	Buah	Rp. 1.979.700,00	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
951	Kurangnya Alat Penunjang Kebersihan Di Lingkungan Kami, Hingga Memperlambat Pekerjaan Saat Ada Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan.	Pengadaan Sekop	-	3	Buah	Rp. 309.600,00	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	
952	Kurangnya Alat Penunjang Kebersihan Di Lingkungan Kami, Hingga Memperlambat Pekerjaan Saat Ada Kegiatan Bersih-bersih Lingkungan.	Pengadaan Sekop	-	3	Buah	Rp. 309.600,00	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	Diakomodir Dikerjakan Tahun 2022 Oleh Perangkat Daerah Terkait.	

Mengetahui
Kepala Subanppeko/Kab.

(Ir. Andono Warih, M.Sc)

NIP :196801091996031001

Ditetapkan di Jakarta, 15 Februari 2022

Camat Jatinegara

(Drs. Rudy Syahrul, M.Si)

NIP :197006041998031007

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL : 15 Februari 2022

Kecamatan : Jatinegara

DAFTAR USULAN KEGIATAN YANG BELUM DISEPAKATI

Tahun : 2022

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
1	Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Tongkat Netra	-	1	Tidak Adanya Korelasi Antara Permasalahan Dan Usulan Kegiatan
2	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	-	2	Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Teknis
3	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	-	1	Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Teknis
4	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	-	1	Persyaratan Tidak Lengkap
5	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	5	Persyaratan Tidak Lengkap
6	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
7	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
8	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Persyaratan Tidak Lengkap
9	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	4	Persyaratan Tidak Lengkap
10	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
11	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
12	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
13	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	1	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah

NO	USULAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
14	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	2	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
15	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	2	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
16	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	2	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
17	Pengadaan Peralatan Tenis Meja	-	2	Kuota Per Rw Hanya 1 Buah
18	Pemasangan Speed Bump	-	1	Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Teknis
19	Pengecatan Zebra Cross	-	3	Tidak Adanya Korelasi Antara Permasalahan Dan Usulan Kegiatan
20	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	-	80	Salah Tagging/nomenklatur
21	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	-	60	Salah Tagging/nomenklatur

Ditetapkan di Jakarta, 15 Februari 2022

Mengetahui
Kepala Subanppeko/Kab.

(Ir. Andono Warih, M.Sc)

NIP :196801091996031001

Camat Jatinegara

(Drs. Rudy Syahrul, M.Si)

NIP :197006041998031007

Formulir Verifikasi Usulan Fisik Tim Teknis Hasil Rembuk RW Tahun 2022

Kecamatan :Jatinegara

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
1	10	Sering Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 001 RW 010 Cipinang Besar Utara	1 unit	⊗					2 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Unit Di 2022, 1 U karena di
2	8	Kondisi Jalan Yang Gelap Gulita Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.004 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3 unit	⊗					3 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D Membutu Penamba 2 unit ber Penamba PJU 1 un
3	8	Kondisi Jalan Yang Gelap Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur VI RT.012 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3 unit	⊗					3 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D Membutu Penamba 3 Titik be
4	8	Kurangnya Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.001 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3 unit	⊗					3 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D Membutu Penamba 2 Titik be Penamba PJU 1 titi
5	8	Jalanan Pemukiman Yang Kondisi Sekarang Gelap Saat Malam Hari.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur VI RT.002 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D hanya sa dapat dip Baru 1 Ti Lampu, s lainnya al pemasangan memungl tikungan

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
6	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Sebelah Barat Jl. Merah Delima 1 Rt.001 Rw.011	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba
7	11	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Menyebabkan Kendaraan Sering Saling Berpapasan Satu Sama Lain Dan Menyebabkan Kemacetan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Sebelah Timur Jl. Merah delima 1 Rt.001 Rw.011	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Diakomod
8	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Merah Delima 2 Rt.002 Rw.011	1 unit	☺					1 titik	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la
9	1	Kurang Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista 3 Dalam RT 001/01 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba
10	10	Jalanan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja, RT 013 RW 010 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara	47 m2	☺					47 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusa diaspal ta (Jaling) d 47 m ²
11	10	Jalan Gelap Jika Di Malam Hari, Sehingga Rawan Kejahatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 013 RW 10 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D membutu penamba 2 titik ber
12	10	Sering Terjadi Kecelakaan Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 014 RW 010 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022, 2 u karena di
13	10	Kondisi Jalan Gelap Jika Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 014 RW 10 Cipinang Besar Utara kec. Jatinegara Jaktim	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D membutu penamba

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
14	11	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut Raya Rt.006 Rw.011 (sebelah kiri POS)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Unit Dia 2022
15	11	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut Raya Rt.007 Rw.011 (sebelah kanan POS)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
16	11	Tidak Adanya Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Taman Hijau Daun Rt.007 Rw.011	1 paket	☺					300	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Taman H 007 RW. Cempeda Jatinegara Jaring Pe Olah Rag Teruskan
17	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Hijau Daun 1 No.3 Rt.008 Rw.011	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c lokasi yan membutu bukan di No. 03 m 19 dan m penamba
18	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Hijau Daun 1 No.5 Rt.008 Rw.011	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c membutu penamba
19	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Ujung Taman Hijau Daun Rt.008 Rw.011 (Belakang Gardu)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Usulan di tahun 202
20	11	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Biru Laut IX Rt.011 Rw.011	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c membutu penamba berikut la

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
21	11	Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas, Untuk Mencegah Kecelakaan Kendaraan Yang Saling Berpapasan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Biru Laut IX Rt.012 Rw.011 (Pertigaan)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
22	10	Rawan Terjadi Kecelakaan Di Tikungan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	alan Cipinang Pulo Maja RT 002 RW 10 Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dia 2022
23	8	Jalanan Pemukiman Yang Kondisi Sekarang Gelap Saat Malam Hari.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.003 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D di lokasi k Membuat Penamba 2 Titik be
24	1	Jalan Rusak Dan Kumuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Otista 3 Dalam RT 006/01 Cipinang Cempedak Jatinegara jakarta Timur 13340	55.3 m2	☺					55,3 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan rusa diaspal (55,3 m ²
25	2	Jalan Lingkungan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kebon Nanas Selatan II Rt.015/Rw.02 depan Majelis Ta'lim Ashibyan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan jatinegara, Jakarta Timur	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba
26	2	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan, Sehingga Jalan Lingkungan Dan Mht (dekat Sekolah Al-bahri) Menjadi Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan D.I Panjaitan Kebon Nanas Selatan Rt.009/02, samping masjid Al-Bahri dan Sekolah Al Bahri, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur	4 unit	☺					4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba
27	8	Jalan Sangat Licin Dan Berbahaya Bagi Pejalan Kaki, Berakibat Sering Terpeleset Dikarenakan Belum Diaspal, Mohon Dapat Ditindak Lanjut.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Cipinang Muara 3, Jalan Batas RT 013/08	633 m2	☺					633 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan rusa 2017 (Jal 633 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
28	8	Jalan Rawan Terjadinya Kecelakaan, Dikarenakan Posisi Ada Tikungan, Mohon Dapat Dipasang Cermin Lalin, Dijalan Mulya Jaya Rt 012 Rw 08, Jalur M.31	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Cipinang Muara 3, Jalan Mulya Jaya RT 012 RW 008, Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
29	8	Wilayah Rawan Kecelakaan Bagi Pengendara Dan Pejalan Kaki, Karena Tidak Adanya Cermin Cembung Disudut Jalan/ Tikungan Jalan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Mulya Jaya RT 014 RW 008 Cipinang Muara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
30	2	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 001 RW 002 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara	78 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
31	2	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 002 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	93 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
32	2	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 003 RW 002 Cipinangn Besar Utara Jatinegara	35 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
33	2	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 004 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	75 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
34	2	Saluran Air Kurang Lancar Saat Hujan Lebat Dan Menyebabkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 006 RW 002 Cipinang Besar Utara Jatinegara	30 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
35	8	Kondisi Jalan Yang Gelap Gulita Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Bekasi Timur IV RT.007 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D Membutu Penamba 2 Titik be Penamba PJU 1 titi

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
36	4	Gelap Dan Banyak Orang Berkerumun Sehingga Menimbulkan Kerawanan Untuk Rt 001 (2 Titik), Rt 005 (2 Titik), Rt 008 (2 Titik), Rt 009 (2 Titik), Rt 013 (2 Titik), Rt 014 (2 Titik), Rt 015 (2 Titik)	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 001 (2 titik), RT 005 (2 titik), RT 008 (2 titik), RT 009 (2 titik), RT 013 (2 titik), RT 014 (2 titik), RT 015 (2 titik)	14 unit	☺					14 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu unit berik dan tamb Lampu 10
37	8	Sering Terjadi Insiden Saat Kendaraan Berpapasan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Bekasi Timur VI RT. 009 RW.08 Kel. Cipinang Besar Utara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
38	12	Lapangan Bulu Tangkis Sebagai Sarana Olah Raga Warga Sudah Rusak Dan Perlu Adanya Perbaikan	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Taman Interaksi Sosial Cipinang Pulo RT.0010/012	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Taman In Cipinang RW. 012 Besar Uta Jatinegara Lap. Olah Tangkis.. Persyarat nya.
39	11	Banyak Jalan Di Gang Sudah Berlubang Dan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. T Gang Pancawarna I dan Pancawarna II RT. 005/011	417.3 m2	☺					417,3 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusa 2017 (Jal 417,3 m ²
40	9	Jalan Yang Rusak Sepanjang Kurang Lebih 200 Meter Akibat Pengerjaan Dan Pemasangan Uditch Tahun Lalu	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	sepanjang jl Opini Rt 005/09 Cipinang Muara jatinegara jakarta Timur	578.7 m2	☺					578,7 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusa 2017 (Lay 578,7 m ²
41	9	Jalan Rusak Sebagai Akibat Pembangunan Pemasangan U-ditch Tahun Lalu	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jl kantor berita	445.2 m2	☺					445,2 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusa 2017 (Lay 445,2 m ²
42	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 002/09	72 m2	☺					72 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusa diaspal ta (Jaling) d 72 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
43	9	Lingkungan Kurang Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 002/09	1 unit	☺				1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D membutu penamba
44	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 003/09	72 m2	☺				72 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling)
45	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Ingin Segera Perbaikan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 004/09	109 m2	☺				109 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) d 109 m ²
46	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 005/09	72 m2	☺				72 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) d ukur 72 m
47	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 006/09	27 m2	☺				27 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
48	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 008/09	127 m2	☺				127 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
49	9	Tidak Merata Aspal Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 009/09	127 m2	☺				127 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
50	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 010/09	67 m2	☺				67 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
51	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 011/09	27 m2	☺				27 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
52	9	Perbaikan Jalan Karena Jalan Banyak Yang Berlubang Tidak Merata	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 014/09	70 m2	☺					70 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
53	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 015/09	70 m2	☺					70 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
54	9	Tidak Adanya Cermin Jalan, Membuat Resiko Kecelakaan Akibat Tabrakan Kendaraan Dari 2 Arah Yang Berbeda	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl Media Massa ,depan gerbang masuk komplek PWI	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Hanya ac Cermin D Tahun 20 Harga 3.7
55	9	Banyaknya Penyeberang Jalan Sementara Kendaraan Melaju Kencang, Sehingga Rawan Kecelakaan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	depan pintu masuk komple PWI RW 09, sebelah pos keamanan RW 01	8.4 m1	☺					1 UNIT, VOLUME SATUAN 10 M1	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023
56	9	Banyaknya Penyeberang Jalan Di Tengah Lalu Lalang Kendaraan Bermotor Sehingga Berpotensi Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	dekat gerbang masuk komplek PWI , sebelah tukang soto	7.2 m1	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023
57	9	Perempatan Jalan Persis Dekat Gerbang Keluar Masuk Sd, Rawan Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	pojokan perempatan SDN 05 Komplek PWI	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
58	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 001/09	72 m2	☺					72 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
59	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 012/09	101 m2	☺					101 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
60	9	Jalur Utama Dan Jalur Gang Sudah Rusak Dan Berlubang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Bekasi Timur 5 Kel. CBU Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Rt 007/09	138 m2	⊗					138 m ²	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) 1
61	10	Kondisi Jalanan Kurang Terang / Gelap Saat Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 004 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D membutu penamba titik
62	10	Kondisi Jalanan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 006 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	293 m2	⊗					293 m ²	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
63	10	Jalanan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo Maja RT 003 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	787 m2	⊗					787 m ²	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling da ukur 787
64	13	Menjadikan Jalan Pemukiman Mht Agak Luas Dan Rapih Sehingga Pengguna Jalan Khususnya Kendaraan Roda 2, Begitu Pula Tidak Membahayakan Anak Anak Sedang Bermain Tidak Tergelincir Kedalam Saluran Pembuangan Limbah Warga Mengingat Saluran / Got Ditutup Bagian Atasnya.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.008 RW.013 Kel.Cipinang Muara, Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	90 m	⊗					Volume : 90 Meter	⊗		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar saluran u
65	13	Menjadikan Jalan Pemukiman Terang Benderang Mengingat Bila Ada Pencahayaannya Sehingga Rawan Bahaya Berkurang Untuk Itu Dimohon Agar Diadakan Pencahayaan Dilingkungan Pemukiman	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Bali 2 RT.007 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	4 unit	⊗					4 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Mambutu penamba 1 unit ber tambah unit

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
66	3	Rawan Kecelakaan Karna Perempatan Jalan Sehingga Arah Kendaraan Tidak Tidak Terlihat	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jln Sitalasari 1 RT 009 RW 003 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 Diakom 2022, 1 D dibawah Lokasi Di 6.227224 dan - 6.226983
67	3	Sering Terjadi Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan K1 rt 011 rw 003 kelurahan cipinang muara kecamatan jatinegara , jakarta timur	2 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dia 2022, 1 u karena di Lokasi Di 6.225161 dan - 6.225028
68	3	Sering Terjadi Kecelakaan Dan Kemacetan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan masjid al marzuqiyah rt 16 rw 03 kelurahan cipinang muara kecamatan jatinegara, jakarta timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
69	4	Belum Adanya Fasilitas Penyeberangan Zebra Cross Bagi Pejalan Kaki	Pengecatan Zebra Cross	Jl. Otista 3 RT.002/RW.04 Kel, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'53.3"S 106°52'25.5"E	3 m2	☺					1 UNIT, VOLUME SATUAN 8,4 M2	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Usulan di perminta ganti mer speedtrap
70	4	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Panti Asuhan Rt.02/Rw.04 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 6°13'52.0"S 106°52'26.2"E	14.4 m1	☺					2 UNIT, VOLUME SATUAN 14.4 M2	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dite Volume s Lokasi Jl. Rt.02/Rw Cempeda Jakarta T 6°13'52.0 106°52'26.2 Asuhan F Cipinang Jatinegar Timur - 6.230600

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
71	4	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Otista III Dalam No.6, RT.4/RW.4, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'50.2"S 106°52'26.4"E	7.2 m1	☺					1 UNIT, VOLUME SATUAN 7,2 M2	☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite Volume S
72	4	Banyak Pengendara Bermotor Yang Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Sehingga Rawan Akan Terjadinya Kecelakaan.	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	No 18 Pedati Cipinang Cimpedak, Jl. Panti Asuhan, RT.013/RW.004, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 6°13'39.0"S 106°52'25.9"E	1 m1	☺					1 UNIT, VOLUME SATUAN 7,2 M2	☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite Volume S
73	9	Jalan Lurus Mulus Memancing Pengendara Kendaraan Bermotor Untuk Memacu Kendaraan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	dekat perempatan pertama jl tajuk rencana dari arah gerbang masuk	5 m1	☺					1 UNIT, VOLUME SATUAN 5 M1	☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023
74	13	Saluran / Goy Pembuangan Air Limbah Warga Sejak Lama Belum Ada Perbaikan Maupun Penutupan Saluran / Got Bagian Atasnya, Dimohon Diadakan Perbaikan Sehingga Menjadi Bersih Dan Asri	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Bali 2 RT.004 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	50 m	☺					Volume : 50 Meter	☺	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Perbaikan Pemasaran saluran
75	13	Menjadikan Jalan Pemukiman Terang Benderang Oleh Pencahayaan Lampu Pju Sehingga Tidak Membayakan Pengguna Jalan Serta Pencegahan Kejahatan Karena Lampu Pju Tidak Ada	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.008 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Adminstrasi Jakarta Timur	3 unit	☺					3 unit	☺	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 3 un
76	13	Got / Saluran Limbah Menjadikan Indah Apabila Diperbaiki Dan Dilebarkan Agar Air Limbah Dari Warga Berjalan Lancar Sehingga Tidak Menimbulkan Polusi Dan Bau	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Bali 2 RT.005 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Jakarta Timur	50 m	☺					Volume : 50 Meter	☺	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
77	10	Jalanan Mulai Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 002 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	121 m2	☺					121 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
78	10	Jalanan Mulai Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 011 RW 10 Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	26 m2	☺					26 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h 26 m ²
79	1	Sering Banjir Karena Turap Ambruk Dan Menutup Saluran Air Di Bebera[a Titik	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl gotong royong 1 rt 008/01	200 m	☺					Volume : 200 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Perbaikan yang rob
80	1	Perbaikan Dinding Got Yang Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gang ikhlas I Rt.06/01	60 m	☺					Volume : 60 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Perbaikan
81	1	Perbaikan Dinding Got Yang Mulai Menyempit	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV Gg. Ikhlas Rt.06/01	30 m	☺					Volume : 30 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PERBAIK SALURAN
82	13	Menjadikan Jalan Pemukiman Rapih Dan Asri Mengingat Saluran Pembuangan Dari Warga Ditutup Bagian Atasnya	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 1 RT.001 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	120 m	☺					Volume : 120 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
83	13	Jalan Pemukiman Warga Menjadi Terang Benderang Mengingat Adanya Pencahayaan Oleh Pju Apabila Hal Ini Bisa Terlaksana Pengadaan Lampu Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.0012 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	4 unit	☺					4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d membuat penamba unit

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
84	13	Agar Jalan Permukiman Terang Benderang Karena Adanya Pencahayaan Namun Sebelumnya Jalan Pemukiman Gelap Gulita, Maka Diusulkan Adanya Pencahayaan Jalan Pemukiman	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali RT.003 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	setelah di membutu penamba unit
85	13	Jalan Disisi Sebelah Kanan Sdn 18 Cipinang Indah Masih Gelap Perlu Adanya Penerangan/ Pencahayaan Yang Menuju Ke Mushollah Al Iman Akan Terasa Nyaman Bila Ada Pencahayaan Dari Pju Dki	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Cipinang Bali 2 RT.0010 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu penamba 3 unit ber
86	13	Alangkah Nyamannya Bila Saluran / Got Pembuangan Limbah Warga Ditutup Bagian Atasnya Kan Menjadikan Jalan Pemukiman Warga Menjadi Luas Untuk Berlalu Lalang Begitu Pula Anak Anak Bermain Terasa Nyaman.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.003 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	225 m	☺					Volume : 225 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
87	7	Kondisi Jalan Yang Gelap Dan Keamanan Lingkungan Dan Orang (warga) Usulan : Pemasangan Tiang Baru, Pencahayaan Lampu Pada Jalan Dan Mengganti Tiang Listrik Yang Sudah Kropos	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.004/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (-6.2299859,106.8702651)	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu penamba berikut la penamba titik.
88	7	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Dan Keamanan Lingkungan Usulan : Pemasangan Tiang Baru Dan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.011/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (-6.2283232,106.8710807)	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu penamba berikut la

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
89	6	Rawan Terjadi Kecelakaan Kendaraan Bermotor Yang Ingin Belok	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar RT08, (Depan Warung Aceh)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
90	6	Rawan Kecelakaan Di Perempatan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar Indah RT 11 (Perempatan)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
91	6	Jalan Atau Gang Di Lingkungan Belum Diaspal Sehingga Banyak Genangan Air Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Lontar RT. 03/RW. 06, Samping Masjid Al- Mustaqim	207 m2	☺					207 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d jalan rusa 2017 (Jal 207 m ²
92	7	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Dan Keamanan Lingkungan (rawan) Usulan : Pemasangan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.013/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (-6.228185,106.8722174)	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d membuat penamba
93	6	Kecelakaan Sering Terjadi Arah Masuk Kendaraan Dari Jalan I Gusti Ngurah Rai Menuju Jalan Cipinang Lontar Indah	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar Indah (Arah Masuk Kendaraan dari Jl. I Gusti Ngurah Rai)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
94	7	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Pada Malam Hari Dan Keamanan Lingkungan Yang Rawan Usulan : Pemasangan Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Pedati Raya Rt.015/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (-6.2274089,106.8708804)	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d membuat penamba
95	6	Gelap Tidak Ada Penerangan Di Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Lontar RT. 13/RW. 6 (Depan Hotel Achmad Mas)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d Membuat penamba 1 unit

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
96	6	Kendaraan Yang Berlawanan Arah Tidak Terlihat	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Lontar RT. 13/RW. 06, (Belokan dekat Bengkel)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
97	6	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Taman Cipinang RT. 15/RW. 06	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Membuat Penamba PJU 1 un
98	6	Jalan Belum Diaspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Taman Cipinang RT.15/RW. 6	3926 m ²	☺					3926 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan rusa 2017 (Jal 3926 m ²
99	8	Saluran Air Tidak Lancar Menyebabkan Banjir Jika Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 017 RW 08	363 m	☺					Volume : 363 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
100	8	Saluran Air Macet, Tidak Lancar. Butuh Perbaikan Karena Jika Hujan Mudah Sekali Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 015 RW 08	212 m	☺					Volume : 212 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
101	8	Saluran Air Butuh Diperbaiki Karena Sudah Tidak Lancar Dan Menyebabkan Mudah Air Tergenang Dan Banjir Jika Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Kebon Nanas Selatan II RT 018 RW 08	169 m	☺					Volume : 169 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PELEBAR
102	6	Jalan Mht Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Permata II rt 002/rw 006 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta timur	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
103	9	Permasalahan : Pembuatan Saluran Air Baru Alasan : Saluran Air/ Got Sudah Tua Dan Pondasinya Sudah Rusak.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Depan parkir samping kantor RW.09 Detail titik koordinat : (-6.226486509498059, 106.87069300532369)	23 m	☺				Volume : 23 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
104	10	Kurangnya Pencahayaan Di Lokasi Sehingga Rawan Tindak Kejahatan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Elok 1, Taman Blok S	4 unit	☺				4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Membutu penamba 4 unit ber
105	10	Kurangnya Pencahayaan Di Lokasi Sehingga Rawan Tindak Kejahatan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Elok 1 Blok T	1 unit	☺				1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Membutu penamba 1 unit ber
106	10	Sering Dilalui Kendaraan Roda Dua Dan Empat Serta Pejalan Kaki Terutama Anak - Anak Sekolah Sehingga Rawan Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.	Zona Selamat Sekolah	Jl. Cipinang Elok RT 05 RW 010 Cipinang Muara	1 paket	☺				1 unit Zona Selamat Sekolah	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Ditolak ka dianggar
107	10	Rambu Lalu Lintas Sudah Harus Diperbarui.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Cipinang Elok 2, Taman Dekat Blok W	2 unit		☺			3 unit Dibatalkan menjadi 2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3 unit Dib 2 unit. 2 U Tahun 20 Diteruska 6.223080 dan - 6.223099
108	10	Rambu Lalu Lintas Sudah Harus Diperbarui.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Cipinang Elok 2, Taman Dekat Mesjid Al Iman	2 unit	☺				2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dite 2023, Lok Elok 2, T Mesjid Al Cipinang mesjid Al

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
109	15	Terdapat Saluran Drainase Yang Tidak Mengalir Dengan Lancar, Beberapa Bagian Rusak Oleh Tikus Dan Penyempitan Jalan Yang Membahayakan Pengguna Sepeda Motor Bila Berpapasan Bisa Jatuh Ke Saluran Drainase. Mohon Bisa Diperbaiki Dengan Menggunakan U - Ditch Dan Saluran Ditutup Agar Jalannya Air Lebih Lancar Dan Terlihat Rapi Serta Aman Bagi Pengguna Jalan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Muara 2 (Gang H. Gantang), RT.013/RW.015, Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara	480 m	☺					Volume : 480 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran
110	15	- Got Banyak Yang Tidak Berfungsi/tersumbat Material Lain - Tidak Bertutup Sehingga Sering Menjadi Tempat Membuang Sampah Bagi Yang Lewat (orang2 Di Luar Warga Rt2 Rw15) - banyak Ruas Got Yang Tidak Memiliki Bak Kontrol, Banyak Digunakan Utk Usaha K5 Juga Bagi Orang-orang Yang Tidak Mau Pusing Membersihkan Got Di Depan Rumahnya.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. HH Cipinang Muara III berputar sampai Jl. Cipinang Muara III	360 m	☺					Volume : 360 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pengurus pemasaran saluran s meter
111	15	Tidak Ada Nya Saluran Air (Got) Di Gg Koperasi ,sehingga Bila Hujan Air Akan Mengalir Di Permukaan Jalan Dan Menjadikan Kondisi Aspal Jalan Itu Cepat Rusak.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.HH Gg.Koperasi RT 04/015 Kel Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur	130 m	☺					Volume : 130 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
112	1	Perbaiki Lapangan Bulu Tangkis	Perbaiki Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jalan O, Rt.07/01 Cipinang Muara	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. O RT.07/01 Cip. Muara Jatinegara Lap. Olah Tangkis.. Persyaratanya.

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
113	1	Saluran Air Yang Menyempit	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV gang kartini I Rt.010 Rw.01	45 m	☺					Volume : 45 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
114	13	Sebaiknya Saluran/got Pembuangan Limbah Warga Ditutup Bagian Atasnya Agar Pengendara Roda Dua Melintasi Agak Leluasa Begitu Pula Anak Anak Bermain Lebih Nyaman.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.Cipinang Bali 2 RT.009 RW.013 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur	175 m	☺					Volume : 175 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
115	14	Jalan Lingkungan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cakrawijaya II A Gg. H. Saamin I, II dan III RT.008 RW.014 Kelurahan Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur	203 m2	☺					203 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusak 2017 (Jal 203 m ²
116	14	Jalan Lingkungan Aspal Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cakrawijaya II A Gg. H. Saamin RT.009 RW.014	396 m2	☺					396 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusak 2017 (Jal 396 m ²
117	9	Kendaraan Dari Arah Jl. Cawang Baru Utara Tidak Terlihat Dari Jl. Swadaya I	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cawang Baru Utara no. 30 RT 7 RW 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
118	9	Perempatan Jalan Berdikari Raya Dan Berdikari 2 Cukup Ramai Karena Ada Fasilitas Umum Rprtra Dan Juga Pasa Cawang Kapling Sehingga Lalulintas Jl. Berdikari Raya Cukup Ramai. Kadang Terjadi Kejadian Tabrakan Karena Sudut Pandang Perempatan Ini Agak Terbatas. Oleh Karena Itu Dipandang Perlu Untuk Di Pasang Cermin Lalu Lintas Untuk Mengurangi Resiko Tabrakan Itu.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Perempatan Jalan Berdikari Raya dengan Jl. Berdikari 2, Cawang Kapling, Jakarta Timur	1 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022 loka Jalan Berdikari 2/ RW. 9 Cempedak Jatinegara

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
119	8	Besi Jembatan Telah Rusak,banyaknya Tumpukan Sampah Dan Barang-barang Bekas..menimbulkan Banyak Semut Yang Merayap Ke Salah 1 Rumah.	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	Jembatan Jl. Mulia RT. 009 RW. 08 Kel. Bidaracina Kec. Jatinegara Jakarta Timur	32 m2	☺					32 m²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Railing pa rusak has
120	5	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Kebon Pala I rt,01/05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zor
121	5	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala I rt.02/05	400 m2	☺				sesuai dengan ukuran real di lapangan		☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zor
122	5	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon pala I rt. 03/05	100 m2	☺				sesuai dengan ukuran real di lapangan		☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zor

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
123	11	Perbaikan Saluran Air Karena Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Mutumanikam No.1 Rt 01/011 Bidaracina dari Rt 01 , Rt 04 , Rt 07 dan Rt 09	560 m	☺					Volume : 560 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
124	2	Akses Jalan Menuju Sekolah Rusak Menyebabkan Ketika Turun Hujan Jalan Tergenang Dan Mengganggu Mobilitas Anak Sekolah Menuju Sekolah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. D.I Panjaitan Rt.009/02 (Sekolah Al-Bahri), Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	219.8 m ²	☺					219,8 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah diaspal (J 219,8 m ²)
125	12	Jembatan Kali Cipinang Sudah Tidak Layak Digunakan ,	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	jalan Cipinang Pulo RT 0012/012 Cipinang Besar Utara	75 m ²	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas termerupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamparan dengan p ruang/zon
126	1	Perbaikan Penutup Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kesadaran IV gang kartini I RT.010/01	20 m	☺					Volume : 20 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
127	6	Bila Hujan Terjadi Banjir Karena Tidak Adanya Saluran Air Ke Kali Cipinang	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Lontar RT. 12/RW. 06	50 m	☺					Volume : 50 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PEMBUA BARU LE METER
128	6	Saluran Air Tidak Mampu Menampung Air Saat Hujan Karena Sebagai Saluran Muara Dari 3 Rt Namun Diameter Saluran Kecil	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gang Seruni I, RT 14/RW. 06 (Samping Musholla Al-Falah)	4 m	☺					Volume : 4 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
129	16	Lapangan Basket Sudah Tidak Layak Pakai Karena Usia, Sudah Tidak Dapat Digunakan Kembali.	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	Jl. Ros Merah II	1 unit	☺					360	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. Ros M Muara Ke Jatinegar Lap. Olah Basket.... Persyara nya.
130	9	Murid Paud Beresiko Tertabrak Kendaraan Bermotor Dan Tidak Bermotor	Zona Selamat Sekolah	Jalan. Bhineka IV no. 2 RT 7 RW 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara	1 paket	☺					1 Unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite tidak diar
131	16	Lapangan Badminton Sudah Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jl. Ros Merah Raya	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. Ros M Cip. Muar Jatinegar Lapangan Bulu Tangkis.. Persyara nya.
132	4	Adanya Jalanan Yg Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan kebo pala II RT 07 , RT 11 , RT 12 , RT 13 /RW 004 jalan bukit duri permai rt/rw 14/04	1375 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
133	4	Kurangnya Rambu Jalan	Pemasangan Speed Bump	jalan kebon pala II rt/rw 05/04	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
134	6	Sering Terjadi Banjir Jika Hujan , Pembuatan Saluran Air Agar Ada Pembuangan Air Saat Hujan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Tanah Manisan RT001/006 , KELURAHAN : CIPINANG CEMPEDAK , KECAMATAN : JATINEGARA	83 m	☺					Volume : 83 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat u-ditch
135	14	Jalan Gelap Karena Kurang Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL SENSUS RT 003 RW 014 KEL BIDARACINA KEC JATINEGARA	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membuat Penamban berikut La
136	1	Banyaknya Motor Dan Mobil Ngebut Di Tikungan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	RT007 RW001 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
137	2	Perbaikan Jalan Karna Banyak Berlubang Dan Sudah Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan jatinegara barat kampung pulo RW 02 Lingkungan RT 01,RT 02,RT 03,RT 04,RT05,RT 05 RT 07,RT 08,RT 09,RT 12,RT 13,RT 14,RT 15 Kelurahan Kampung melayu	1431 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
138	2	Saluran Air Yg Tersedia Dilingkungan Kecil , Sering Mampet Mengakibatkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan jatinegara barat kampung pulo RW 02 Lingkungan RT 01, RT 02,RT 03,RT 05,RT 06,RT 07,RT 08,RT 09,RT 14,RT 17	485 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
139	2	Jalan Dilingkungan Warga Sangat Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jln kampung pulo RT 014 RW 002 kel.kampung melayu	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
140	6	Saluran Air Tidak Jalan Dan Kurang Besar. Harus Ada Perbaikan Saluran Air Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Cipinang Cempedak 2 , no 208-222 . kel: Cipinang Cempedak , kec: Jarinegara	100 m	☺					Volume : 100 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PEMBUA BARU U-
141	6	Perbaikan Saluran Air, Pelebaran Saluran Air Disekitar Rumah Warga , Saluran Nyambung Ke Rt 12 .	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Komplek 10 , jalan cipinang cempedak 1 , rt 13 rw 06. Kel : Cipinang cempedak, kec : Jatinegara .	100 m	☺					Volume : 100 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	PELEBAI
142	012	Jalan Rusak Sepanjang Jl. Cakra Wijaya I	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Dimulai Pos Satpam yang terletak di per-3-an Jl. Media Massa dan Jl. Cakra Wijaya I lurus masuk kedalam sepanjang jalan komplek di Jl. Cakra Wijaya I sampai per-3-an antara Jl. Cakra Wijaya IX dan Jl. Cakra Wijaya II. Panjang jalan kurang lebih 190m x Lebar jalan kurang lebih 5m total 950m2	2385 m2	☺					2385 m²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d jalan rusa 2017 (Jal 2385 m²
143	012	Terdapat Blind Spot, Berbahaya Bagi Pengguna Jalan Ditikungan Jalan Cakra Wijaya Iii, Sehingga Perlu Ada Cermin Lalulintas.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Lokasi Pertigaan Jl. Cakra Wijaya III dan jalan Cakra Wijaya V	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
144	012	Terdapat Blind Spot, Berbahaya Bagi Pengguna Jalan, Lokasi Cakra Wijaya Ix Persis Tikungan.	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Tikungan menuju Jl. Cakra Wijaya IX (persis tikungan).	2 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dia 2022, Lok 6.230105 dan - 6.229966
145	012	Perbaiki Lapangan Basket Yang Sudah Tidak Layak Dipergunakan (lantai Dasar Rusak)	Perbaiki Lapangan Olahraga Basket	Depan Pos Satpam Cakra Wijaya 9 (Blok A 37-38)	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Depan Po Cakra Wi 37 - 38) Kec. Jatinegar Lapangan Basket.... Karena P Administ Ada dan Surat Rel Dari Pem
146	3	Pembangunan/pelebaran Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Bekasi Timur I Rt.002 Rw.03 Kel. Rawa Bunga	30 m	☺					Volume : 30 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebaran
147	6	Sering Terjadi Genangan Air Serta Banjir Jika Terjadi Hujan Akibat Pendangkalan Dan Sempitnya Saluran Air / Got Maka Kami Mohon Dapat Di Lakukan Pengerukan, Perbaikan Serta Pelebaran Dengan Penutup Agar Lebih Rapi Dan Aman Di Seluruh Wilayah Rw 06 Cipinang Besar Utara	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Wilayah RW 06 Cipinang Besar Utara	1450 m	☺					Volume : 1450 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebaran

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
148	6	Di Beberapa Lokasi Di Wilayah Rw 06 Tepatnya Di Wilayah Rt 11 Dan Rt 07 Cipinang Besar Utara Butuh Penerangan Jalan Di Titik Tersebut Sudah Terdapat Tiang Untuk Penunjang . Mohon Di Bantu 5 Lokasi Sudah Tersedia Tiang Listrik Dan 2 Titik Permohonan Baru	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Wilayah RT 7 dan RT 11 RW 06 Cipinang Besar Utara	7 unit	☺					7 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D di RT 07 Membutu 2 Titik be di RT 11 Membutu Penamba 1 Titik be Penamba PJU 4 titi
149	4	Pengaspalan Jalan Yang Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl warung asem RT 12 RW 04 no1 Jatinegara Jakarta timur	290 m2	☺					290 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Jalan rus tahun 20 Volume 2
150	2	Jalan Lingkungan Rusak Tidak Ada Perbaikan Selama 10 Tahun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Komplek XII Rt.007/02 , Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	69 m2	☺					69 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan Rus Volume 6
151	12	Jalan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan cipinang Pulo RT.001/012	150 m2	☺				sesuai dengan ukuran real di lapangan		☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
152	12	Jalan Mulai Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.002/012	150 m2	☺				sesuai dengan ukuran real di lapangan		☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
153	2	Kurangnya Pencahayaan Dilokasi Ini , Jalan Lingkungan Menjadi Gelap Dan Rawan Tindakan Kriminal	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Komplek XII Rt.007/02 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu penamba
154	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.003/012	200 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
155	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.004/012	150 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
156	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.005/012	250 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
157	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.006/012	300 m2	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
158	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.007/012	200 m2	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
159	2	Sering Terjadi Kecelakaan Dan Kendaraan Sering Berpapasan Di Lokasi Tersebut, Karena Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Komplek XII Rt.007/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1 unit	Ⓕ					1 unit	Ⓕ		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
160	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.008/012 Cipinang Besar Utara	200 m2	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
161	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	rt 009/012	500 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
162	12	Jalan Rusak, Terjadi Genangan Air Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan Cipinang Pulo RT 010/012 cipinang besar utara	400 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
163	4	Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln warung asem RT 11 RW04 Jatinegara Jakarta timur	290 m2	⊗					290 m ²	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d Jalan rus tahun 20 Volume 2
164	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Terjadi Genangan Jika Musim Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT 0011/012 Kelurahan Cipinang Besar Utara	600 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
165	4	Pengadaan Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln warung asem RT 2 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	290 m2	☺					290 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Jalan rus tahun 20 Volume 2
166	4	Pengajuan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl warung asem RT 14 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	290 m2	☺					290 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Jalan rus tahun 20 Volume 2
167	4	Pengadaan Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127 m2	☺					127 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Jalan rus tahun 20 Volume 1
168	1	Banyaknya Motor Yg Ngebut Ditikungan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Otista 1A RT005 RW001 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
169	4	Pengadaan Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127 m2	☺					127 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Jalan rus tahun 20 Volume 1
170	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0012/012	400 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diterusk dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
171	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0014/012	150 m2	Ⓟ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓟ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
172	12	Jalan Mulai Rusak Dan Berlubang, Sering Terjadi Genangan Air Jika Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0013/012	600 m2	Ⓟ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓟ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
173	2	Jalan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Cempedak Dalam Rt.010/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	2 unit	Ⓟ					2 Unit	Ⓟ		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la
174	2	Sering Terjadi Papasan Kendaraan Bermotor Karena Pandangan Pengemudi Kendaraan Bermotor Sangat Terbatas Atau Terhalang Dan Tidak Adanya Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Cipinang Cempedak III Dalam, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1 unit	Ⓟ					1 unit	Ⓟ		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Diakomo 1 unit

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
175	12	Pencahayaan Jalan Gelap, Rawan Tindak Kriminalitas	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JALAN CIPINANG PULO RT 006/012	3 unit	Ⓟ					3	Ⓟ	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
176	12	Pencahayaan Jalan Gelap, Rawan Tindak Kriminalitas Dan Tempat Nongkrong Anak-anak Setiap Malam	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan Cipinang Pulo RT.0012/012 Cipinang Besar Utara	3 unit	Ⓟ					3	Ⓟ	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
177	12	Jalan Gelap Dan Rawan Sekali Tindak Kriminal	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Cipinang Pulo RT.0010/012 Kelurahan Cipinang Besar Utara Jatinegara Jakarta timur	2 unit	Ⓟ					2 unit	Ⓟ	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
178	3	Sering Dan Rawan Kecelakaan Karena Kondisi Jalan Letter T	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl A3, RT 01 RW 03, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta timur	1 unit	Ⓟ					2 unit	Ⓟ	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Diakom 2022, 1 D tidak ada

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
179	3	Daerah Rawan Dan Sering Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl A1 rt 08 rw 03 cipinang muara, Jatinegara jakarta timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
180	2	Belum Ad Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.jatinegara timur 1 rt 005/02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	300 m	☺				Volume : 300 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara	
181	4	Pengadaan Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl Bekasi timur II RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	587 m2	☺				587 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d Jalan rus tahun 20 Volume 5	
182	5	Rawan Terjadi Nya Kecelakaan Di Perempatan Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 3 Rt.02/Rw.05	2 unit		☺			2 unit		☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit cer Tahun 20 6.231942 dan - 6.231912 Alamat Ja Nanas Se Rt.02/Rw	
183	5	Rawan Terjadinya Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 2 Rt 010 / Rw.05	2 unit	☺				2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dia 2022	
184	012	Belum Ada Trotoar Untuk Dilewati Pejalan Kaki Sehingga Membahayakan Pejalan Kaki, Oleh Karena Itu Perlu Ada Pembuatan Trotoar Baru Dari Bahan Paving Block	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan cakrawijaya 2 di depan rumah nomor U1 s.d. pertigaan dengan jalan majalah/mediamasa	69 m2	☺				69 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d belum ad sehingga dibuatkan hasil ukur	

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
185	012	Saluran Air Terlalu Sempit Dan Dangkal Sehingga Air Tidak Mengalir Dengan Lancar Saat Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	di jalan cakrawijaya 8 depan rumah nomor T-14 menuju T-6 lalu ke arah T-1	75 m	☺					Volume : 75 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
186	012	Trotoar Sudah Mulai Rusak Dan Tidak Nyaman Untuk Dilewati Pejalan Kaki Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jalan cakrawijaya 2 mulai dari depan rumah nomor R-12 hingga R-15 lalu berlanjut ke depan rumah R-1	147 m2	☺					147 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di trotoar ru hasil ukur
187	10	Jembatan Diatas Kali Pedati Penghubung Antar Kampung Rendah, Kalau Hujan Besar Jembatannya Terendam Air Kali.	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	Jalan Pedati Rt.005 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara.	20 m2	☺					20 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi je
188	012	Jalan Sangat Gelap Karena Belum Ada Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan cakrawijaya 8 di depan rumah S-14, dan di ujung jalan buntu jalan cakrawijaya 8 (dekat lapangan jogging track)	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membutu penamba 1 Titik be tambahan pju 1 titik
189	012	Terdapat Blindspot Yg Berbahaya Bagi Pengguna Jalan Pada Pertigaan Jalan Cakrawijaya 8 Pada Dua Titik Pertigaan Sehingga Perlu Ada Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jalan cakrawijaya 8 di pertigaan di depan rumah R-7 dan di pertigaan di depan rumah S-14	1 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022, 1 u karena Ti
190	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gang Padesin Rt.002 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 1 titik
191	4	Banyak Saluran Air Yang Terbuka Perlu Penutup Saluran / U- Dith	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	RT 02, RT 03, RT 05, RT 06, RT 07, RT 10, RT 11, RT 14, RT 15	700 m	☺					Volume : 700 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
192	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Pedati Rt.003 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
193	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Pedati Rt.007 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 1 titi
194	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Penghulu Rt.009 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 1 titi
195	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam Hari, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Penghulu Rt.011 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 1 titi
196	10	Kondisi Jalan Gelap Kalau Malam, Perlu Dipasang Lampu Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gang Padesin Rt.016 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
197	2	Pencahayaan Sekitar Wilayah Kurang Memadai	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Asem RT 014 RW 02, Gg. Pertama RT 004 RW 02	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
198	2	Perbaikan Jalan Mht Karena Kebakaran Th 2019	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	RT 001,008,009 RW 02	305 m2	☺					305 m²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi ja (Jaling) h
199	10	Jalan Pedati Rt.003 Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump.	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya Rt.003 Rw.010 Bidara Cina Jatinegara	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023
200	10	Jalan Pedati Raya Rt.15 Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya RT.015 RW.010 Bidara Cina Jatinegara	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
201	10	Jalan Pedati Raya Ramai, Perlu Dipasang Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Pedati Raya RT.007 RW010 Bidara Cina Jatinegara	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Ditte 2023
202	2	Jalan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.bekasi barat 1 rt 007 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	427 m2	☺					427 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Jalan rus tahun 20 Volume 4
203	4	Tidak Ada Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pintu Pasar Selatan, RT.010/004. Balimester. Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu penamba berikut la
204	4	Jalan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pintu Pasar Jatinegara, RT.001/004. Balimester. Jatinegara	2700 m2	☺					2700 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan rusa Volume :
205	15	Jalan Gelap Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Kebon sayur RT 001 RW 015	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba Berikut La
206	15	Jalan Gelap Kurang Pencahayaan Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Kebon sayur I RT 009 RW 015 Kel. Bidara Cina kec. Jatinegara	4 unit	☺					4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 4 titi
207	15	Jalan Gelap Kurang Pencahayaan Butuh Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl kebon sayur RT 010 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
208	15	Jalan Tikungan Rawan Kecelakaan Pandangan Tidak Terlalu Terpantau Butuh Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl Kebon Sayur I RT 003 RW 015	1 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022, 1 u karena tid diatas sal Diteruska 6.230538

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
209	15	Jalan Tikungan Rawan Kecelakaan Pandangan Terbatas Butuh Cemin Lalu Linta	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl Kebon sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara	3 unit	☺					3 unit	☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3 Unit Di 2022, Lok 6.230573 ,- 6.230261 dan - 6.230261
210	15	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kebon sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec jatinegara Jakarta Tiimur 13330	100 m	☺					Volume : 100 Meter	☺	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat U-ditch
211	1	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	7 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diterusk dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
212	1	Perbaikan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	33 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diterusk dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
213	1	Perbaiki Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaiki Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 13 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	1.5 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
214	16	Saluran Air Kotor Rusak Parah, Menyebabkan Terganggunya Kesehatan Warga.	Peningkatan/perbaiki Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Rumah Susun BidaraCina RT 1, RT 3, RT 5, RT 7, RT 9, RT 11, RT 13 Jakarta Timur	937 m	☺					Volume : 937 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat U-ditch
215	1	Perbaiki Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaiki Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 03 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	17 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
216	1	Perbaiki Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaiki Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Samping rumah bu RW).	35 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
217	1	Perbaiki Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur. Di samping rumah Bapak Makmur sampai rumah Ibu Yuyum.	25 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
218	16	Lapangan Bultangkis Rusak Parah, Warga Tidak Bisa Menggunakannya Untuk Kegiatan Berolahraga	Perbaiki Lapangan Olahraga Bulutangkis	Rumah Susun BidaraCina Blok 1 Jakarta Timur	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Rumah S Cina Blok Bidara Ci Jatinegara Lap. Olah Tangkis..
219	1	Peningkatan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 / RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	30 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
220	1	Perbaiki Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 / RT 11 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur	10 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
221	1	Pengecetan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 12 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	90 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
222	1	Perbaikan Dan Peningkatan Saluran Drainase. Kalau Hujan Ngerembes Kerumah Warga-warga Sekitar.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 4 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	13 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
223	1	Perbaikan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	30 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
224	1	Pemasangan Speed Bump.	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RT 7 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur	3 paket	☺					5 Unit	☺	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 Ditolak antar spe dari 50 m Tahun 20 Diteruska 6.213050 , - 6.213708 dan - 6.213357
225	1	Pengecetan Saluran Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 7 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	100 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
226	1	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 6 Jatinegara, Rawa bunga, Jakarta Timur.	30 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
227	1	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	290 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
228	1	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 10 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	3 paket	☺					5 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3 Unit Dit Ditolak ja 50 m. Lok 1. Jalan k Raya 29- Jatinegar Jakarta ti Kemuning No.5 RW Jatinegar Jakarta ti Kemuning No.4 RW Jatinegar Jakarta ti
229	1	Pengecetan Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 11 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	106 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
230	1	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 5 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	81.6 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
231	1	Peningkatan Sodetan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RT 8 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur	4 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
232	1	Pengecetan Drainase.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 8 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	140 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
233	1	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RT 4 RW 1 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
234	1	Pemasangan Speed Bump.	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 4 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur.	1 paket	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Diti kurang da
235	1	Pemasangan Speed Bump	Pemasangan Speed Bump	Jalan Kemuning Mede RW 1 RT 12, Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta timur.	5 paket	⊗					6 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Ditolak antara Sp terlalu de 50 m, 5 D Tahun 20 Diteruska 6.215017 6.215261 , - 6.215371 , - 6.215580 dan - 6.215458
236	1	Perbaikan Saluran (selokan) Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kmeuning Mede RW 1 RT 3 Jatinegara, Rawa Bunga, Jakarta Timur	20 m	⊗				sesuai dengan ukuran real di lapangan		⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
237	7	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT02/RW07 Jalan menuju Puskesmas Bidaracina 3	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
238	1	Rambu Lalulintas Sudah Tdk Jelas	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	jl. otista 1A RT002 RW001 KEL. BIDRACINA KEC. JATINEGARA	2 unit	⊗					2 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Diti 2023, Lok 6.225903 dan - 6.225903

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
239	7	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT11/RW07 Depan Dr. Rustaman dan Samping Rumah Pak Syafnil	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 2 un
240	7	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT15/RW07 Gang Kober	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
241	12	Kurangnya Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl.otista I RT 001 RW 012 gg.kesejahteraan Kel.BidaraCina	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu penamba 1 titik
242	02	Adanya Genangan Air Dari Saluran Drainase Dikarenakan Debit Air Tinggi Ketika Hujan Sehingga Perlu Di Normalisasikan Atau Peningkatan Saluran Dengan Pemasangan U-ditch Ukuran 50 X 60 (Dengan Usulan Gabungan Dari Rt.006,008,009)	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Sepanjang jalan kober pedati RT.006, RT,008,RT,009	260 m	☺					Volume : 260 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat dengan u 60
243	02	Saluran Drainase Terlalu Kecil Dan Semua Air Di Saluran Air Mengalir Ke Wilayah Rt.007 Sebagai Titik Akhir Pembuangan Sehingga Ketika Air Meluap Maka Terjadi Genangan Dan Perlu Peningkatan Atau Perbaikan Saluran Di Wilayah Rt.007	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL.Kober pedati RT.007	270 m	☺					Volume : 270 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Perminta
244	5	Pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	jl otisa80a rt01/rw05	284 m2	☺					284 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi ja (Jaling) h
245	5	Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jl.otista80A rt01/rw05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
246	2	Saluran Air Rusak	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl.bekasi barat 6 rt 001,rt 002,rt 003,rt 004,rt 005 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur	300 m	☺					Volume : 300 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
247	2	Tidak Adanya Lampu Penerangan Jalan Didepan Sdn 01 Cipinang Cempedak Dan Ketika Malam Hari Jalan Menjadi Gelap	Peningkatan Pencahayaannya Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista III (Depan SDN Cipinang Cempedak 01 Pagi) Rt.002/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegar, Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la
248	4	Saluran Air Terlalu Kecil Dan Macet Sehingga Kalau Hujan Air Menggenang Ke Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl sensus raya pasar krenso rt 006 rw 04 kelurahan bidaracina	100 m	☺					Volume : 100 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
249	4	Saluran Air Terlalu Kecil Dan Mampet	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jl sensus 2b, Rt.08 Rw. 04,no.20 Bidaracina, Jatinegara Jakarta timur	15 m	☺					Volume : 15 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
250	3	Banjir Jika Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gang bali jalan jatinegara timur RT 004 / RW 03 Balimester Jatinegara	113 m	☺					Volume : 113 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat ditch uk.
251	8	Perbaikan Saluran Air Yang Tidak Berfungsi Baik.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil RT 3 RW 8, RawaBunga, Jatinegara Jakarta Timur.13350	63 m	☺					Volume : 63 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
252	8	Pembangunan Saluran Baru/sodetan.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Kober Kecil Rt003 Rw08, RawaBunga, Jatinegara, Jakarta Timur.13350	12 m	☺					Volume : 12 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
253	13	Kurangnya Penerangan Pada Jalan Dan Gang Lingkungan Rw 013	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Lingkungan RW 013	5 unit	☺					5 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Rw 13 bu penamba 5 unit ber
254	09	Rawan Kecelakaan Dan Seringnya Terjadi Kemacetan Jika Masuk Dua Kendaraan Yg Berlawanan	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Pipa Galvanised(tinggi 4m)	Jl. Otista II RT.02 RW.09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite
255	09	Rawan Kecelakaan Dan Melewati Rumah Ibadah	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II RT.03,04 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	2 paket	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dite 2023, Lok Jl. Otista 009 Kelur Cina, Ked Jatinegar RW.009 f
256	09	Rawan Kecelakaan Disaat Pertigaan Jalan	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II RT.06,07 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	3 paket	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3 unit Dite 2023
257	09	Rawan Kecelakaan Disaat Pertigaan Jalan	Pemasangan Speed Bump	Jl. Otista II H. Yahya RT.02/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Unit Dite 2023
258	6	Jalan Berlobang Dan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	rt 04/06	50 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
259	09	Rawan Kecelakaan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Otista II RT.08/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
260	09	Penerangan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista Raya GG. Solihun RT.13/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
261	09	Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. H. Hasbi RT.12/09 Kel. Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba PJU 1 un
262	11	Saluran Air Tersumbat Dan Belum Tertutup	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo Maja RT10 RW.11 Kelurahan Cipinang Besar Utara	27 m	☺					Volume : 27 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara banyakny diatas sal
263	11	Perlunya Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo Maja RT.006 RW.11 Kelurahan Cipinang Besar Utara (Depan MCK)	50 m	☺					Volume : 50 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat U-ditch d bangunan
264	11	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 01 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	75 m	☺					Volume : 75 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat dan bany bangunan
265	11	Normalisasi Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Besar Utara RT 07 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	10 m	☺					Volume : 10 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Uk. 50 x 4

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
266	11	Normalisasi, Penurapan Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinag Pulomaja RT 015 RW011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	113 m	☺					Volume : 113 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
267	11	Normalisasi Dan Penutupan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 014 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	15 m	☺					Volume : 15 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Uk. 50 x 4
268	11	Normalisasi Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan Cipinang Pulomaja RT 09 RW 011 Kelurahan Cipinang Besar Utara	5 m	☺					Volume : 5 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebar banyak b saluran
269	09	Rawan Kecelakaan	Pemasangan Speed Bump	Jl. H. Hasbi RT.09,10 RW.09 Kel. Bidara Cina JAtinegara Jakarta Timur	1 paket	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Unit Dit 2023
270	09	Rawan Kejahatan Karena Kurangnya Penerangan Jalan	Peningkatan Pencerahan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Otista II Gg. H. Dawel Atas RT.04/09 Kel. Bidara Cina JAtinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Penamba berikut La
271	09	Rawan Kejahatan Karena Kurangnya Penerangan	Peningkatan Pencerahan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Masjid Gg. Solihun RT.14/09 Kel. Bidara Cina JAtinegara Jakarta Timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
272	3	Lampu Jalan Kurang Terang	Peningkatan Pencerahan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JALAN JATINEGARA BARAT II RT 012, 013 RW 03 BALIMESTER JATINEGARA	8 unit	☺					8 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Lampu ku Butuh per Cahaya 8

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
273	3	Sering Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JALAN JATINEGARA BARAT IV RT 008 / RW 03 BALIMESTER JATINEGARA	116 m	☺					Volume : 116 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat ditch uk.
274	6	Pencahayaan Kurang / Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan swadaya IV Rt09 Rw06 Rawabunga Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
275	6	Jalan Gelap Sering Dilalui	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Swadaya III Rt.014/006 Rawabunga Jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
276	6	Jalan Rusak Dan Air Tergenang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Swadaya III Rt015/006 Rawabunga Jatinegara	40 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
277	3	Kondisi Lubang Got (saluran Air Yang Lama) Sudah Tidak Bisa Menampung Debit Air, Bila Turun Hujan Menyebabkan Banjir Dan Masuk Ke Rumah Warga. Perlunya Dibuat Saluran Air Yang Baru Supaya Tidak Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	GANG REMAJA VI RT. 012 RW. 003 DAN RT. 001, 011, 013, 014, 015 KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR	250 m	☺					Volume : 250 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
278	3	Masih Adanya Jalan Berlubang Lingkungan Rt 1, 5, 8, 14	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Pulo RT 1, 5, 8, 14	600 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
279	10	Perbaikan Jaring Lapangan Yang Sudah Rusak	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Taman MACAW , Jalan inspeksi Saluran rt006/010 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur	1 paket	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Taman M Saluran F Kel. Cipin Kec. Jatinegara Jaring Pe Olah Rag
280	3	Kurangnya Pencahayaan Di Lingkungan Rt 13 Khususnya Di Lapangan Yang Sering Dipakai Untuk Kegiatan Rt	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Pulo RT 13	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
281	7	Kondisi Jalan Mht Yang Masih Gelap Pada Malam Hari Dan Keamanan Lingkungan Yang Rawan Usulan : Pemasangan Tiang Baru Pencahayaan Lampu Pada Jalan.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	JL.Kebon Nanas Utara Rt.014/07 Kel.Cip.Cempedak Kec.Jatinegara Jakarta Timur (- 6.227666372700733,106.871330476317169)	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la
282	7	Insfrastruktur Jalan Belum Ada Cermin Lalu Lintas Di Jl. Cipinang Jaya Ll, Mm Rt. 001 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Cipinang Jaya LL, MM RT. 001 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	3 unit	⊗					3 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3 unit Dia 2022. Lok 6.226487 6.226281 dan - 6.226174
283	7	Saluran Air Di Jl. Cipinang Jaya Gg Terlalu Sempit Jika Hujan Besar Air Akan Meluap	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya GG RT 002 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	50 m	⊗					Volume : 50 Meter	⊗		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
284	7	Jalan Lingkungan Gelap Di Jl. Cipinang Jaya Ff	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Lingkungan Gelap di Jl. Cipinang Jaya FF RT 003 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 titik
285	7	Air Meluap Ke Jalan Dan Masuk Ke Rumah Warga Di Rt 007 Rw 07 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Jaya II B RT 007 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	60 m	⊗					Volume : 60 Meter	⊗		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
286	7	Belum Ada Kaca Cermin Di Persimpangan Jl. Cipinang Jaya li A Dan li B Rt 007 Rw 07 Kel. Cip. Besar Selatan Untuk Jam Sekolah Lalu Lintas Cukup Ramai	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jl. Cipinang Jaya II B, II A RT 007 RW 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4 unit	⊗					4 unit	⊗		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	4 unit Dia 2022, Lok 6.220851 , - 6.220914 , - 6.220987 dan - 6.220626

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
287	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Ada Jalan Yg Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 4 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	3500 m2	☺					3500 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 3500 m ²
288	9	Saluran Air Sudah Mampet Dikarenakan Adanya Pembangunan Tanggul Kali.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pedati Timur Dalam No.17, RT.8/RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350. Titik koordinat : (-6.225372114980159, 106.8705009737069)	7 m	☺					Volume : 7 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
289	9	Kalau Hujan Banjir, Dan Airnya Hitam Sehingga Jalanan Menjadi Bau Dan Licin.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Kober Ulu RT.3/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Detail titik koordinat : (-6.2238211, 106.8727211)	28 m	☺					Volume : 28 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat U-ditch u
290	7	Penerangan Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT 12/ RW 07 Lokasi depan rumah no 7, 45,32,37	4 unit	☺					4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba 3 unit ber tambah unit
291	9	Kalau Hujan Banjir.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Di. Panjaitan RT.5/RW.9, Rw. Bunga Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kober ulu. Titik koordinat : (-6.225238016178979, 106.87467546091658)	16 m	☺					Volume : 16 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
292	9	Lokasi Jalan Dri Perbatasan Rt.009 Menuju Rt.005 Kalau Hujan Banjir Karena Rendah (pembuatan Saluran Air Kotor) Dan (perbaikan Tebal Jalan) Peninggian Tebal Jalan Dengan Cor Beton 10 Cm Dengan Kemiringan 5 Cm Kearah Timur Dn Pembuatan Salura Air Dg Paralon 3 Ditanam Dalam Selokan Yang Akan Dibuat Lebar 15 Cm, Dalam Nya 15 Cm.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan dari perbatasan RT.009 menuju RT.005	5 m	☺					Volume : 5 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
293	8	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 015/08 (Gang H Yanto dan Gang Bu Imah)	190 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
294	9	Saluran Air Sudah Tidak Berfungsi Dengan Baik/mampet.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	gg.terusan swadaya 2 Rt.10	30 m	☺					Volume : 30 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
295	8	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 010 dan 016 RW. 08 (samping Warnet Gaul)	125 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
296	9	Saluran Sudah Tidak Layak Pakai Karena Beberapa Sanggahan Sudah Hancur Dan Mudah Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Jend. Basuki Rachmat RT.11/RW.9, Rw. Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13350. (Lokasi perbatasan rt 03 dan 10) Titik koordinat : (-6.224553791063809, 106.87333080031607)	25 m	☺					Volume : 25 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
297	8	Banyaknya Genangan Air Dan Kurang Baiknya Kondisi Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah RT. 003, 012 dan 013 RW. 08	150 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas termerupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamparan dengan p ruang/zon
298	7	Jembatan Yang Ada Tidak Layak, Karena Dibangun Dengan Swadaya Masyarakat. Tanpa Pengaman Dan Berbahaya Untuk Anak-anak Dan Kendaraan Motor	Peningkatan/perbaikan Jembatan Antar Kampung (jak)	gang mayong rw 07, cbu	50 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas termerupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamparan dengan p ruang/zon
299	7	Saluran-saluran Air Yang Ada Di Lingkungan Kami Sangatlah Tidak Layak, Karena Kecil Dan Tidak Dapat Menampung Air Hujan Hingga Sering Terjadi Banjir Yang Memasuki Rumah-rumah Warga	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gang Mayong, RW 07, CBU	500 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas termerupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
300	7	Jalan-jalan Di Gang Lingkungan Kami Sangatlah Tidak Baik. Ada Yang Berlubang Dan Tidak Rata. Oleh Karena Itu Kami Perlu Perbaikan Jalan Untuk Di Aspal Atau Dicor. Supaya Jalan Bagus, Layak, Dan Dapat Memperlancar Aliran Air Hingga Tidak Ada Yang Menggennang.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gang Mayong, RW -07, CBU	500 m2	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
301	5	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.07/05	50 m2	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon
302	5	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.08/05	80 m	Ⓕ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓕ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
303	5	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.07/05	80 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon
304	5	Kurangnya Cermin Jalan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan kebon pala II rt.08/05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
305	5	Lampu Penerangan Jalan Mati	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan kebon pala II rt.08/05	1 unit	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
306	5	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.08/05	100 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
307	5	Tidak Adanya Cermin Pandang, sehingga Rawan Terjadinya Kecelakaan Di Perempatan,	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	Jalan Kebon Nanas Selatan 8 Rt.013/Rw.005 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	2 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dia 2022, Lok 6.235396 dan - 6.235396
308	15	Jalan Menipis, Diperlukan Pengaspalan Baru	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 001 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	110 m2	☺					110 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi ja (Jaling) h
309	15	Jalan Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 002 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	55 m2	☺					55 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi ja (Jaling) h
310	15	Aspal Jalan Menipis, Jalan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Kebon Sayur I RT 006 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	247.6 m2	☺					247,6 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Kondisi ja (Jaling da ukur 247,
311	15	Jalan Gelap Kurangnya Pencahayaan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl, Kebon Sayur I RT 004 RW 015 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13330	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu Penamba berikut La
312	5	Jalan Berlobang Dan Bergelombang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan kebon pala II rt.09/05	50 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
313	5	Penyempitan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jalan kebon pala II rt.09/05	90 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana pr utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang zon
314	3	Banjir Jika Hujan, Saluran Air Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JALAN JATINEGARA BARAT IV RT 005, 006, 007 / RW 03 BALIMESTER, JATINEGARA	345 m	☺					Volume : 345 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat ditch uk.
315	7	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT01 RW07 Gang Masjid Baitusshodiqin	6 unit	☺					6 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	penamba berikut La
316	3	Lampu Jalan Kurang Terang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	gang bali jalan jatinegara timur RT 004 RW 03 Balimester Jatinegara	4 unit	☺					4 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu penggant 3 Unit
317	7	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT08 RW 07 Jalan Tanjung Lengkong dekat masjid Al Hidayah	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Penamba PJU 1 titi
318	3	Lampu Kurang Terang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan Jatinegara Barat IV dalam RT 008 RW 03 Balimester Jatinegara	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Membutu penamba berikut la
319	5	Luapan Air Yang Mengakibatkan Banjir	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Panca Warga 31	70 m	☺					Volume : 70 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
320	5	Penggunaan Jalan Untuk Warga	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Panca Warga 31, RT.003	56.7 m ²	☺					56,7 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengaspah tahun ini pekerjaan tersebut (56,7 m ²
321	5	Penerangan Untuk Warga Dalam Gang, Penambahan Tiang Untuk Penempelan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Panca Warga 31, Rt.03	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membuat penamba 3 titik ber
322	5	Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg. Pancawrga 31 Rt. 004 /05	200 m	☺					Volume : 200 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U
323	5	Penutup Got	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg. Pancawarga 31 RT.004/05	200 m	☺					Volume : 200 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U
324	5	Pengaspalan Jalan Sudah Banyak Yang Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawarga 31 Rt. 004/05	234 m ²	☺					234 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengaspah tahun ini pekerjaan tersebut (234 m ²
325	5	Saluran Air Got Rusakperbaikan Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 32-30	118 m	☺					Volume : 118 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
326	5	Trotoar / Jln Mht Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Pancwarga III Masuk ke gang	54 m ²	☺					54 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengaspah tahun ini pekerjaan tersebut (54 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
327	5	Saluran Air	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Gg Pancawarga 32-33	300 m	☺					Volume : 300 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
328	5	Aspal Mht	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawraga 32-33	36 m2	☺					36 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di pengaspal tahun ini pekerjaan tersebut (36 m ²
329	5	Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg Sawadaya Rt. 006/05	79.3 m2	☺					79,3 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di pengaspal tahun ini pekerjaan tersebut (79,3 m ²
330	5	Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Swadaya wil Rt. 006/05	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di membuat penambah 2 titik ber
331	7	Jalan Banyak Yang Berlubang Dan Rusak Sehingga Saat Hujan Serung Banjir	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.012 RW.07 Gg. 8 Ujung dan Rt 014 Rw.07 Gg, 8 tengah, Kel. Kampung Melayu kec. Jatinegara jakarta timur	150 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas termerupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamparan dengan p ruang/zon
332	5	Perawatan & Perbaikan Pelapisan Ulang Jln. Mht	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. MHT bersama Rt. 07-RT. 05	236 m2	☺					236 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di pengaspal tahun ini pekerjaan tersebut (236 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
333	7	Banyaknya Jalan Yang Rusak Akibat Tergenangnya Air Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.003 Rw.07 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	200 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas terdapat merupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamperan dengan p ruang/zon
334	5	Jln Mht Gelap Karena Tidak Ada Lampu Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Perbatasan Rt. 07-06 & Rt-.07 -RT.08	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membuat penamba 2 titik ber
335	7	Banyaknya Jalan Yang Berlubang Dan Dan Licin Sehingga Banyak Anak Yang Jatuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.005 rw.07 Gg.2 Kel. Kampung Melayu, Kec. jatinegara	250 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan kondisi sarana, utilitas terdapat merupakan DKI Jakarta sengketa milik pribadi hamperan dengan p ruang/zon
336	5	Nambah Ilmu / Keterampilan Pelatihan Bapak / Ibu	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	Pusat Pelatihan DKI Jaktim	2 unit	☺					380	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Pusat Pe Jaktim Ke Besar Se Jatinegara Lap. Olah Futsal..... Lahan Mi

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
337	7	Banyaknya Jalan Berlubang Dan Rusak Serta Licin Sehingga Banyak Anak-anak Terjatuh	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jalan Tanah Rendah Rt.006 rw.07 kel. Kampung melayu Kec. Jatinegara jakarta timur	80 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
338	7	Banyaknya Jalan Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.007 Rw.07 Gg. 4 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	100 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
339	7	Jalan Tembus Lebih Rendah Dari Oada Parit Dan Berlubang Sering Banjir Saat Turun Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.011 Rw.07 Gg. 5 Kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur	100 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
340	7	Banyaknya Jalan Yang Rusak Dan Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Tanah Rendah Rt.18 rw.07 Gg.7 kel. Kampung Melayu Kec. Jatinegara Jakarta timur	100 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
341	5	Jl Mht Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jln Pancawarga No. 5 Rt.09 /05	90 m2	☺					90 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengasp tahun ini pekerjaan tersebut (90 m ²
342	5	Gang Rusak / Berlubang Pengaspalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg Pancawarga 34	61.8 m2	☺					61,8 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengasp tahun ini pekerjaan tersebut (61,8 m ²
343	5	Gang Rusak Berlubang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Pancawarga 35 Rt. 010 /05	153 m2	☺					153 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o pengasp tahun ini pekerjaan tersebut (153 m ²
344	5	Jalan Gelap Tidak Ada Penerangan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Bekasi Timur II RT002 RW05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
345	5	Tidak Ada Lampu Penerangan Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Haji Kaiman RT002 RW05	1 unit	Ⓟ					1 unit	Ⓟ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
346	5	Perlunya Menjaga Kesehatan Untuk Pemuda Tenis Meja Untuk Berolahraga	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Aula Dasar blok A Rusun Cipinang Besar Selatan	1 unit	Ⓟ					0	Ⓟ		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Salah Inp tersebut t
347	6	Pertigaan Jalan Lalu Lalang Kendaraan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jalan baru Rt.007 Rw.006 Rawabunga Jatinegara Jaktim	1 unit	Ⓟ					1 unit	Ⓟ		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dia 2022
348	4	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl Pancawarga 8, Rt.5, Rw.4, Cipinang Besar Selatan, jatinegara, jakarta timur	11.2 m	Ⓟ				Volume : 11,2 Meter	Ⓟ			SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
349	4	Saluran Air Kecil Ukuran 30m X 20cm Panjang 30m Lebar 20cm. Mohon Untuk Saluran Air Diperbesar Dan Diperdalam	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 4, RT.004, RW.004, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur	6 m	Ⓟ				Volume : 6 Meter	Ⓟ			SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
350	4	Jalan Berlobang Dan Belum Ada Aspal Dan Sering Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 8 RT.06 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150 m2	Ⓟ				150 m²	Ⓟ			SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Sudah 10 aspal (La 150 m²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
351	4	Beluma Ada Pengaspalan Dan Jalan Berlobang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 8 RT.005 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	300 m2	☺					300 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 300 m ²
352	4	Gelap Dan Sering Terjadi Kehilangan Kendaraan Warga	Peningkatan Pencerayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.07 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Provinsi Jakarta Timur	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c membutu penamba 3 titik
353	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.001 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150 m2	☺					150 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 150 m ²
354	4	Jalan Berlobang Dan Disaat Hujan Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 4 RT.10 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	200 m2	☺					200 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 200 m ²
355	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.009 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	200 m2	☺					200 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 200 m ²
356	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.008 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan	150 m2	☺					150 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 150 m ²
357	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.002 RW.04 Kel.Cipinang Besar Selatan	200 m2	☺					200 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 200 m ²
358	4	Jalan Berlobang Dan Sering Tergenang Air Saat Hujan Turun	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 4 RT.07 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	150 m2	☺					150 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 150 m ²
359	4	Jalan Belum Ada Pengaspalan Dan Berlobang	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca warga 8 RT.11 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	250 m2	☺					250 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Sudah 10 aspal (La 250 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
360	4	Jalan Berlobang Dan Belum Di Aspal	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Panca Warga 8 RT.12 RW.04 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	350 m2	☺					350 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di Sudah 10 aspal (La 350 m ²
361	3	Jalanan Rusak Dan Ada Bekas Galian Proyek Saluran Air. Perlu Dilakukan Pengaspalan Jalan.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Cempedak IV RT 002 RW 003 Di depan rumah ketua RT 002 RW 003	1221 m2	☺					1221 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusak Volume 1
362	3	Jalanan Rusak Di Jalan Pemukiman	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl.Tanah manisan rt 009 rw 003 samping rumah ibu Masturoh	30 m2	☺					45,2 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusak Volume 4
363	3	Jalan Rusak Bekas Galian Saluran Air, Belum Ada Pengaspalan Dari Pihak Terkait.	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang cempedak I (depan rumah pak Agus Nadi)	246 m2	☺					246 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah di jalan rusak Volume 2
364	3	Banyak Kendaraan Yang Lewat Dengan Kecepatan Diatas Rata-rata, Mengkhawatirkan Pejalan Kaki Yang Lewat.	Pemasangan Pita Penghaduh/speed Trap	Jl. Tanah manisan RT 005 RW 003	5 m1	☺					5 unit, 1 unit Diteruskan	☺		SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 Diterusi 2023, 4 D sudah ada Volume 5
365	1	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 006 / RW 001 Cipinang Besar Utara	375 m2	☺					375 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
366	1	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT5 RW 001 Cipinang Besar Utara	17 m2	☺					17 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
367	1	Jalan Rusak/ Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT001 / RW 001 Cipinang Besar Utara	94 m2	☺					94 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
368	1	Jalan Rusak/ Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT002 / RW 001 Cipinang Besar Utara	137 m2	☺					137 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
369	1	Jalan Rendah	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 004/ RW 001 Cipinang Besar Utara	70 m2	☺					70 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
370	1	Jalan Rendah / Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kebon Jeruk Barat RT 003 / RW 001 Cipinang Besar Utara	60 m2	☺					60 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D jalan rusak diaspal ta (Jaling) h
371	4	Pengadaan Pengasapalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl Bekasi timur II dalam RT 13 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	127 m2	☺					127 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah c Jalan rus tahun 20 Volume 1
372	1	Saluran Air Tidak Lancar Dan Membutuhkan Perbaikan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl panca warga V RT 001/ RW 01	105 m	☺					Volume : 105 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pelebara
373	1	Adanya Genangan Air Di Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA V RT 002 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	400 m	☺					Volume : 400 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Uk. 50 x
374	1	Aliran Air Tidak Lancar Dan Menggenangi Jalan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA V GANG 12 RT 004 / RW 1 CIPINANG BESAR SELATAN	600 m	☺					Volume : 300 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Uk. 60 x
375	1	Saluran Air Terlalu Kecil Sehingga Membuat Genangan Air Saat Hujan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA I RT 005 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	86.2 m	☺					Volume : 86,2 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
376	1	Tutup Saluran Rusak Sehingga Banyak Sampah Dan Membuat Saluran Air Tidak Lancar	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA I RT 006 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	300 m	☺					Volume : 300 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Saluran U
377	1	Belum Ada Sauran Air Dan Membutuhkan Pembangunn Saluran Baru	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA ENAM RT 008 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	83 m	☺					Volume : 83 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat dan pema plat uk. 6
378	1	Saluran Rusak Dan Harus Di Perbaiki	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA VI HANG PANCA WARGA 25 RT 009 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	241 m	☺					Volume : 241 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasaran Uk. 60 x
379	1	Saluran Air Mampet Total	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA VI RT 010 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN	200 m	☺					Volume : 200 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
380	1	Saluran Air Kecil Dan Mampet, Jika Hujan Deras Langsung Terjadi Air Genangan Sehingga Masuk Ke Rumah Warga. Butuh Di Lebarkan Dan Pakai Penutup Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA 29 RT 012 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN (DEKAT LAPANGAN BUU TANGKIS RT 012/01)	100 m	☺					Volume : 100 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
381	1	Saluran Air Rusak Butuh Perbaikan	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	JL PANCA WARGA 27 RT 013 / RW 01 CIPINANG BESAR SELATAN (DEKAT MCK UMUM)	20 m	☺					Volume : 20 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
382	5	Lampu Gelap Belum Ada Lampu Tempat Lalu Lalang Orang	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Rusun Cipinang Besar Selatan blok B Rt. 016/05	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d membutu penamba 3 unit ber

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
383	6	Perbaikan/pengaspalan Jalan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	JL. KEMUNING MEDE BALIMESTER (Pintu Masuk Jl. Kemuning)	250 m2	☺					250 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah diaspal ke jalan tersebut berupa be dbangun 2012 Vol
384	5	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt08	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kober RT008 RW05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
385	5	Kurangnya Lampu Penerangan Di Lingkungan Rt04	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT004 RW05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
386	5	Kurangnya Lampu Penerangan Di Lingkungan Rt10	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jalan Kober RT10 RW05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
387	5	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt09	Peningkatan Penerangan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT009 RW05	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
388	2	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Penerangan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Mulia Raja RT 015, RW 02, Cip. Besar Sealatan Latitude: -6.235133528679367 Longtitude: 106.878400607705046	4 unit	⊗					4 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
389	2	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Penerangan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 2 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236206865803132 Longtitude: 106.880278854269292	4 unit	⊗					4 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
390	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Mulia Raja RT 015, RW 02, Cip. Besar Sealatan Latitude: -6.235158940023605 Longitude: 106.878384757960362	225 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
391	2	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 02, Cipinang Besar Selatan (Dekat Pabrik Cincau) Latitude: -6.236722982276665 Longitude: 106.878884634355074	2 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
392	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 008 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: -6.236074500255723 Longitude: 106.878998893259933	25 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
393	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 07 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236429103494202 Longitude: 106.879308001868921	19 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
394	5	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Wilayah Rt 06	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl Prumpung Barat RT006 RW05	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
395	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 06 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236439673685815 Longitude: 106.879309597865515	48 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
396	2	Kurangnya Penerangan/pencahayaan Pada Jalan Yang Sering Dilalui Warga.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 002, Cipinang Besar Selatan (Perbatasan antara RT 5 dengan RT 6) Latitude: - 6.236746733634709 Longitude: 106.879181790220940	2 unit	⊗					2 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
397	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 14 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236813320682645 Longitude: 106.878567559915254	90 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
398	2	Seringkali Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 06 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.237005792104442 Longitude: 106.879567455849013	60 m	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
399	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genangan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 08 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236490522455285 Longitude: 106.878779227628840	10.5 m	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
400	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 8 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236428373288947 Longitude: 106.878799978153125	10.5 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
401	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 5 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.237154403795512 Longitude: 106.878826401465872	150 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
402	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarg 2, RT 4 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.237683922003483 Longitude: 106.878739412973403	22.5 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
403	8	Banyak Saluran Got Di Jalan Mht Rw 08 Yg Sudah Rusak Perlu Ada Perbaikan Dengan Saluran Dengan Tutup Diatasnya	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	jalan MHT RT 04.05.06.07.08 rw 08 cbs	500 m	☺					Volume : 500 Meter	☺		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pembuat
404	8	Masih Banyak Lokasi Di Rw 8 Yg Kurang Pencahayaan Di Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	jalan MHT RT 04.02.03.07.011 RW 08 CBS	10 unit	☺					10 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la dan Pena PJU 3 un

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
405	8	Tikungan Tajam Dekat Sdn 15 Dan Di Rt 03 Dan Rt 09	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	jl cipinang jaya DD menuju sdn 15 dan RT 09 dan RT 03	5 unit	Ⓟ					5 unit	Ⓟ	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	5 unit Di 2022, Lok 1. Jl. Cipin Samping RT. 9/ RV Cipinang 2. Jl. Cipin Perempa 8, Kel. Ci Selatan, - Cipinang Perempa Cipinang RW. 8 Ke Besar Se Cipinang pos kaml Kel. Cipin Selatan, - Cipinang Cipinang jalan Cipi RT. 3/ RV Cipinang
406	10	Perbaikan Jalan Lokal Dan Lingkungan Di Wilayah Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	152 m2	Ⓟ					152 m ²	Ⓟ	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d jalan belu diaspal d (Jaling) V
407	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	Ⓟ					1 unit	Ⓟ	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah d membutu penamba 1 unit ber
408	10	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang Menyeberangi Titik Kenal (rapilo) Jl. Cipinang Besar Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	16.8 m1	Ⓟ					2 UNIT, VOLUME SATUAN 16,8 M2	Ⓟ	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dita 2023, Lok 6.227068 dan - 6.227317

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK		
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA	
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI
409	10	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang Menyeberangi Titik Kenal (pasar Inpres) Jl. Cipinang Besar Rt 001 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 001 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	16.8 m1	⊗					2 UNIT, VOLUME SATUAN 16,8 M2	⊗	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2 unit Dite 2023, Lok 6.224522 dan - 6.227317
410	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 002 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2 unit	⊗					2 Unit	⊗	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Membuat penamba 2 unit ber
411	10	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 002 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	465 m2	⊗					465 m ²	⊗	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan belu diaspal d (Jaling) V
412	10	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang Menyeberangi Titik Kenal (mts Miftahul Falah) Jl. Cipinang Besar Rt 002 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar RT 002 RW 010 titik kenal (MTS Miftahul Falah) Kelurahan Cipinang Besar Selatan	8.4 m1	⊗					1 UNIT, VOLUME SATUAN 8,4 M2	⊗	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023, VO 8,4 M2
413	10	Sering Terjadi Kecelakaan Pejalan Kaki Yang Menyeberangi Titik Kenal (Turunan Smk Multimedia Nusantara) Jl. Cipinang Besar Rt 003 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Pemasangan Pita Penggaduh/speed Trap	Jl. Cipinang Besar Selatan RT 003 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	8.4 m1	⊗					1 UNIT, VOLUME SATUAN 8,4 M2	⊗	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	1 unit Dite 2023, 1 U SATUAN
414	10	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan Di Rt 003 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 003 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	⊗					1 unit	⊗	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membuat penamba 1 unit ber
415	10	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 004 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Gg. Marawis RT 004 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	527 m2	⊗					527 m ²	⊗	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan belu diaspal d (Jaling) V
416	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 004 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Gg. Marawis RT 004 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	⊗					1 unit	⊗	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membuat penamba 1 unit ber

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
417	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 006 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 006 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 unit ber
418	10	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 007 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Basuki Rahmat RT 007 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	249 m2	☺					249 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan belu diaspal d (Jaling) V
419	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 007 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Basuki Rahmat RT 007 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 unit ber unit
420	10	Perbaikan Jalan Mht Di Rt 010 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 010 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	269 m2	☺					269 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan belu diaspal d (Jaling) V
421	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 010 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 010 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	2 unit	☺					2 Unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Membutu penamba 2 unit ber
422	10	Perlunya Perbaikan Jalan Mht Di Rt 011 Rw 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Cipinang Besar RT 011 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	443 m2	☺					443 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o jalan belu diaspal d (Jaling) V
423	10	Kurangnya Pencahayaan Di Jalan Lingkungan Rt 011 Rw 010 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Besar RT 011 RW 010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 unit ber
424	09	Kebutuhan Akan Sarana Olahraga Futsal Yang Telah Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1 unit	☺					380	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. Cipin Ujung RT Kel. Cipin Selatan K Jatinegara Lapangan Futsal..... Persyarat nya.

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
425	09	Kebutuhan Akan Sarana Olahraga Bulutangkis Yang Telah Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1 unit	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. Cipinang Ujung RT Kel. Cipinang Selatan K Jatinegara Pemasaran Pengaman Raga.... M Persyaratanya.
426	09	Karena Sudah Terlalu Lama Digunakan Dan Faktor Cuaca Panas Dan Hujan Yang Menyebabkan Jaring Pengaman Lapangan Olahraga Futsal Rusak Dan Tidak Layak Pakai.	Pemasangan Jaring Pengaman Lapangan Olah Raga	Jl. Cipinang Jaya II A Ujung RT 002 RW 09, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. 13410	1 paket	☺					128	☺		SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Jl. Cipinang Ujung RT Kel. Cipinang Selatan K Jatinegara Pemasaran Pengaman Raga.... L bulutangkis jaring per sudah ada perbaikan di utamakan lapangan dahulu (t
427	4	Pemasangan Lampu Jalan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl masjid 1 RT 03 RW 04 Jatinegara Jakarta timur	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membut penamba
428	1	Perbaikan Jalan Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Wedana No. 39 RT. 007 RW. 01, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara - Jakarta Timur	227 m2	☺					227 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Jalanan F bisa dike 2023 kare pembang Puskesmas Balimester usulan te 227 m ²

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
429	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, Gg. Pancawarga 31, RT 11 RW 02, Cipianang Besar Selatan Latitude: -6.235637043365508 Longtitude: 106.879197735375257	75 m	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
430	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236066245997303 Longtitude: 106.879814434401823	18 m	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
431	2	Terdapat Saluran Yang Perlu Diperbaiki Supaya Tidak Terjadi Genanagan Ketika Hujan Lebat.	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236155354228432 Longtitude: 106.879767149834095	225 m	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
432	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236096981145804 Longitude: 106.879763747458540	18 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
433	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 002, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236181313890424 Longitude: 106.879824154391500	15 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
434	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.235916744139216 Longitude: 106.879763408626317	24 m2	⊗					sesuai dengan ukuran real di lapangan	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
435	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236139105854260 Longitude: 106.879827838788700	25 m2	Ⓟ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓟ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
436	2	Terdapat Jalan Yang Rusak, Sehingga Perlu Diperbaiki	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga 2, RT 13 RW 02, Cipinang Besar Selatan Latitude: - 6.236221194481772 Longitude: 106.879835310833300	25 m2	Ⓟ					sesuai dengan ukuran real di lapangan	Ⓟ		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupakan DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
437	14	Belum Ada Penerangan / Pju	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Cipinang Pulo RT.002 RW.014	2 unit	Ⓟ					2 Unit	Ⓟ		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D membutu penamba
438	14	Banyak Sampah Yang Tercebur Disaluran Baik Secara Tidak Sengaja Maupun Secara Sengaja Membuang Sampah Ke Saluran	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo RT.004 RW.014	187 m	Ⓟ					Volume : 187 Meter	Ⓟ		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U
439	14	Banyak Sampah Tercebur Disaluran Baik Secara Sengaja Maupun Tidak Sengaja	Peningkatan/perbaikan Saluran Drainase (saluran Mikro S.d. Phb)	Jl. Cipinang Pulo RT.011 RW.014	30 m	Ⓟ					Volume : 30 Meter	Ⓟ		SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pemasar Saluran U

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
440	2	Jalan Gelap	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl.bekasi barat 5 rt 10 rw 02 rawa bunga jatinegara jakarta timur (depan sekretariat RW 02)	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 unit ber
441	3	Diperlukan Perbaikan Jalan Di Jl. Pancawarga Iv Rw 03 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Karena Jalannya Banyak Yang Berlubang Dan Aspal Sudah Mulai Terkelupas Melewati (rt 001,002,003,005,006,008,009)	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Jl. Pancawarga IV melewati RT 001,002,003,005,006,008,009 RW 03 Kelurahan Cipinang Besar Selatan	4000 m2	☺					4000 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Sudah 10 aspal (La 4000 m ²
442	3	Jalan Banyak Berlubang Bekas Galian Dan Aspal Mulai Terkelupas	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	JALAN PANCAWARGA I (MELIPUTI RT. 001,003,004,006,014) KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN	3294 m2	☺					3294 m ²	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o Sudah 10 aspal dan karena pe (Layer) V
443	6	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 007/Rw 06 Kel Cipinang Besar Selatan Kec jatinegara	1 unit	☺					1 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
444	6	Rusak Nya Jalan Lokal/jalan Lingkungan	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Jembatan Rt 008/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur	200 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
445	5	Jalan Mht Terdapat Tiang Listrik Pln Tetapi Belum Ada Lampu Penerangan Jalan Dan Kondisi Gelap.	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	RT.009, RT.010, RT.011 - RW.05, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur	7 unit	☺					7 unit	☺		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah D di RT 09 Tiang bar lampu, da lampu 1 t membut penamba titik dan c membut penamba titik.
446	6	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 010/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. jatinegara Jakarta Timur 1. Gg. Salamuminin 2. Unit Area Pemakaman Wakaf Rt 010/06 3. Gg. Kh. Abd Hasyim	8 unit	☺					8 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
447	6	Kurangnya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 011/Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	2 unit	☺					2 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruska dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
448	6	Kurang Nya Pencahayaan Pada Malam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 012 / Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. jatinegara	6 unit	☺					6 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
449	6	Kurangnya Pencahayaan Dijalan Lingkungan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 003 / Rw 06 Kel Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	3 unit	☺					3 unit	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
450	6	Jalan Lingkungan Yang Rusak	Peningkatan/perbaikan Jalan Lokal Dan Jalan Lingkungan/orang	Kp. Jembatan Rt 002 / Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	110 m2	☺					sesuai dengan ukuran real di lapangan	☺		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon

NO	RW	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	ALAMAT LENGKAP LOKASI YANG DISURVEY	VOLUME USULAN	CATATAN SURVEYOR						REK			
						CEK LOKASI		CEK VOLUME		HASIL UKUR ULANG	KESESUAIAN USULAN		UKPD/SKPD PELAKSANA		
						BENAR	TIDAK	SETUJU	TIDAK		SESUAI			TIDAK SESUAI	
451	6	Kurang Nya Pencahayaan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 006 / Rw 006 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara Jakarta Timur	2 unit	⊗					2 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
452	6	Kurangnya Pencahayaan Dimalam Hari	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Kp. Jembatan Rt 002/ Rw 06 Kel. Cipinang Besar Selatan Kec. Jatinegara	2 unit	⊗					2 unit	⊗		SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA - JAKTIM	Diteruskan dengan k kondisi st sarana, p utilitas ter merupaka DKI Jaka sengketa milik prib hamparan dengan p ruang/zon
453	3	Jalan Mht Gelap Tidak Ada Penerangan Sama Sekali Di Rt 010	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga 1 Gg 22 RT 010 RW 03 Cipinang Besar Selatan	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba berikut la
454	3	Minimnya Penerangan Jalan Gg Olenk Rt 006 Rw 03 Kel. Cipinang Besar Selatan	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Pancawarga RT 006 Gg olienk RW 03 Kel. Cipinang Besar Selatan	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba 1 titik
455	2	Jalan Gelap Karena Tidak Adanya Penerangan Jalan Umum	Peningkatan Pencahayaan Kota Pada Jalan Lokal Dan Lingkungan/mht/orang	Jl. Kebon Nanas Selatan II Rt.014/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur	1 unit	⊗					1 unit	⊗		SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Setelah o membutu penamba titik

Tim Teknis

1. Ka. Satpel Dinas Bina Marga
2. Ka. Satpel Dinas Sumber Daya Air
3. Ka. Satpel Dinas Perhubungan
4. Ka. Satpel Dinas Pemuda dan Olahraga
- 5.

Tim Kecamatan

1. Ka. Subbag. Program dan Anggaran
2. Ka. Seksi Ekonomi Pembangunan
3. Ka. Seksi Pemerintahan
4. Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat
5. Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian