

DAERAH RAWAN BENCANA DI KELURAHAN PEKAYON TAHUN 2025

NO	LOKASI	JENIS BENCANA	FAKTOR / PENYEBAB	KETERANGAN
1	2	3	4	6
1.	RT.011 RW.004	Banjir	- Curah hujan yg tinggi di lokasi dan sekitarnya. - Luapan Kali Cipinang - penyumbatan Saluran Drainase krn sampah /limbah warga.	- Air masuk ke dalam rumah /bangunan jika curah hujan tinggi - Perlintasan Air dan Cepat Surut
2.	RT.009 RW.007	Banjir	- Curah hujan yg tinggi di lokasi dan sekitarnya. - Luapan Kali Cipinang - penyumbatan Saluran Drainase krn sampah /limbah warga.	- Air masuk ke dalam rumah /bangunan jika curah hujan tinggi - Perlintasan Air dan Cepat Surut.
3.	RW.02	Kebakaran	Kepadatan Pemukiman warga	Sudin Gulkamrt fokus diwilayah RW.02