

REKAP LAPORAN BANJIR
Senin, 07 Juli 2025

No	WILAYAH		JUMLAH TERDAMPAK						JUMLAH PENGUNGSI		LOKASI PENGUNGSIAN	MULAI	KONDISI AWAL	SAMPAI DENGAN PUKUL 00.30 WIB	KETERANGAN	WAKTU SURUT	PENANGANAN				BANTUAN	KEBUTUHAN MENDESAK
			KEC	KEL	RW	RT	KK	JIWA	KK	JIWA							POMPA STATIS	POMPA MOBILE	JUMLAH PPSU	KAPASITAS POMPA AIR		
2	JAKARTA TIMUR		1	1	3	15	1,998	4,330														
	KEC. MAKASAR		1																			
	KEL. CIPINANG MELAYU			1	3	5																
1	RW. 003	RT : 10, 11, 12, 13, 14	MAKASAR	CIPINANG MELAYU	3	10, 11, 12, 13, 14			16	176	Masjid Al-Muqorobbin RW. 03	Minggu, 07 Juli 2025, Pukul 08.00 WIB	150 Cm	150 cm	Penyebab : Luapan Kali Sunter RW. 003 dan Luapan Kali Buaran RW. 006	10 Jam	2 (pompa SDA DI phb Sulaiman RW. 03)	0	21 ORANG	250 lt/ detik	Logistik (Nasi, Roti, air mineral)	
2	RW. 004	RT : 01, 02, 03, 04, 05, 07			4	01, 02, 03, 04, 05, 07			56	201	Masjid Universitas Borobudur RW. 04, Tenda BPDB didepan Kantor RW. 04 dan Masjid Al-Hidayah RW. 04	Minggu, 07 Juli 2025, Pukul 08.00 WIB	150 Cm	150 cm	Penyebab : Luapan PHB Sulaiman	10 Jam	0	1 (Pompa aktif di RT. 01 RW. 04) 1 (Pompa apung aktif di RT. 04 RW. 04) 3 (Pompa Mobile DAMPKAR aktif di RW. 4)	21 ORANG	250 lt/ detik	Logistik (Nasi, Roti, air mineral)	
3	RW. 010	RT : 01, 04, 05, 06			10	01, 04, 05, 06			18	40	Masjid Al-Ikhlash RW. 10	Minggu, 07 Juli 2025, Pukul 08.00 WIB	40 Cm	30 Cm	Penyebab : Curah Hujan dan Luapan Kali Sunter RW. 03	8 Jam	0	0	5 Orang		Logistik (Nasi, Roti, air mineral)	
Total			1	1	3	15	1,998	4,330	90	417							2	5				

Jakarta, 07 Juli 2025
LURAH CIPINANG MELAYU



ARROYANTORO
NIP 197712032010011010