

Laporan Penataan Kawasan Triwulan II

Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Titik Koordinat Lokasi	Luas Lokasi	Urgensi Penunjukkan Lokasi Penataan Kawasan	Penataan Kawasan yang Dilakukan	Keterlibatan SKPD/UKPD dan Masyarakat	Dukungan SKPD/UKPD dan Masyarakat	Output	Outcome	Kriteria			Dokumentasi		
											Bersih	Tertib	Hijau	0%	50%	Kondisi Saat ini
Cakung	Rawa Terate	Jalan Raya Bekasi kp. Petukangan RT 001 RW 05 (depan PT Samudera Steel)	6°11'00.7"S 106°55'32.8"E	75 m2	Lokasi belum tertata, banyak sampah liar dan PKL Liar	Merapikan dan meratakan tanah, Penanaman tanaman hias, Memasang paving block, Mengimbuau PKL Liar	Seksi Ekbang : Perencanaan dan Monitoring kegiatan PPSU dalam Penataan Satpol PP : Pengawasan dan penataan PKL, Parkir Liar dan Pemulung BESI liar PPSU : Pelaksanaan, Penataan Kawasan, Penanaman Pohon, Pembuatan Mural serta Pembersihan Lokasi Pengurus RT/RW dan Dukungan Swasta	Seksi Ekbang : Perencanaan dan Monitoring kegiatan PPSU dalam Penataan Satpol PP : Pengawasan dan penataan PKL, Parkir Liar dan Pemulung BESI liar PPSU : Pelaksanaan, Penataan Kawasan, dan Penanaman Pohon serta Pembersihan Lokasi Pengurus RT/RW dan Dukungan Swasta	terbentuknya lingkungan yang rapih, bersih dan hijau untuk pemanfaatan warga sekitar	warga masyarakat tidak akan membuang sampah dan puing sembarangan, serta melakukan penghijauan di lokasi tersebut	v	v	v			 